

INVENTARIO VEHICULO

OTB 658 AO. 0782

☐ RESGUARDO(CCAO): Teologuam

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: Ford	TIPO: Fiesta
VIN: 3FAD P4EJXFM137786	PLACA: SIP
SINIESTRO: B7160564	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 10-8-26	COLOR: AZUL
	AÑO: 2015

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR			X
MARCHEA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOBINAS			X
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA			X
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Mario Hernandez	Mario Hernandez	Mario Hernandez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77160564	Número de póliza: 8B5621080L	Inciso / Certificado: 07	Placas: \$44 BR X
Marca: Ford	Submarca: Fiesta	Tipo: HB	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Osval Gonzalez C	Claves: X203	Fotos: X203	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$ S.1.
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Luis Alfonso Ortega Olmedo	Celular: 5535024659	Correo electrónico: inge.ortega.olmedo@gmail.com

IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho Frontal Trasero Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio 617482 Referencia 1. Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2. Deducible	Fecha de expedición: 08/08/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: X203
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto On Line	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivo 19, Recursos Hidráulicos 54913, Buenavista, Tultitlán
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: Luis Alfonso Ortega Olmedo	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: [Firma]
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.
La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B-37160564	Póliza BRS6210804	Inciso / certificado 01	Número de serie 3FADP4EJXEM137786
Marca Ford	Submarca Fiesta	Tipo / cilindraje HB	Modelo 2013
Lugar CDMX	Fecha Día Mes Año 08 08 26	Placas 444R2X	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Celsa Alfonso Ortega Olvera	Celular 5535024639	Correo electrónico mycortgachub@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor		
4	Colre			68	Viseras		
5	Cuartos de luz			69	Tablero		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado		
9	Parrilla			73	Control calefacción		
10	Emblemas			74	Control eléctrico		
11	Facia			75	Guantera		
12	Molduras			76	Consola		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos		
14	Placa placa			78	Encendedor		
15	Spoiler			79	Cenicero		
Trasero				Motor			
16	Medallón			93	Alternador		
17	Limpiadores			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
18	Lámpara stop			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
19	Tapa cajuela / quita puerta			96	Bandas de motor		
20	Emblema cajuela			97	Bayoneta aceite dirección		
21	Calaveras (2) (4)			98	Bayoneta aceite motor		
22	Reflejos			99	Bayoneta aceite transmisión		
23	Defensa			100	Bobina		
24	Molduras			101	Bocina de claxon		
25	Porta placa			102	Bomba de agua		
26	Cámara de reversa			103	Bomba dirección hidráulica		
27	Spoiler			104	Boster de frenos		
28	Escape			105	Cables bujías		
Lado derecho				General			
29	Salpicadera			120	Canastilla		
30	Cuarto luz lateral			121	Alarma		
31	Espejo lateral			122	Tapón de gasolina		
32	Cristal alea			123	Herramientas		
33	Puerta delantera			124	Sensor de reversa		
34	Cristal puerta delantera			125	Quemacocos		
35	Manija de puerta delantera			126	Toldo		
36	Puerta trasera			127	Gancho de arrastre		
37	Cristal puerta trasera			128	Tapón gancho de arrastre		
38	Manija de puerta trasera			129	Calcomanía de verificación		
39	Cristal costado			130	Tapón birla		
40	Estríbo			131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)		
41	Molduras						
Lado izquierdo							
42	Salpicadera						
43	Cuarto luz lateral						
44	Espejo lateral						
45	Cristal alea						
46	Puerta delantera						
47	Cristal puerta delantera						
48	Manija de puerta delantera						
49	Puerta trasera						
50	Cristal puerta trasera						
51	Manija de puerta trasera						
52	Cristal costado						
53	Estríbo						
54	Molduras						
Cajuela							
55	Alfombra cartón cajuela						
56	Birlo de seguridad						
57	Cables para corriente						
58	Extintor						
59	Gato						
60	Gato hidráulico						
61	Llave de rueda						
62	Señales de carretera						
63	Tapete cubre llanta						
64	Tapa sombrerera						

Otros	Batería
Computadora	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
Observaciones:	Marca:
Llaves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal ☐
¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
Cantidad:	Tarjeta ☐
Auto estéreo	Tarjeta de circulación
Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
Marca:	

Adicionales
Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG ☐ Sí ☐ No ☐

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 1195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Agencia
Original ☐ Especial ☐
No (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐
No (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Agencia
Original ☐ Especial ☐

Observaciones
NO

Objetos personales
NO DEJA

Adaptaciones equipo especial
NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad	Nombre y firma del interesado
---	-------------------------------

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
--	---	-------------------------	--