

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 570087661	Número de póliza: 784A530074	Inciso / Certificado: 003	Placas: 50 0134 E
Marca: FORD	Submarca: F350	Tipo: CHASS	Modelo: 2009
Color: BIANCO			
Nombre del ajustador: EDUARDO GONZALEZ	Claves: 2068	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARQUITECTA SA	Celular: 446 113 9249	Correo electrónico: SA

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no enmendarse o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **① FASIA DELANTERA A/13**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 11-06-2026 Lugar de expedición: QUERETARO
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO LINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): 38188 GTO VILLA APASEO. EL ALTO. #300.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Indemnización de daños: JOS ANTONIO ZUÑIGA URBANO	Asignación de taller: JOS ANTONIO ZUÑIGA URBANO
--	---	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003

① SAPIRACOLA DELECHA ③ COFLE ④ PAPA BRISAS ⑤ MARCO TAVAROS. ⑥ MUCAMBA 10K COLISEUM

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B10087661	Porta 184A5300T4	Inciso / certificado 003	Número de serie 3FERF36L59MA16898
Marca FORD	Submarca F350	Tipo / Cilindraje CHASIS, CAB	Modelo 2009
Lugar QUERETARO	Fecha Día 11 Mes 06 Año 26	Placas 0134E	Cantidad de placas (0) (1)
Nombre del asegurado MA	Nombre del interesado INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA	Celular 54	Correo electrónico 4461139249

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (5) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca:
Liaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Código de encendido ☐ Tarjeta ☐	Tipo de liaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☒ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No TAG ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No Marca:
--	--

Llantas Ejemplo: Llantas DO Goodyear S II 195/65/14 (3/4) 1/2 1/4 DD: 106NCL 750 17 314 TD: 106NCL 750 17 314 DI: 106NCL 750 17 314 TI: 106NCL 750 17 314 R:	Vida ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No DD: Delantera derecha TD: Trasera derecha DI: Delantera izquierda TI: Trasera izquierda R: Refacción
---	--

Rines Marca: ACERO Original ☐ Especial ☒ Aleación ☐ Acero ☒ No. (1) (2) (3) (4)

Volante Marca: FORD Original ☐ Especial ☒
--

Observaciones

Objetos personales NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN EL VEHICULO.
--

Adaptaciones equipo especial

10.	Emblemas	☒
11.	Facia	☒
12.	Molduras	☒
13.	Rejillas de facia	☒
14.	Porta placa	☒
15.	Spoiler	☒

Trasero

16.	Medallón	☒
17.	Limpiadores	☒
18.	Lámpara stop	☒
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒
20.	Emblema cajuela	☒
21.	Calaveras (2) (4)	☒
22.	Reflejos	☒
23.	Defensa	☒
24.	Molduras	☒
25.	Porta placa	☒
26.	Cámara de reversa	☒
27.	Spoiler	☒
28.	Escape	☒

Lado derecho

29.	Salpicadera	☒
30.	Cuarto luz lateral	☒
31.	Espejo lateral	☒
32.	Cristal aleta	☒
33.	Puerta delantera	☒
34.	Cristal puerta delantera	☒
35.	Manija de puerta delantera	☒
36.	Puerta trasera	☒
37.	Cristal puerta trasera	☒
38.	Manija de puerta trasera	☒
39.	Cristal costado	☒
40.	Estribo	☒
41.	Molduras	☒

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	☒
43.	Cuarto luz lateral	☒
44.	Espejo lateral	☒
45.	Cristal aleta	☒
46.	Puerta delantera	☒
47.	Cristal puerta delantera	☒
48.	Manija de puerta delantera	☒
49.	Puerta trasera	☒
50.	Cristal puerta trasera	☒
51.	Manija de puerta trasera	☒
52.	Cristal costado	☒
53.	Estribo	☒
54.	Molduras	☒

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	☒
56.	Birlo de seguridad	☒
57.	Cables pasa corriente	☒
58.	Extinguidor	☒
59.	Gato	☒
60.	Gato hidráulico	☒
61.	Llave de rueda	☒
62.	Señales de carretera	☒
63.	Tapete cubre llanta	☒
64.	Tapa sombrerera	☒

74.	Control eléctrico	☒
75.	Guantero	☒
76.	Consola	☒
77.	Porta vasos	☒
78.	Encendedor	☒
79.	Cenicero	☒
80.	Palanca de velocidades	☒
81.	Perilla palanca	☒
82.	Botones puerta	☒
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒
84.	Coderas	☒
85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒
86.	Bocinas radio	☒
87.	Cinturones de seguridad	☒
88.	Banca de asiento trasero	☒
89.	Respaldo de asiento trasero	☒
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒
91.	Alfombra	☒
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒

Motor

93.	Alternador	☒
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒
96.	Bandas de motor	☒
97.	Bayoneta aceite dirección	☒
98.	Bayoneta aceite motor	☒
99.	Bayoneta aceite transmisión	☒
100.	Bobina	☒
101.	Bomba de claxon	☒
102.	Bomba de agua	☒
103.	Bomba dirección hidráulica	☒
104.	Boster de frenos	☒
105.	Cables bujías	☒
106.	Compresor aire acondicionado	☒
107.	Depósito de chisgueros	☒
108.	Distribuidor	☒
109.	Filtro gasolina	☒
110.	Marcha	☒
111.	Motor limpiadores	☒
112.	Motor ventilador	☒
113.	Porta filtro de aire	☒
114.	Radiador	☒
115.	Sistema de inyección	☒
116.	Transmisión (S-6) (AUT)	☒
117.	Tapón aceite motor	☒
118.	Tapón radiador	☒
119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒

General

120.	Canastilla	☒
121.	Alarma	☒
122.	Tapón de gasolina	☒
123.	Herramientas	☒
124.	Sensor de reversa	☒
125.	Quemacocos	☒
126.	Idolo	☒
127.	Gancho de arrastre	☒
128.	Tapón gancho de arrastre	☒
129.	Calcomanía de verificación	☒
130.	Tapón birlo	☒
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒

¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
Cantidad: ☐	Tarjeta ☐
Auto estéreo	Tarjeta de circulación
Estéreo ☐ Sí ☒ No	Sí ☐ No ☒
¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	
Marca:	

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
DD: <u>JOHNEL 7.50 17 3/4</u>	
TD: <u>JOHNEL 7.50 17 3/4</u>	
DI: <u>JOHNEL 7.50 17 3/4</u>	
TI: <u>JOHNEL 7.50 17 3/4</u>	
R:	
¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
R: Refacción	

Rines
Marca: <u>ACELO</u>
Original ☐ Especial ☒
Aleación ☒ Acero ☐
No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: <u>FORD</u>
Original ☒ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales
<u>NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN EL VEHICULO.</u>

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presenta la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

LUIS ANTONIO ZUAREZ URBANO
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para estar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no regreses los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

EDUARDO GONZALEZ GRACIAS SJR MANUEL SANCHEZ
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Razon social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

LUIS ANTONIO ZUAREZ URBANO
REV.06

FDDO-346

GRUAS
FCIRZA

93-LE-3L
INVENTARIO VEHICULO

BBVA- 109650

MARCA: FORD TIPO: F350
VIN: 3TEKF36L59MA16898 PLACA: 8U-0134-E

SINIESTRO: 370087661
OPERADOR: Rafael Jansel Nolasco
FECHA: 15-08-2026
COLOR: Blanco AÑO: 2009

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENSOS			X
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			X
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTA PLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTA PLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS	X		
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

ELABORA: Juan Carlos Mosquera ENTREGA: Rafael S B RECIBE: Juan Carlos Mosquera
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA