

Fr. Forza
HR 19:59
OP Yoel Jantes

INVENTARIO VEHICULO AOTB AO. 0365

☒ RESGUARDO(CCAO): Teologocan ☐ TRASLADO(PROV): 0539

MARCA: Chevrolet	TIPO: Silver
VIN: 3C1805DM9G5595406	PLACA: 34HYJ354B
SINIESTRO: B24726464	ASEGURADORA: BBNA
FECHA: 23-7-28	COLOR: Negro
	AÑO: 2016

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOSINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTEPA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODEPAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74276464	Número de póliza: 0656210QY9	Inciso / Certificado: 01	Placas: HVJ354
Marca: Chevrolet	Submarca: Cruze	Tipo: Sedan	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: Alfredo Caudillo Romo	Claves: X251	Fotos: FX251	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° 2	Nombre del interesado: Juan Carlos Costillo Figueroa	Celular: 5528153936	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato de seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 20/07/26 Lugar de expedición: Ecatepec Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoonline Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): Buena Vista México 54913 Calle Olivo #19 Puentes Hídricos

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

PT
Copalon Autoline
Calle Olivo #19 Recursos Hidráulicos
Buenavista Mexico

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro	374276464	Póliza	8656210 QY9	Inciso / certificado	01	Número de serie	391885 DM 995595406
Marca	Chevrolet	Submarca	Cruze	Tipo / cilindraje	3c/4n	Modelo	2016
Lugar	Taller	Fecha	20/07/26	Placas	HV354B	Cantidad de placas	(0) (1)
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	Juan Carlos Custillo Figueroa	Celular	5528153936	Kilometraje	Gasolina
							1/4 1/2 3/4
						Correo electrónico	juancustillo11@outlook.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	Sí		65	Cielo de toldo	Sí		Computadora	Batería
2	Brasos de limpiadores	Sí		66	Luz interior	Sí		¿Es visible? Sí ☒ No ☐	¿Es visible? Sí ☐ No ☒
3	Plumas limpiadoras	Sí		67	Espejo retrovisor	Sí		Observaciones:	Marca:
4	Cofre	Sí		68	Viseras	Sí			No Abic
5	Cuartos de luz	Sí		69	Tablero	Sí			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	Sí		70	Switch de encendido (start / stop engine)	Sí		Llaves	Tipo de llaves
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		NO	71	Botones de estéreo	Sí		Llave de encendido	Normal ☒
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	Sí	NO	72	Control aire acondicionado	Sí		¿Funciona? Sí ☒ No ☐	Código de encendido ☐
9	Parrilla	Sí		73	Control calefacción	Sí		Cantidad: 1	Tarjeta ☐
10	Emblemas	Sí		74	Control eléctrico	Sí		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
11	Facia	Sí		75	Guantera	Sí		Estéreo Sí ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒
12	Molduras	Sí		76	Consola	Sí		¿Funciona? Sí ☒ No ☐	
13	Rejillas de facia	Sí		77	Porta vasos	Sí		Marca: Digi 291	
14	Porta placa	Sí	NO	78	Encendedor		NO		
15	Spoiler		NO	79	Cenicero		NO		
Trasero				80	Palanca de velocidades	Sí		Adicionales	
16	Medallón	Sí		81	Perilla palanca	Sí		Pantalla GPS Sí ☐ No ☒	Pantalla TV Sí ☐ No ☒
17	Limpiadores	Sí	NO	82	Botones puerta	Sí		Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒	Código de SD Sí ☐ No ☒
18	Lámpara stop	Sí		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	Sí		TAG Sí ☐ No ☒	Marca:
19	Tapa caulela / quita puerta	Sí		84	Coderas	Sí			
20	Emblema caulela	Sí		85	Manijas de puertas (2) (3)	Sí	NO	Llantas	
21	Calaveras (2)	Sí		86	Bocinas radio	Sí		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
22	Reflejantes	Sí		87	Cinturones de seguridad	Sí		DD: Hankook 205/55R16	1/2
23	Defensa	Sí		88	Banca de asiento trasero	Sí		TD: Hankook 205/55R16	1/2
24	Molduras		NO	89	Respaldo de asiento trasero	Sí		DI: Hankook 205/55R16	1/2
25	Porta placa	Sí	NO	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	Sí		TI: Hankook 205/55R16	1/2
26	Cámara de reversa	Sí		91	Alfombra	Sí		R: Refacción	
27	Spoiler	Sí	NO	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	Sí		¿Fundó o cubierta? Sí ☐ No ☒	
28	Escape	Sí		Motor				DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
Lado derecho				93	Alternador	Sí		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
29	Salpicadera	Sí		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	Sí		Rines	
30	Cuarto luz lateral	Sí	NO	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	Sí		Marca: Original	
31	Espejo lateral	Sí		96	Bandas de motor	Sí		Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
32	Cristal aleta	Sí	NO	97	Bayoneta aceite dirección	Sí		Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
33	Puerta delantera	Sí		98	Bayoneta aceite motor	Sí		Volante	
34	Cristal puerta delantera	Sí		99	Bayoneta aceite transmisión	Sí		Marca: Original	
35	Manija de puerta delantera	Sí		100	Bobina	Sí		Original ☒ Especial ☐	
36	Puerta trasera	Sí		101	Bocina de claxon	Sí		Observaciones	
37	Cristal puerta trasera	Sí		102	Bomba de agua	Sí			
38	Manija de puerta trasera	Sí		103	Bomba dirección hidráulica	Sí			
39	Cristal costado	Sí		104	Boster de frenos	Sí			
40	Estríbo		NO	105	Cables buías	Sí			
41	Molduras		NO	106	Compresor aire acondicionado	Sí			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueteros	Sí			
42	Salpicadera	Sí		108	Distribuidor	Sí			
43	Cuarto luz lateral	Sí	NO	109	Filtro gasolina	Sí			
44	Espejo lateral	Sí	NO	110	Marcha	Sí			
45	Cristal aleta	Sí	NO	111	Motor limpiadores	Sí			
46	Puerta delantera	Sí		112	Motor ventilador	Sí			
47	Cristal puerta delantera	Sí		113	Porta filtro de aire	Sí			
48	Manija de puerta delantera	Sí		114	Radiador	Sí			
49	Puerta trasera	Sí		115	Sistema de inyección	Sí			
50	Cristal puerta trasera	Sí		116	Transmisión (S/D) (AUT)	Sí			
51	Manija de puerta trasera	Sí		117	Tapón aceite motor	Sí			
52	Cristal costado	Sí		118	Tapón radiador	Sí			
53	Estríbo		NO	119	Tapón depósito líquido de frenos	Sí			
54	Molduras		NO	General				Objetos personales	
Cajuela				120	Canastilla	Sí	NO		
55	Alfombra cartón cajuela	Sí		121	Alarma	Sí			
56	Birio de seguridad		NO	122	Tapón de gasolina	Sí			
57	Cables pisa corriente		NO	123	Herramientas		NO		
58	Extintor		NO	124	Sensor de reversa		NO		
59	Cable		NO	125	Quemacocos		NO		
60	Cable hidráulico		NO	126	Toldo		NO		
61	Llave de rueda		NO	127	Cable de arrastre		NO		
62	Señales de carretera		NO	128	Tapón cable de arrastre		NO		
63	Tapete cubre llanta		NO	129	Calcomanía de verificación	Sí	NO		
64	Tapa sombrerera		NO	130	Tapón birlo		NO		
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	Sí		Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajastador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe