BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

B86450750

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabaremos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite o contrate con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

A efecto de la información de forma de cierto modo con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario hizo celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición

Número de siniestro: B86450750	Número de póliza:	Inciso / Certificado:		Placas: S/P
Marca: CHEVROLET	Submarca: SONIC	Tipo:	Modelo: 2014	Color: ROJO
Nombre del ajustador:	Claves:	Folios:	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No $	
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Tercero	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:	

IMPORTANTE

Daños del siniestro



Vehiculo Recuperado por Robo
Propiedad de la Compañia

Daños preexistentes



Fecha de expedición: 28/09/2026

Lugar de expedición:

Miguel A. Damian Cruz
Firma del ajustador

Datos del Taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Centro de Remate

Grupo Fuerza - Apaseo

Autorización de daños

Nombre y firma del interesado

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

RFC 09 | Información importante al reverso | FDQO-342

BBVA

B8645075O

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

B8645075O				3GNJBSCC3ES516091	
CHEVROLET	SPARK		2014	AQJD	
LT 4Cil 1.2L	S/T				

No.	Inventario	Si	No

No.	Inventario	Si	No

Inventario		
	1/2	

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y

LIBERACIÓN DE VEHÍCULO

Recibí Vehículo de Conformidad y Placas
Miguel Angel Damián Cruz

1. Del Documento

Folio
143226

Fecha de elaboración
02/09/2026 15:28

Elaboración

MARIA ISABEL BATA PICHARDO

Autorización

ADRIANA ARTEAGA TAPIA

2. Del depósito oficial

Razón Social
Pensión Grúas GASA (PEsc)

Domicilio
PEDRO ESCOBEDO (CARR.57)

Municipio
PEDRO ESCOBEDO (QRO)

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

3. Especificaciones del documento

Por medio de la presente, se hace constar que **DAMIAN CRUZ MIGUEL ANGEL** cumplió con los requisitos previstos en el artículo 182, párrafos quinto y sexto del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro, para la liberación del vehículo que más adelante se describe, sin que esto implique la exención del pago de las tarifas previstas en la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro y demás disposiciones aplicables.

4. Del Vehículo

Marca
CHEVROLET G.M.M.

Línea
SONIC

Modelo	Placa
2014	MAD426C

Serie
3G1J85CC3ES516071

Ampara propiedad con	Número del documento que ampara propiedad
ORDEN DEL FISCAL	QRO./5755/2026

Acta de Infracción

5. Del propietario

Nombre
BBVA SEGUROS MÉXICO SA DE CV

6. Sello

RECIBIDO
HORA 15:38 FIRMA CENTRO TÁCTICO OPERATIVO

Aviso de Privacidad

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en http//bit.ly/2zqyiGf, en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro (www.sscqro.gob.mx), o en la Dirección de Servicios al Público y Seguridad Privada.

GRUAS CASA FORZA

INVENTARIO VEHICULO

40BJ7J

BBVA. 109863

SINIESTRO: BB6450750

OPERADOR: Juan Pablo Ramos R

FECHA: 29-09-2026

COLOR: ROJO AÑO: 2014

MARCA: CHEVROLET TIPO: SONIC

VIN: 3G1JB5CC3ES576071. PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	
BOMBA GASOLINA	NO		visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	NO		visible
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAHULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	NO		visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	NO		VISIBLES
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS		X	
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA			X
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		







OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Juan Carlos Inostroza	Juan Pablo Ramos Ramirez	Juan Carlos Inostroza
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA