

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teolayucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Sonic</u>
VIN: <u>362185667F5571303</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B762772267</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>3-08-26</u> COLOR: <u>Negro</u>	AÑO: <u>2015</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA <u>David</u>	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA <u>David</u>	RECIBE NOMBRE Y FIRMA <u>David</u>
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 876272267	Número de póliza: 876C180012	Inciso / Certificado: 1	Placas: CT2304B
Marca: CHEVROLET	Submarca: SONIC	Tipo: SEDAN	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: ALEJANDRO OCARIZ	Claves: X46	Fotos: X46	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ 0PA
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° 1	Nombre del interesado: CARLOS HUMBERTO BEZARES PEREZ	Celular: PEREZ	Correo electrónico: PEREZ

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse sujeta o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: Lugar de expedición: ALEJANDRO OCARIZ GARCIA X46 Firma del ajustador
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: DURONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): ORINO 19. R. H. MANZANOS
Número de pase: CORADION	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Carlos Bezares Nombre y firma del interesado Dejo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Carlos Humberto Bezares Perez Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Carlos Bezares
Carlos Humberto Bezares Perez

Nombre y firma del asegurado, tercero o indemnizado que entra al vehículo

Nombre y firma del ajustador

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad. La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrada con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 076272267	Póliza 856C18001R	Inciso / certificado 1	Número de serie F5571303
Marca ELCUNDICT	Submarca SONIC	Tipo / cilindro SEDAN	Modelo 2015
Lugar CDMX	Fecha Día 1 Mes 8 Año 26	Placas LR2304B	Cantidad de placas NO
Atención a: ☒ Asegurado ☒ Efectado RL	Nombre del interesado CARLOS HUMBERTO BEZARES PEREZ		Gasolina ☒ 1.4 ☒ 1.6 ☒ 1.8 ☒ 2.0

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/	/	65	Cielo de techo	/	/	Computadora	Bateria		
2	Brazos de limpiadores	/	/	66	Luz interior	/	/	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3	Plumas limpiadoras	/	/	67	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones	Marca Foto		
4	Cofre	/	/	68	Viseras	/	/				
5	Cuartos de luz	/	/	69	Tablero	/	/				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/				
7	Focos Halógeno ☐ Xenon ☐ Led	/	/	71	Botones de estéreos	/	/				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72	Control aire acondicionado	/	/				
9	Parrilla	/	/	73	Control calefacción	/	/				
10	Emblemas	/	/	74	Control eléctrico	/	/				
11	Facia	/	/	75	Guanteira	/	/				
12	Molduras	/	/	76	Consola	/	/				
13	Rejillas de facia	/	/	77	Porta viscos	/	/				
14	Porta placa	/	/	78	Encendedor	/	/				
15	Spoiler	/	/	79	Cenicero	/	/				
Trasero				Motor				Adicionales			
16	Medallón	/	/	80	Palanca de velos cables	/	/	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ No			
17	Limpiadores	/	/	81	Perilla parking	/	/	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ No			
18	Lámpara stop	/	/	82	Botones puerta	/	/	TAG ☐ Sí ☒ No ☐ No			
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/				
20	Emblema cajuela	/	/	84	Coderas	/	/				
21	Calaveras (2) (4)	/	/	85	Mangas de puertas (2)	/	/				
22	Reflejos	/	/	86	Bocinas radio	/	/				
23	Defensa	/	/	87	Cinturones de seguridad	/	/				
24	Molduras	/	/	88	Banca de asiento trasero	/	/				
25	Porta placa	/	/	89	Respaldo de asiento trasero	/	/				
26	Cámara de reversa	/	/	90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4)	/	/				
27	Spoiler	/	/	91	Alfombra	/	/				
28	Escape	/	/	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/				
Lado derecho				General				Llantas			
29	Salpicadera	/	/	120	Canastilla	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
30	Cuarto luz lateral	/	/	121	Alarma	/	/	DD MAXXIS 195-65-14			
31	Espejo lateral	/	/	122	Tapón de gasolina	/	/	TD BRIGAND 195-65R15			
32	Cristal aleta	/	/	123	Herramientas	/	/	DI WUOL 195-65R15			
33	Puerta delantera	/	/	124	Sensor de reversa	/	/	TI WUOL 195-65R15			
34	Cristal puerta delantera	/	/	125	Quemacocos	/	/	R WUOL 195-65R15			
35	Manga de puerta delantera	/	/	126	Toldo	/	/	¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☒ No			
36	Puerta trasera	/	/	127	Gancho de arrastre	/	/	DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción			
37	Cristal puerta trasera	/	/	128	Tapón gancho de arrastre	/	/	TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
38	Manga de puerta trasera	/	/	129	Calcomanía de verificación	/	/				
39	Cristal costado	/	/	130	Tapón birlo	/	/				
40	Estribo	/	/	131	Tapón Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/				
41	Molduras	/	/								
Lado izquierdo											
42	Salpicadera	/	/								
43	Cuarto luz lateral	/	/								
44	Espejo lateral	/	/								
45	Cristal aleta	/	/								
46	Puerta delantera	/	/								
47	Cristal puerta delantera	/	/								
48	Manga de puerta delantera	/	/								
49	Puerta trasera	/	/								
50	Cristal puerta trasera	/	/								
51	Manga de puerta trasera	/	/								
52	Cristal costado	/	/								
53	Estribo	/	/								
54	Molduras	/	/								
Cajuela											
55	Alfombra cartón cajuela	/	/								
56	Birio de seguridad	/	/								
57	Cables pasa corriente	/	/								
58	Extintidor	/	/								
59	Gato	/	/								
60	Gato hidráulico	/	/								
61	Llave de rueda	/	/								
62	Señales de carretera	/	/								
63	Tapete cubre llanta	/	/								
64	Tapa sombrerera	/	/								

Nota: El equipo que presente un daño y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o modelo de conservación.

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Carlos Bezares
Carlos Humberto Bezares Perez

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

ALEJANDRO OCARIZ GARCIA
X46

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06 FDDO-346