

GRUAS FORZA

INVENTARIO VEHICULO

F. 106436

BIENESTRO: B 70334767
 OPERADOR: Alexi S Martinez
 FECHA: 15-06-2026
 COLOR: Blanco AÑO: 2014

MARCA: CHEVROLET
 VIN: 3G1J85CC9C5626493

TIPO: SONIC LT
 PLACA: 51P

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			NIV

NOT: BBVA 0239

MOTOR SI NO DAÑO

CAJUELA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONE VAGELLE MOTOR	X		
CLAVON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
INGENIERO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONITOR OX	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
herramienta		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COPRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CAJAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIAZOR	X	X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE			NIV

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X	X	
PLACAS		X	
RINES		X	X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE			NIV
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
CUSTOMS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MARJAS EXTERIORES	X	X	
MALABRAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VERGAS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
CUSTOMS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MARJAS EXTERIORES	X	X	
MALABRAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VERGAS LATERALES	X		

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOSA DE AIRE	X		
CABLES	X		X
CENICEROS	X		
CLAVINTE	X		
CON. SEGURIDAD	X		
CLAVON	X		X
CUBIERTOS	X		
CORONA	X		
CONTROL A/C	X		
SEPROSTER	X		
ENCENDIDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANILLAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVAADORES ELECTRICOS	X		X
VESTIBURLOS	X		
VOLANTE	X		
VISEROS	X		



OBSERVACIONES:
 Daños en la Parte trasera
 Puerta Izquierda, llantas
 Rines, Salpicadera suv

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
JUAN	JUAN	JUAN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

GUARDIO(CCAO): Hub tlt.Hay TRASLADO(PROV): _____

A07B00219

MARCA: Chevrolet TIPO: S011
 VIN: 3G1J8SCC9ES69648 AGENCIA: _____
 SINIESTRO: P320334767 ASEGURADORA: BBVA
 FECHA: 13-06-16 COLOR: Blanco AÑO: 2014

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LANTANA DE REFRACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
Llaves	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA AGENTE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBAS AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDOLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE AGENTE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTIPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABEGERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEMDONES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJALVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTIPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

OBSERVACIONES:

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA AGENTE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBAS AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDOLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE AGENTE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTIPLACA	X		

ELABORA: Jose Guillermo Led RECIBE: Jose Guillermo Led
 NOMBRE Y FIRMA: [Signature] NOMBRE Y FIRMA: [Signature]
 ENTREGA: _____

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL (Guos Slotzinger)

5804 168

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, Número 510, Colonia Anáhuac, Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDVIA, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar acceso a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.com

Presenta información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones operativas del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro: 1370335967	Número de póliza: BB5620155	Inciso / Certificado: G1	Póliza: UNA 3195
Marca: Maruti	Submarca: Sonic	Tipo: Secular	Por: Bancos
Nombre del ajustador: Cesar Robays	Clase: X125	Fotos: X125	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Interesado: Industria Esther Navarro Trejo	otro electrónico: se		

IMPORANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, se pide pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan los daños y gastos en este siniestro que hayan sido pagados por esta en caso de no acordarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe así como la falsas o inexatas declaraciones del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Leyes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran irrevocablemente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
 Banco: **BBVA**
 Cuenta / Convenio: **617482**
 Referencia 1: **Escrita el número de siniestro sin la letra B**
 Referencia 2: **Deducible**

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)
 Nombre del taller: **Valvacias y Paq de Oveas**
 Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): **Valvacias y Paq de Oveas**
 Número de pase: **Valvacias y Paq de Oveas**

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños
 Nombre y firma del interesado: **Sandra Esther Navarro Trejo**

Asignación de taller
 Nombre y firma del interesado: **Sandra Esther Navarro Trejo**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Atendidos: **800 90 21 300 800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas

