

MARCA: Chevrolet

TIPO: Sonic LT-2

VIN: 3G1J85DC3F5231107

PLACA: 51P

AOTB-00041

SINIESTRO: B63918962

OPERADOR:

FECHA: 24-4-26

COLOR: Negro

AÑO: 2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS	X		
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Asientos delanteros con daño

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS	X		

<p>ELABORA</p> <p><i>Armando Gaspar Nolasco</i></p> <p>Armando Gaspar Nolasco</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>ENTREGA</p> <p><i>Armando Gaspar Nolasco</i></p> <p>Armando Gaspar Nolasco</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>RECIBE</p> <p><i>Armando Gaspar Nolasco</i></p> <p>Armando Gaspar Nolasco</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	--

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CAO): _____ TRASLADO(Prov): _____

AOT B089

MARCA: Chevrolet TIPO: sonic 1.7
 VIN: 3G1B5D03355631109 PLACA: _____
 SINESTRO: B 83918962 ASEGURADORA: _____
 FECHA: 23-09-2015 COLOR: Negro AÑO: 2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LANITA DE REFRIGACION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BANONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPAOORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRACOS LIMPAOORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BILBOS			X
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPAOORES	X		
PORTALACA	X		

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALVERAS	X		
BILBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTALACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA


	SI	NO	DAÑO
ALFORBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFORBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOUSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
OMT. SEGURIDAD	X		
CLAYON			X
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INS.TRIJUNTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUNOS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVAOORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORÓ: Jose Guillermo F Ruiz RECIBIÓ: Jose Guillermo F Ruiz
 FIRMA: [Signature] FIRMA: [Signature]
 NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: _____

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Aviso de Privacidad

El BIVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BIVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 503, Colonia Abasco, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, en adelante los datos personales con la finalidad de verificar su identidad, proporcionar soporte de los siniestros y servicios que solicite a través de nuestros Canales e Aviso de Privacidad, integran el contenido de este inventario de partes y piezas y en BIVA México.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México.

Número de pliego: **B0391E9GZ** Placa: **ELG6Z10FWQ** Inceso / caso: **CA** Modelo: **2015** Color: **Negro**
 Marca: **Chevrolet** Submarca: **SOME.** Tipo / variante: **NO** Placas: **NO** Cant. de partes: **216** Cant. de piezas: **216**
 Lugar: **CDMX** Fecha: **1/9/20** Fecha del siniestro: **PAUL. RIVERA** Cédula: **SS18E01202** Como estación: **SS18E01202** Como vehículo: **SS18E01202**
 Siniestro a: Afectado no Afectado sí

No.	Inventario	S/ No	No.	Inventario	S/ No	No.	Inventario	S/ No
1	Parabrisas		65	Ceño de todo		101	Bomba de dirección	
2	Bravos de limpiadores		66	Luz exterior		102	Bomba de freno	
3	Plumas limpiadores		67	Eje de retrovisor		103	Booster de frenos	
4	Cofre		68	Vieretas		104	Cables bujías	
5	Cuartos de luz		69	Tablero		105	Compresor de aire acondicionado	
6	Parril principal (izquierdo) (derecho)		70	Switch de encendido (start / stop engine)		106	Deposito de chispas	
7	Focos (hidrogeno) Xenon Led		71	Botones de estero		107	Distribuidor	
8	Faro de neblia (izquierdo) (derecho)		72	Control de estero		108	Filtro gasolina	
9	Parrilla		73	Control de aceleración		109	Marcha	
10	Emblemas		74	Control eléctrico		110	Motor limpiadores	
11	Facia		75	Guantero		111	Motor ventilador	
12	Molduras		76	Consola		112	Fortra filtro de aire	
13	Rejillas de facia		77	Porta vasos		113	Rabador	
14	Porta placa		78	Encendedor		114	Sistema de inyección	
15	Spoiler		79	Cenicero		115	Transmisión (STD)(AUT)	
			80	Palanca de velocidades		116	Tapón aceite motor	
			81	Perrilla balanza		117	Tapón radiador	
			82	Botones puerta		118	Tapón depósito líquido de frenos	
			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
			84	Cochera				
			85	Mangas de puertas (2)(4)				
			86	Bocinas radio				
			87	Cinturones de seguridad				
			88	Banca de asiento trasero				
			89	Respaldo de asiento trasero				
			90	Cableceras (1)(2)(3)(4)(5)				
			91	Alcantara				
			92	Tapetes (1)(2)(3)				

Trasero	
16	Medallón
17	Limpadores
18	Lampara stop
19	Tapia cajuela / guita puerta
20	Emblema agujas
21	Calaveras (2)(4)
22	Relojanetas
23	Delantera
24	Molduras
25	Porta placa
26	Camara de reversa
27	Spoiler
28	Escape

Lado derecho	
29	Salticadera
30	Cuarto luz lateral
31	Espejo lateral
32	Cristal aleta
33	Puerta delantera
34	Cristal puerta delantera
35	Manilla de puerta delantera
36	Puerta trasera
37	Cristal puerta trasera
38	Manilla de puerta trasera
39	Cristal costado
40	Estrido
41	Molduras

Lado izquierdo	
42	Salticadera
43	Cuarto luz lateral
44	Espejo lateral
45	Cristal aleta
46	Puerta delantera
47	Cristal puerta delantera
48	Manilla de puerta delantera
49	Puerta trasera
50	Cristal puerta trasera
51	Manilla de puerta trasera
52	Cristal costado
53	Estrido
54	Molduras

General	
120	Canastilla
121	Alarma
122	Tapón de gasolina
123	Herramientas
124	Sensor de reversa
125	Quemacocos
126	Toldo
127	Gancho de arrastre
128	Tapón gancho de arrastre
129	Calculadora de verificación
130	Tapón bicho
131	Tapón Centro de rueda (1)(2)(3)(4)

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Obrero en consentimiento a BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme a Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá diligenciarse en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (globo, señales de carretera, llave de ruedas, llantas, etc). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Paul Rivera Cruz Rally**
 Nombre y firma del ajustador que recibe: **Paul Rivera Cruz Rally**
 Razón social de la grúa: **Rivera Cruz Rally**
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **Paul Rivera Cruz Rally**

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
R63918962	2166210FWQ	01	A329A106
Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:
chevrolet	sonic	sonic	2015
Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Fred Barrera	X198	39	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 56
Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Paul Casca Bucarusta	5516601202	san.fcasca@bbva.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: 24/12
Lugar de expedición: CDMX

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller: AUTO online
Domicilio (Calle, número exterior (interior, colonia, teléfonos), teléfonos): Calle Cino de Recours Hidraulicos, Bucarusta

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado: Paul Casca Bucarusta

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, Grupo Financiero BBVA México, manifiesta que la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., desestimará en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía, para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller asignado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 800 83 62 003
Atendidos: Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.