

BBVA

Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

391J85 DC4RS503987

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones Generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B92102554	Número de póliza: 8736210555	Inciso / Certificado: 01	Placas: GWRB 188 B
Marca: Chevrolet	Submarca: Sonic	Tipo: Sedan	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: Juan Angel Ochoa	Claves: Iruvi	Fotos: Iruvi	Color: Rojo
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Laura Herrero Gonzalez	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 10 %	Correo electrónico: 461 1420 192

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecanica x Coloca
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>18-12-2023</u> Lugar de expedición: <u>Salamanca Gto.</u> <u>J. Ochoa</u> Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: <u>Supra Automotriz</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>Cerro de los Agustinos #102</u> <u>San Marcos Celugo Gto.</u>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de repuestos y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

 Nombre y firma del interesado	 Nombre y firma del interesado
 Nombre y firma del interesado	 Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 00 00
Afectados: 800 00 00 00

Recibo de pago de placas



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecanica x Colan
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>18-12-2023</u> Lugar de expedición: <u>Salamanca Gto.</u> <u>J. Ortega</u> Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller <u>Supra Automotriz</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) <u>Cerro de los Agustinos #102</u> <u>Juarez Celaya Gto.</u>
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños <u>[Signature]</u> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller <u>[Signature]</u> Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desamarrar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

GRUAS RAM SAW-
FCIRZA

2-HDA-19A-
INVENTARIO VEHICULO
A0800152

BBUA

109653

MARCA: Chevrolet TIPO: SMC.
VIN: 364Y85D40S503987 PLACA: SP

SINIESTRO: B92102554
OPERADOR: Jose Alfredo Romero
FECHA: 17-08-2026
COLOR: Uino AÑO: 2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	x		
COMPUTADORA MOTOR	x		
ESTEREO	x		
LLANTA DE REFACCION	x		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		x	NO visible
LLAVES	x		
CATALIZADOR	x		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			x
ALTERNADOR	x		
BAYONETA ACEITE MOTOR	x		
CLAXON	x		
BOMBA AGUA	x		
BANDAS MOTOR	x		
SISTEMA FRENO	x		
CABLES BUJIAS	x		
BOBINA	x		
AIRE ACONDICIONADO			x
DEPOSITO LIMPIADORES			x
DIRECCION HIDRAULICA			x
DISTRIBUIDOR		x	
ENCENDIDO ELECTRONICO			x
GENERADOR			x
MARCHA			x
MONOBLOCK			x
VENTILADOR			x
RADIADOR			x
RADIADOR DE A/C			x
TANQUE DE GASOLINA	x		
TAPON DE GASOLINA	x		
TAPON DE ACEITE	x		
TAPON RADIADOR	x		
TURBO CARGADOR			x

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			x
ASIENTOS DELANTEROS			x
ASIENTOS TRASEROS			x
BOCINAS			x
BOLSA DE AIRE			x
CABECERAS			x
CENICEROS			x
GUANTERA			x
CINT. SEGURIDAD	x		
CLAXON	x		
CODERAS			x
CONSOLA			x
CONTROL A/C	x		
DEFROSTER			x
ENCENDEDOR			x
ESPEJO RETROVISOR			x
INSTRUMENTOS TABLERO			x
LUZ INTERIOR	x		
LUZ STOP	x		
MANIJAS			x
PALANCA DE VELOCIDADES			x
RELOJ			x
SEGUROS ELECTRICOS			x
TABLERO			x
TAPETES			x
ELEVADORES ELECTRICOS			x
VESTIDURAS			x
VOLANTE	x		
VISERAS			x

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			x
CABLES PASACORRIERAS			x
TAPA CAJUELA			x
HERRAMIENTA			x
GATO			x
LLAVE DE RUEDA			x
SENALES DE CARRETERA			x

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			x
COFRE			x
CUARTOS DE LUZ			x
DEFENSA DELANTERA			x
FAROS			x
BALASTRAS			x
BULBOS			x
FAROS DE NIEBLA			x
PARABRISAS			x
PARRILLA			x
PLUMAS LIMPIADORES			x
PORTAPLACA			x



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			x
BULBOS			x
CAJUELA			x
DEFENSA TRASERA			x
LIMPIADOR			x
MEDALLON			x
PORTAPLACA			x
SISTEMA DE ESCAPE			x

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			x
SPOILERS			x
FUSIBLES			x
PLACAS			x
RINES			x
ALARMA			x
EXTINGUIDOR			x
ANTENA			x
PLACA VIN			x
KILOMETRAJE			x
CANASTILLA			x
ADAPTACION			x

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			x
COSTADOS			x
ESPEJO EXTERIOR			x
ESTRIBO			x
MANIJAS EXTERIORES			x
MOLDURAS			x
PUERTA DELANTERA			x
PUERTA TRASERA			x
SALPICADERA			x
LLANTAS			x
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			x
VIDRIOS LATERALES			x

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			x
COSTADOS			x
ESPEJO EXTERIOR			x
ESTRIBO			x
MANIJAS EXTERIORES			x
MOLDURAS			x
PUERTA DELANTERA			x
PUERTA TRASERA			x
SALPICADERA			x
LLANTAS			x
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			x
VIDRIOS LATERALES			x



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA