

MARCA: CHEVROLET  
VIN: 3GNJ8SDC8G55754P7

TIPO: SONIC SEDAN.  
PLACA: S/P

SINIESTRO: B65DS1260  
OPERADOR: MIGUEL ROJAS  
FECHA: 04/05/26  
COLOR: NEGRO AÑO: 2016

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

100/65

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ELABORA

*Lorena*  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

ORDEN(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

DOTB0062

MARCA:	TIPO:	SONICK	
VIN:	PLACA:	36L185DCRGS57548P	
SINIESTRO:	ASEGURADORA:	BBVA	
FECHA:	COLOR:	2-09-2010 Negro	
	AÑO:	2016	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

Cable trabado

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA	X		



INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES: Cable trabado por impacto

ELABORA <i>dos Guillermo Leal</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Daniel Hele Rls</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>José Guillermo Leal</i> NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL *Gencsis*

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>B65051260</b>	Póliza <b>8556210FK4</b>	Inciso / certificado <b>01</b>	Número de serie <b>3G1J85DC8G5575487</b>
Marca <b>Cherax</b>	Submarca <b>Sonic</b>	Tipo / categoría <b>Secan</b>	Modelo <b>2016</b>
Lugar <b>CDMX</b>	Fecha Día <b>02</b> Mes <b>05</b> Año <b>2026</b>	Placas <b>G42AGN</b>	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <b>Victor Fernando Vaughan Salinas</b>		Celular <b>5513961121</b>
		Correo electrónico <b>forvau90@gmail.com</b>	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Focos Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Trasero**

16.	Mecallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Calaveras (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Reflejanetes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lado derecho**

29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lado izquierdo**

42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cajuela**

55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58.	Extinguidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64.	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Interior**

65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Motor**

93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101.	Bocina de cláxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107.	Depósito de chorro de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116.	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119.	Tapón depósito líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**General**

120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones: <b>No Usada</b>	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: <b>No Usada</b>
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: <b>01</b>	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  Sí  No

**Llantas** Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: **Biogestive**  
 DI: **205-55-8R**  
 TI: **1/2**  
 R: **115-70-716 max 3/4**  
 ¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Marca:** **Rines**

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Alaación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

**Marca:** **Volante Original**

Original	Especial
----------	----------

**Observaciones**  
**Problema Frenos**

**Objetos personales**  
**No**

**Adaptaciones equipo especial**  
**No**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Retiro ambas placas de mi vehículo **Victor Fernando Vaughan Salinas**  
 Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.  
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

**Aviso de Privacidad**

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <i>665051280</i>	Número de póliza: <i>8556210FK4</i>	Inciso / Certificado: <i>01</i>	Placas: <i>6421660</i>
Marca: <i>Chrysler</i>	Submarca: <i>2010</i>	Tipo: <i>Sedas</i>	Modelo: <i>2010</i>
Nombre del ajustador: <i>Victor Fernando Vaughan Salinas</i>	Claves: <i>201</i>	Fotos: <i>507</i>	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <i>5,400</i>
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <i>Victor Fernando Vaughan Salinas</i>	Celular: <i>5513361121</i>	Correo electrónico: <i>Victor.F.Vaughan@bbva.com</i>

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: <b>BBVA</b> Cuenta / Convenio: <b>617482</b> Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <i>02.05.2016</i> Lugar de expedición: <i>CDMX</i>
---	--

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado <i>Victor Fernando Vaughan Salinas</i> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
<b>Indemnización de daños</b> Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presuuesto mecánico.	<b>Asignación de taller</b> Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
**atencionclientes.mx@bbva.com**  
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

**Centro nacional de atención a clientes**  
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.