

MARCA: CHEVROLET
VIN: 3G1J8CC7G5585161

TIPO: SONIC LT
PLACA: NO

SINIESTRO: 869151861
OPERADOR: MIGUEL ROSAS
FECHA: 5-5-26
COLOR: NEGRO AÑO: 2016

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOTB 00074

MOTOR SI NO DAÑO

CAJUELA SI NO DAÑO

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR SI NO DAÑO

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

7:42

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

3G1J86CC7GSS585161 0069

MARCA:	TIPO:	3011E
VIN: 3G1J86CC7GSS585161	PLACA:	
SINIESTRO: B6515146	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA: 03-05-20	COLOR:	Negre
	NÑO:	2016

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
CAMBIADOR MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REPACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BULBAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
GENERADOR ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDROCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TUBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PILMAS LIMPIADORES	X		
PORTIPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTIPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VINI	X		
KILOMETRAJE	X		
CAVASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
COGERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL AC	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEABORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA	RECIBE
Jose Guillermo Lea /	Jose Guillermo Lea /
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA	
Bralan Macle /	
NOMBRE Y FIRMA	

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL *Grass* *Imperial*

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Formulario de datos del vehículo: Número de siniestro (00111461), Póliza (ANB070402), Inciso / certificado (1), Número de serie (351J8600325 8161), Marca (GM), Submarca (SONIC), Tipo / cilindraje (4.0), Modelo (2016), Color (NEGRO), Lugar (MEX), Fecha (23/05/16), Placas (MEX 8414), Cantidad de placas (0), Kilometraje, Gasolina (E), Atención a (Asegurado), Nombre del interesado (WILSON HERRANDEZ), Celular (5141017514), Correo electrónico (w.herrandez@bbva.com.mx)

Table with 3 columns: No., Inventario, Sí No. Repeated for multiple sections.

Delantero: 1. Parabrisas, 2. Brazos de limpiadores, 3. Plumas limpiadoras, 4. Cofre, 5. Cuartos de luz, 6. Faro principal (izquierdo) (derecho), 7. Focos: [X] Halógeno [] Xenón [] Led, 8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho), 9. Parrilla, 10. Emblemas, 11. Facia, 12. Molduras, 13. Rejillas de facia, 14. Porta placa, 15. Spoiler

Interior: 65. Cielo de toldo, 66. Luz interior, 67. Espejo retrovisor, 68. Viseras, 69. Tablero, 70. Switch de encendido (start / stop engine), 71. Botones de estéreo, 72. Control aire acondicionado, 73. Control calefacción, 74. Control eléctrico, 75. Guanteras, 76. Consola, 77. Porta vasos, 78. Encendedor, 79. Cenicero, 80. Palanca de velocidades, 81. Perilla palanca, 82. Botones puerta, 83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho), 84. Coderas, 85. Manijas de puertas (2) (4), 86. Bocinas radio, 87. Cinturones de seguridad, 88. Banca de asiento trasero, 89. Respaldo de asiento trasero, 90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5), 91. Alfombra, 92. Tapetes (1) (2) (3) (4)

Otros: Computadora (¿Es visible? No), Batería (¿Es visible? No), Llaves (Llave de encendido, ¿Funciona? No), Tipo de llaves (Normal), Auto estéreo (Estéreo No, ¿Funciona? No), Tarjeta de circulación (No)

Trasero: 16. Medallón, 17. Limpiadores, 18. Lámpara stop, 19. Tapa cajuela / quita puerta, 20. Emblema cajuela, 21. Calaveras (2) (4), 22. Reflejantes, 23. Defensa, 24. Molduras, 25. Porta placa, 26. Cámara de reversa, 27. Spoiler, 28. Escape

Motor: 93. Alternador, 94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho), 95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho), 96. Bandas de motor, 97. Bayoneta aceite dirección, 98. Bayoneta aceite motor, 99. Bayoneta aceite transmisión, 100. Bobina, 101. Bocina de claxon, 102. Bomba de agua, 103. Bomba dirección hidráulica, 104. Boster de frenos, 105. Cables bujías, 106. Compresor aire acondicionado, 107. Depósito de chisqueteros, 108. Distribuidor, 109. Filtro gasolina, 110. Marcha, 111. Motor limpiadores, 112. Motor ventilador, 113. Porta filtro de aire, 114. Radiador, 115. Sistema de inyección, 116. Transmisión (STD) (AUT), 117. Tapón aceite motor, 118. Tapón radiador, 119. Tapón depósito líquido de frenos

Adicionales: Pantalla GPS, Tarjeta GPS SD, TAG

Llantas: Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4), DD: Delantera derecha, DT: Delantera izquierda, R: Refacción, TD: Trasera derecha, TL: Trasera izquierda

Lado derecho: 29. Salpicadera, 30. Cuarto luz lateral, 31. Espejo lateral, 32. Cristal aleta, 33. Puerta delantera, 34. Cristal puerta delantera, 35. Manija de puerta delantera, 36. Puerta trasera, 37. Cristal puerta trasera, 38. Manija de puerta trasera, 39. Cristal costado, 40. Estribo, 41. Molduras

General: 120. Canastilla, 121. Alarma, 122. Tapón de gasolina, 123. Herramientas, 124. Sensor de reversa, 125. Quemacocos, 126. Toldo, 127. Gancho de arrastre, 128. Tapón gancho de arrastre, 129. Calcomanía de verificación, 130. Tapón birlo, 131. Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)

Rines: Marca, Original Especial, Aleación Acero, No. (1) (2) (3) (4)

Lado izquierdo: 42. Salpicadera, 43. Cuarto luz lateral, 44. Espejo lateral, 45. Cristal aleta, 46. Puerta delantera, 47. Cristal puerta delantera, 48. Manija de puerta delantera, 49. Puerta trasera, 50. Cristal puerta trasera, 51. Manija de puerta trasera, 52. Cristal costado, 53. Estribo, 54. Molduras

Volante: Marca, Original Especial

Cajuela: 55. Alfombra cartón cajuela, 56. Birlo de seguridad, 57. Cables pasa corriente, 58. Extintidor, 59. Gato, 60. Gato hidráulico, 61. Llave de rueda, 62. Señales de carretera, 63. Tapete cubre llanta, 64. Tapa sombrerera

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación. Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

De solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora. Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo; Nombre y firma del ajustador que recibe; Razón social de la grúa; Nombre y firma del operador de grúa que recibe