

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0778

☒ RESGUARDO(CCAO): Tedloyo can ☐ TRASLADO(PROV): AOTBOO658

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Opix</u>
VIN: <u>361MA5E15M1102B84</u>	PLACA: <u>57P</u>
SINIESTRO: <u>B77249964</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>10-08-26</u> COLOR: <u>Rojo</u>	AÑO: <u>2021</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		/
CABECERAS	/		/
CENICEROS	/		/
GUANTERA	/		/
CINT. SEGURIDAD	/		/
CLAXON	/		/
CODERAS	/		/
CONSOLA	/		/
CONTROL A/C	/		/
DEFROSTER	/		/
ENCENDEDOR	/		/
ESPEJO RETROVISOR	/		/
INSTRUMENTOS TABLERO	/		/
LUZ INTERIOR	/		/
LUZ STOP	/		/
MANIJAS	/		/
PALANCA DE VELOCIDADES	/		/
RELOJ	/		/
SEGUROS ELECTRICOS	/		/
TABLERO	/		/
TAPETES	/		/
ELEVADORES ELECTRICOS	/		/
VESTIDURAS	/		/
VOLANTE	/		/
VISERAS	/		/

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		/
COFRE	/		/
CUARTOS DE LUZ	/		/
DEFENSA DELANTERA	/		/
FAROS	/		/
BALASTRE	/		/
BULBOS	/		/
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		/
PARRILLA	/		/
PLUMAS LIMPIADORES	/		/
PORTAPLACA	/		/

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		/
BULBOS	/		/
CAJUELA	/		/
DEFENSA TRASERA	/		/
LIMPIADOR	/		/
MEDALLON	/		/
PORTAPLACA	/		/
SISTEMA DE ESCAPE	/		/


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		/
CABLES PASACORRIENTES	/		/
TAPA CAJUELA	/		/
HERRAMIENTA	/		/
GATO	/		/
LLAVE DE RUEDA	/		/
SEÑALES DE CARRETERA	/		/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		/
SPOILERS	/		/
FUSIBLES	/		/
PLACAS	/		/
RINES	/		/
ALARMA	/		/
EXTINGUIDOR	/		/
ANTENA	/		/
PLACA VIN	/		/
KILOMETRAJE	/		/
CANASTILLA	/		/
ADAPTACION	/		/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	/		/
BOMBA GASOLINA	/		/
LLAVES	/		/
CATALIZADOR	/		/

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		/
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		/
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/



OBSERVACIONES:

Op. Fernando palomino
G. Forza

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

B77249964

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 515, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06702, México, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en www.bbva.com.mx.

La presente es una copia de conformidad con el artículo 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Marca	Modelo	Color	Placa	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
B77249964	2021	VINO	5563M5455	1	107	Gasolina
Submarca	Tipo / cilindraje	Motor	Calaje	Correa eléctrica		
GM	ONIX	1.8	5563M5455			
Lugar	Fecha	Nombre del interesado				
ECATEPEC	08/08/2026	SKWIA SANCHEZ OCTOIA				
Segurado	Afectado					
R-O						

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1	Parabrisas		
2	Braceos de limpiadores		
3	Puertas limpiadores		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spolier		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Limpia stop		
19	Tapas Capota / quita puerta		
20	Emblema capota		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Relojantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spolier		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espiego lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manga de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manga de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estrebo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espiego lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manga de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manga de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estrebo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombrilla cartón capota		
56	Bloque de seguridad		
57	Cables para corriente		
58	Extintor		
59	Cable		
60	Cable hold-down		
61	Luces de rueda		
62	Sensores de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapete sombrerera		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espig retrovisor		
68	Vicerias		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreos		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantero		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Mangas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombrilla		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Booster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Reductor		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (5TD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacables		
126	Toldo		
127	Ganchos de anclaje		
128	Tapón ganchos de anclaje		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón bato		
131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No Tarjeta GPS ☐ Sí ☒ No TAG ☐ Sí ☒ No	Adicionales Pantalla TV ☐ Sí ☒ No Marca
---	---

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 115/65/14 (3/4 1/2 1/4) DD ☒ Sí ☐ No TD ☒ Sí ☐ No DI ☒ Sí ☐ No TI ☒ Sí ☐ No R ☒ Sí ☐ No	Vida ¿Funda o cubierta? ☒ Sí ☐ No DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda
--	--

Rines Marca: AGENCIA Original ☒ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4) No (1) (2) (3) (4)
---	--

Volante Marca: ☒ Original ☐ Especial ☐
--

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Obligo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, joyas, etc., y que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los interesados, según corresponda. Te pedimos que firmes los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe