


BBVA

Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro: B1463E067	Número de póliza: RCS621025F0	Inciso / Certificado: 01		Placas: URB054H
Marca: Chevrolet	Submarca: Onix	Tipo: Sedan	Modelo: 2021	Color: Azul
Nombre del ajustador: Bruno Rubio Sánchez	Clave: P662	Folios: 3	Importe deducible: 5% $ 7,935	
Asegurado	Nombre del interesado: Ricardo Tavala	Celular: 4424762526	Correo electrónico:	

IMPORTANTE

Daños del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y accesorios: Fascia Delantera, A/C, Salpicaderas, Faros, Cofre

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y accesorios: Fascia trasera

Datos depósito deducible

Fecha de expedición: 18-7-26

Lugar de expedición: Qro. Qro.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeta a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online

Número de perito:


Comer. Qro. Agua Azul # 309

Aparicio Maso Qro PT

atencionaclientes_mx@bbva.com

800 90 21 300 800 83 62 003

Auto y Pedidos, Daños Anteriores, Parachoques, Defensa Atras, Postes Traseros, Stops, Defensa


BBVA
Chevrolet
Onix
Sedan
2021
Azul
Bosch
LTH
Continental
Chevrolet
Chevrolet
Bruno Rubios

GRUAS BARRON
FORZA

993-ES-4
INVENTARIO VEHICULO
A0900184

BBVA. 109783

SINIESTRO: B74636967
OPERADOR: Eulalio Castaneda
FECHA: 08-09-2026
COLOR: AZUL AÑO: 2021

MARCA: CHEVROLET TIPO: ONIX
VIN: 3G1MA8E25ML103317 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	NO VISIBLE		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAHULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR		X	
MARCHA	NO VISIBLE		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X	NO VISIBLES	
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS			X
FUSIBLES		X	
PLACAS			X
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN			

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS	NO VISIBLES		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		







OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Juan Carlos Inestrosa	Eulalio Castaneda	Juan Carlos Inestrosa
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA