SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4719

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Chevrolet	TIPO:	Chevy
VIN:	3G7SE51663S103794	PLACA:	Sin Placas
SINIESTRO:	B3682246G2	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	23-10-26	COLOR:	Arena
AÑO:	2003		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA			
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
oswaldo		oswaldo
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

(2)

Autorización de servicio auto

AOGB0608

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: 886824662	Número de póliza: 739A00113	Inciso / Certificado: 15053	Placas: KVX463A
Marca: CHEVROLET	Submarca: CHEVY	Tipo: MAZA	Modelo: 2003	Color: BRONCE
Nombre del ajustador: JACOBO OSCILIO	Claves: 70243	Fotos: CX	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No $ S/RA
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado Nº	Nombre del interesado: BBVA MEXICO	Celular: 3331538793	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsedad o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes**

Fecha de expedición: 23/10/26
Lugar de expedición: Cuernavaca

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase: ABSOLUTE	C/ ROMERITO #31

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito, propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizo declarar en caso de ser necesario, en el costo de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. **(Opción sólo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "**asunto**" del correo el **número de siniestro.**
En el "**cuerpo**" del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad íntegro en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

No. de siniestro / reporte	Póliza	Inciso / certificado		Número de VIN	
B0632462	7391000113	15255		3G1SG51663S103794	
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color	
Chevrolet	Chevy	Manual	2003	Dorado	
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
Cruzero	23/10/06	RVH4632	(0) (1)		1/4 1/2 3/4 E F
Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado		Celular	Correo electrónico	
	BBVA México		33353879 3		

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre		✓
5	Cuartos de luz		✓
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		✓
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras		✓
13	Rejillas de facia		✓
14	Porta placa		✓
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores		✓
18	Lámpara stop		✓
19	Tapa cajuela / quita puerta		✓
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)		✓
22	Reflejantes		
23	Defensa	✓	
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		✓
Lado derecho			
29	Salpicadera	✓	
30	Cuarto luz lateral		✓
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta		✓
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo		✓
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera	✓	
43	Cuarto luz lateral		✓
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta	✓	
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo	✓	
54	Molduras	✓	✓
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	✓	
56	Birlo de seguridad		✓
57	Cables pasa corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato		✓
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de rueda		✓
62	Señales de carretera		✓
63	Tapete cubre llanta		✓
64	Tapa sombretera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)		✓
71	Botones de estéreo		✓
72	Control aire acondicionado		✓
73	Control calefacción		✓
74	Control eléctrico		✓
75	Guantera	✓	
76	Consola		✓
77	Porta vasos		✓
78	Encendedor		✓
79	Cenicero		✓
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas		✓
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador		✓
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120	Canastilla	✓	
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas	✓	
124	Sensor de reversa	✓	
125	Quemacocos	✓	
126	Toldo		✓
127	Gancho de arrastre	✓	
128	Tapón gancho de arrastre	✓	
129	Calcomanía de verificación	✓	
130	Tapón birlo	✓	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD:
TD:
DI:
TI:
R:
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:

Original	Especial
Aleación	Acero

No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:

Original	Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos retires tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posición de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner