

Fecha 27/07/26 Hora 15:17

No. De Reporte A06B0193

No. De siniestro B75485061

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Chevrolet Tipo chev Model 2011 Color Rojo

No. De Serie BGUSE51X2BS131783 Placas S/P No. De Motor

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR		1	
BATERIA		1	
BAVONETA ACEITE MOTOR		1	
CLAXON		1	
BOMBA AGUA		1	
BOMBA GASOLINA		1	2
BANDAS MOTOR		1	2
SISTEMA FRENS		1	
CABLES BUJIA		1	
AIRE ACONDICIONADO		1	
COMPUTADORA MOTOR		1	
DEPOSITO LIMPIADORES		1	
DIRECCION HIDRAULICA		1	
DISTRIBUIDOR		1	
ENCENDIDO ELECTRONICO		1	
GENERADOR		1	
MARCHE		1	
MONOBLOCK		1	
VENTILADOR		1	
RADIADOR		1	
TANQUE DE GASOLINA		1	
TAPON DE GASOLINA		1	
TAPON DE ACEITE		1	
TAPON RADIADOR		1	
TURBO CARGADOR		1	

INTERIOR

ALFOMBRA	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	
ASIENTOS TRASEROS	1	
BORNAS	1	2
STEREO CD	1	2
BOLSAS DE AIRE	1	2
CABECERAS	1	2
CENICEROS	1	
GUANTERA	1	
CINT. DE SEGURIDAD	1	
CODERAS	1	
CONSOLA	1	
CONTROL DE AIRE ACOND	1	
DEFROSTER	1	
ENCENDEDOR	1	
ESPEJO RETROVISOR	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	
LUZ INTERIOR	1	
LUZ STOP	1	

SI NO

CATALIZADOR 1/2

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANUAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AM/FM	1	
RELOJ	1	
SEGURIDS ELECTRICOS	1	
TABLERO	1	
TAPETES	1	
ELEVADORES ELECTRICOS	1	
VESTIDURAS	1	
VOLANTE	1	
VICERAS	1	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	1	
CABLES PASACORRIENTE	1	
TAPA CAJUELA	1	
HERRAMIENTA	1	
GATO	1	
LLAVE DE RUEDA	1	
LLANTA DE REFACCION	1	
SEÑALES DE CARRETERA	1	

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO	1	
MANUAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS	1	
PUERTAS DELANTERAS	1	
PUERTAS TRASERAS	1	
SALPICADERA	1	
TAPONES DE RUEDAS	1	
VIDRIOS LATERALES	1	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	1	
COFRE	1	
CUARTOS DE LUZ	1	
DEFENSA DELANTERA	1	
FAROS DE HALOGENO	1	
FAROS DE NIEBLA	1	
PARABRISAS	1	
PARRILLA	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	
PORTAPLACA	1	
CAJUELA	1	
DEFENSA TRASERA	1	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES	1	
MEDALLON	1	
PORTA PLACA	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	

GENERAL

ANTENA	1	
CAVASTILLA	1	
SPOILERS D Y T	1	
FUSIBLES	1	
PLACAS	1	
RINES	1	
ALARMA	1	
EXTINGUIDOR	1	
OBJETOS PERSONALES	1	
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	1	
OTROS	1	
REDILLAS	1	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Congelada Frontal

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Zapopan

ELABORO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Zeus Sanchez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (elección solo para asegurados).

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Seguros

A00130193

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75485061	Número de póliza: 8326210A25	Inciso / Certificado: 001	Placas: KKC-543-A
Marca: chevrolet	Submarca: chevy	Tipo: Monza	Modelo: 2011
Nombre del ajustador: Luis Fernando Galeado Flores	Claves: M13	Fotos: 015	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 10%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Jorge Gonzalez Velasco	Celular: 33-31-57-95-41	Correo electrónico: Bola912412@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

- Falso de lente, - Falso de cofre - Falso de dirección - Sello de dirección de mano	Frontal	- Marco de motor - Radiador - Condensador - Refuerzo de delante	Trasero	- Falso de Falso - Mecánico por colisión	Lado izquierdo
---	----------------	--	----------------	---	-----------------------

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 25-03-26 Lugar de expedición: Zapopan Firma del ajustador:
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. El Potrero F31 Col: Los Pinos

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

800 90 21 300 800 83 62 008

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-49

solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo a la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

EV.06

FDDO-346

Inventario de vehículo dañado auto

[Aviso de Privacidad](#)

Seguros Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro B35485061		Póliza B726210 A25		Inciso / certificado 001		Número de serie JG25651XXB3131783	
Marca Chevrolet		Submarca Chevy		Tipo / cilindrada Motor		Modelo ZG11	
Lugar Zapopan		Fecha Día 25 / Mes 07 / Año 26		Placas		Cantidad de placas (0) (1)	
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no		Nombre del interesado Jorge González Uclesen		Celular 33 31-57-95-41		Kilometraje 12096	
						Gasolina [] 1/2 [] 3/4 [] Full	
						Correo electrónico Ponielgarcia12@gmail.com	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero		
1	Parabrisas	X
2	Brazos de limpiadores	
3	Plumas limpiadoras	
4	Cofre	
5	Cuartos de luz	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9	Parrilla	
10	Emblemas	
11	Facia	
12	Molduras	
13	Rejillas de facia	
14	Porta placa	
15	Spoiler	

Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		X
18	Lámpara stop		
19	Tapacajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		X
26	Cámara de reversa		X
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho		
29	Salpicadera	
30	Cuarto luz lateral	
31	Espajo lateral	
32	Cristal aleta	
33	Puerta delantera	
34	Cristal puerta delantera	
35	Manija de puerta delantera	
36	Puerta trasera	
37	Cristal puerta trasera	
38	Manija de puerta trasera	
39	Cristal costado	
40	Estribo	
41	Molduras	

Lado izquierdo		
42	Sapicadera	
43	Cuarto luz lateral	
44	Espejo lateral	
45	Cristal aleta	
46	Puerta delantera	
47	Cristal puerta delantera	
48	Manija de puerta delantera	
49	Puerta trasera	
50	Cristal puerta trasera	
51	Manija de puerta trasera	
52	Cristal costado	
53	Estribo	
54	Molduras	

Cajuela			
55	Allombra cartón cajuela	/	
56	Birlo de seguridad		X
57	Cables pasa corriente		X
58	Extintor		X
59	Gato		X
60	Gato hidráulico		X
61	Llave de rueda		X
62	Señales de carretera		X
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera	/	

Interior	
65	Cielo de toldo
66	Luz interior
67	Espejo retrovisor
68	Viseras
69	Tablero
70	Switch de encendido (start / stop engine)
71	Botones de estérero
72	Control aire acondicionado
73	Control calefacción
74	Control eléctrico
75	Guantera
76	Consola
77	Porta vasos
78	Encendedor
79	Cenicero
80	Palanca de velocidades
81	Perilla palanca
82	Botones puerta
83	Asiento delantero (volante) (dirección)
84	Coderas
85	Manijas de puertas (2)
86	Bocinas radio
87	Cinturones de seguridad
88	Banca de asiento trasero
89	Respaldo de asiento trasero
90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)
91	Alfombra
92	Tapetes (1) (2) (3)

Motor		
93	Alternador	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96	Bandas de motor	
97	Bayoneta aceite dirección	
98	Bayoneta aceite motor	
99	Bayoneta aceite transmisión	
100	Bobina	
101	Bocina de claxon	
102	Bomba de agua	
103	Bomba dirección hidráulica	
104	Boster de frenos	
105	Cables bujías	
106	Compresor aire acondicionado	
107	Depósito de chisqueteros	
108	Distribuidor	
109	Filtro gasolina	
110	Marcha	
111	Motor limpiadores	
112	Motor ventilador	
113	Porta filtro de aire	
114	Radiador	
115	Sistema de inyección	
116	Transmisión (5 ^{ta}) (AUT)	
117	Tapón aceite motor	
118	Tapón radiador	
119	Tapón depósito líquido de frenos	

General			
120.	Canastilla		X
121.	Alarma		X
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		X
125.	Quemacocos	.	X
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre	/	
128.	Tapón gancho de arrastre	/	
129.	Calcomanía de verificación	/	
130.	tapón birlo	/	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Otros	
Computadora ¿Es visible? SI ☐ No ☐ Observaciones: _____ _____	Bateria ¿Es visible? SI ☒ No ☐ Marca: LTH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? SI ☒ No ☐ Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo SI ☒ No ☐ ¿Funciona? SI ☐ No ☐ Marca: Claris Audio	Tarjeta de circulación SI ☒ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: _____
TAG ☐ Sí ☐ No ☐

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/55/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD:		
TD:		
DI:		
TI:		
R	☒	
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Reforción
TD: Traseira derecha	TI: Traseira izquierda	

Rines

Marca: _____

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Aero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

~~Normal~~ Especial

Observaciones

No

Objetos personales

No

Adaptaciones equipo especial

No

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo **se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo.

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe