



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 3/08/26 Hora 18:52

No. De Reporte 209B0216

No. De siniestro B764 11061

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si ☒ No ☐Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca

Tipo

Modelo

Color

Chevrolet Chevy 2005 Rojo

No. De Serie

Placas

No. De Motor

3G1SF21X058161830 JKC460A

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	1	
CLAXON	1	
BOMBA AGUA	1	
BOMBA GASOLINA	2	
BANDAS MOTOR	1	
SISTEMA FRENS	1	
CABLES BUJÍA	1	
AIRE ACONDICINADO	1	
COMPUTADORA MOTOR	1	
DEPOSITO LIMPIADORES	1	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	
DISTRIBUIDOR	1	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	1	
GENERADOR	1	
MARCHA	1	
MONOBLOCK	1	
VENTILADOR	1	
RADIADOR	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	
TAPON DE GASOLINA	1	
TAPON DE ACEITE	1	
TAPON RADIADOR	1	
TURBO CARGADOR	1	

INTERIOR

ALFOMBRA	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	
ASIENTOS TRASEROS	1	
BOCINAS	2	
STEREO CD	2	
BOLSAS DE AIRE	2	
CABECERAS	1	
CENICEROS	1	
GUANTERA	1	
CINT. DE SEGURIDAD	1	
CODERAS	1	
CONSOLA	1	
CONTROL DE AIRE ACOND	1	
DEFROSTER	1	
ENCENDEDOR	1	
ESPEJO RETROVISOR	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	
LUZ INTERIOR	2	
LUZ STOP	2	

SI NO

CATALIZADOR

1

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AMFM		1
RELOJ		1
SEGUROS ELÉCTRICOS		1
TABLERO	1	
TAPETES	1	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	1	
VESTIDURAS	1	
VOLANTE	1	
VICERAS	1	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	1	
CABLES PASACORRIENTE		1
TAPA CAJUELA	1	
HERRAMIENTA		1
GATO		1
LLAVE DE RUEDA		1
LLANTA DE REFACCIÓN	1	
SEÑALES DE CARRETERA	1	

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO		1
MANIJAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS	1	
PUERTAS DELANTERAS	1	
PUERTAS TRASERAS	1	
SALPICADERA	1	
TAPONES DE RUEDAS	1	
VIDRIOS LATERALES	1	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	1	
COFRE	1	
CUARTOS DE LUZ	1	
DEFENSA DELANTERA	1	
FAROS DE HALOGENO	1	
FAROS DE NIEBLA	1	
PARABRISAS	1	
PARRILLA	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	
PORTAPLACA	1	
CALAVERAS	1	
CAJUELA	1	
DEFENSA TRASERA	1	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES		1
MEDALLON	1	
PORTA PLACA		1
SISTEMA DE ESCAPE	1	

GENERAL

ANTENA	1	
CANASTILLA		1
SPOILERS D Y T		1
FUSIBLES	1	
PLACAS		1
RINES	1	
ALARMA	1	
EXTINGUIDOR	1	
OBJETOS PERSONALES	1	
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	2	
OTROS		
REDILLAS	NO	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con golpes frontal

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Cerezo

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Angel Carecer

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 515, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500 CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte mejor y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataste con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.


Número de siniestro: B76411061	Número de póliza: 8666210N1Y	Inciso / Certificado: 001	Placas: JKC 460A
Marca: CHEVROLET	Submarca: CHEV	Tipo: SEPA	Modelo: 2005
Nombre del ajustador: JESUS PINAL	Claves: M-171	Fotos: OK	Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$ N/A
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°: ---	Nombre del interesado: ARELY ISABEL ORTIZ JUAREZ	Celular: ---	Correo electrónico: ---

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro






Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **MECANICA, COLLISION, SUSPENSION, FASIN, REFUEZO, PARELLA, EMERGEN.**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falta o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **---**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 02/08/2026 Lugar de expedición: GUADAJARARA, JALISCO Firma del ajustador: ---
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ONLINE Número de pase: ---	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. POTRERITO #31 COL. LAS PINTAS
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: X Arely Ortiz	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: ---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: X Arely Ortiz	Nombre y firma del ajustador que recibe: ---	Razón social de la grúa: ---	Nombre y firma del operador de grúa que recibe: ---
--	---	-------------------------------------	--

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B76411061	Póliza B666210N1Y	Inciso / certificado 001	Número de serie 3G1SFZ1XQ55161830
Marca CHEVROLET	Submarca CHEVR	Tipo / cilindraje SEDAN	Modelo 2005
Lugar GUADAJARA	Fecha 02/08/2026	Placas JAC460A	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado ARELY ISABEL ORTIZ JUAREZ	Celular	Kilometraje 155428
			Gasolina E 1/4 1/2 3/4 F
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	
2.	Brazos de limpiadores	
3.	Plumas limpiadoras	
4.	Cofre	
5.	Cuartos de luz	
6.	Faro principal (zodiado) (derecho)	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9.	Parrilla	
10.	Emblemas	
11.	Facia	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejos	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extintor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

Interior

65.	Cielo de toldo	
66.	Luz interior	
67.	Espejo retrovisor	
68.	Viseras	
69.	Tablero	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	
71.	Botones de estereo	
72.	Control aire acondicionado	
73.	Control calefacción	
74.	Control eléctrico	
75.	Guantera	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite direccion	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisor	
100.	Botina	
101.	Bochín de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba direccion hidráulica	
104.	Botón de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Conjuntos de eje con rodaje	
107.	Deposito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones: N/A	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca: N/A
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estereo Estereo ☐ Sí ☒ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca: N/A	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐

Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: **N/A**

TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: **MR-162** **185/65R14**

TD: **PIRELLI** **185/65R14**

DI: **MR-162** **185/65R14**

TI: **PIRELLI** **185/65R14**

R: **P6000** **185/65R14**

¿Fundó o cubierte? ☐ Sí ☒ No

DD: Delantera derecha D: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **CHEVROLET**

Original ☒ Especial ☐

Aleación ☐ Acero ☒

No. (1) (2) (3) (4) **4**

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **CHEVROLET**

Original ☒ Especial ☐

Observaciones

No dejó objetos personales en el vehículo

Objetos personales

No dejó objetos personales en el vehículo

Arely ort

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Arely ortiz
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Arely ortiz

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe