

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0760

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLUYUCAN ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>CHEVROLET</u>	TIPO: <u>CHEVY</u>
VIN: <u>3915F21X385115283</u>	PLACA: <u>SP</u>
SINIESTRO: <u>87712056</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>08/04/26</u> COLOR: <u>GRU</u>	AÑO: <u>2008</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOSINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Bardo</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Fernando Pabon</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Bardo</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 877120566	Número de póliza: 771A000057	Inciso / Certificado: 86633	Placas: LVN 606B
Marca: GM	Submarca: Chevy	Tipo: 2008	Modelo: Azul
Nombre del ajustador: Victor M. Carrada	Claves: X775	Fotos: X775	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ S1. VC
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Alejandro de Dios Arco	Celular: 5539035368	Correo electrónico: alex_dd24@hotmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **DAÑO A CONSECUENCIA DE INUNDACIÓN**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **He retirado ambas placas de mi vehículo ya que es una posible pérdida total. Afirmación**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 07/08/2016 Lugar de expedición: CDMX
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujetos a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO SOLAR Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivo 19, Reversos Hidráulicos CP. 5493, Buenavista

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Firma del ajustador: Alejandro de Dios Arco
Indemnización de daños: Alejandro de Dios Arco Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarlos, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de serie 877120566	Poliza 771A000057	Inciso / certificado 86633	Número de serie 3618F21X385115283
Marca GM	Submarca Chevy	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2008
Color Azul	Gasolina 1/4 1/2 3/4	Placas LVN 606R	Kilometraje 278146
Fecha 07/08/2016	Cantidad de placas Sin (0) Placas	Atención a Assegurado ☐ Afectado no ☒ RO	Correo electrónico alex-da24@hotmail.com
Nombre del interesado Alejandro de Dios Arcos		Celular 5539025368	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas			65	Cielo de todo		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor		
4	Cofre			68	Viseras		
5	Cuartos de luz			69	Tablero		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado		
9	Parrilla			73	Control calefacción		
10	Emblemas			74	Control eléctrico		
11	Facia			75	Guantera		
12	Molduras			76	Consola		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos		
14	Porta placa			78	Encendedor		
15	Spoiler			79	Cenicero		
Trasero				80	Palanca de velocidades		
16	Medallon			81	Perilla palanca		
17	Limpiadores			82	Botones puerta		
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas		
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)		
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio		
22	Reflejantes			87	Cinturones de seguridad		
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero		
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero		
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
26	Cámara de reversa			91	Alfombra		
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
28	Escape			Motor			
Lado derecho				93	Alternador		
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
30	Cuanto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor		
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección		
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor		
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión		
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina		
36	Puerta trasera			101	Bocina de cláxon		
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua		
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica		
39	Cristal costado			104	Boster de frenos		
40	Estríbo			105	Cables bujías		
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado		
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueteros		
42	Salpicadera			108	Distribuidor		
43	Cuanto luz lateral			109	Filtro gasolina		
44	Espejo lateral			110	Marcha		
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores		
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador		
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire		
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador		
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección		
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (5M) (AUT)		
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor		
52	Cristal costado			118	Tapón radiador		
53	Estríbo			119	Tapón depósito líquido de frenos		
54	Molduras			General			
Cajuela				120	Canastilla		
55	Almohada cartón cajuela			121	Alarma		
56	Birio de seguridad			122	Tapón de gasolina		
57	Cables pase corriente			123	Herramientas		
58	Extintidor			124	Sensor de reversa		
59	Gato			125	Quemacocos		
60	Gato hidráulico			126	Toldo		
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre		
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre		
63	Tapete cuña frena			129	Calcomanía de verificación		
64	Vela sonda			130	Tapón brio		
				131	Tapón ☒ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		
				Otros			
				Computadora	Batería		
				¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		
				Observaciones:	Marca: <u>Conher</u>		
				 Llaves	 Tipo de llaves		
				Llave de encendido	Normal ☒		
				¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐		
				Cantidad:	Tarjeta ☐		
				Auto estéreo	Tarjeta de circulación		

Allegamos en consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, de acuerdo al Aviso de privacidad

Yo, el/los abajo firmante/s, declaro que soy el/los propietario/s de este vehículo y que el/los mismo/s no serán repuestos en caso de extravío. Esta firma debe ir 3 personas en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Se pedimos por favor no retirar los datos originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, llantos, etc.). Este documento será devuelto únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía de alquiler.

Alejandro de Dios Acevedo

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe