

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TECOYOUCAN

☐ TRASLADO(PROV):

SI NO DAÑO

MARCA: <u>CHEVROLET</u>	TIPO: <u>CHEVY</u>
VIN: <u>3915F21X575106556</u>	PLACA: <u>511</u>
SINIESTRO: <u>B76272061</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>08/09/26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2007</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FREÑOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTA PLACA			

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTA PLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDIDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			



OBSERVACIONES: EL ESTEREO
SE ENCUENTRA EN EL
ASIENTO DELANTERO.

ELABORA <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

BBVA

Seguros

A. de Pago

F.P. 20910.

Bco-39.

P-2. 46

Autorización de servicio auto

VALUACION

PAGO DIGITAL

OK

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros canales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
1316272061	8536210NUV	001	NHY 7130
Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:
CHEVROLET	EMERY	HB	2007
Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
ABONILAS U.	X35	X35	☒ SI ☐ No \$ 2,170.00
Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☒ Asegurado ☐ Afectado N°	JANET	SAN LUIS	5565374309

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 1/ AGO / 26 Lugar de expedición: EDO MEX
Firma del ajustador	
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (Calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVA 19 BARRIO DE SAN LUIS
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Janet Solorzano Sanchez	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma]

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro
En el "cuerpo" del correo, colar a tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados Afectados.

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDVX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier una de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	1516212061	Fecha	8/3/2017	Incidencia	001	Número de serie	3615F21XST010365L
Marca	Chevrolet	Submarca	Malibu	Tipo / cilindraje	HB	Modelo	2007
Lugar	Donce	Fecha	8/3/2017	Placas	NHY715LO	Capacidad de placas	01 (1)
Atención a:	Segurado	Nombre del interesado	JANET JOVANO SANCHEZ	Correo electrónico	jansan@sol42@gmail.com		

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero											
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Otros			
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			Computadora	☒	Batería	☒
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			¿Es visible?	☒	¿Es visible?	☒
4	Cofre			68	Viseras			Observaciones		Marca	
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llaves		Tipo de llaves	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	☒	Normal	☒
7	Focos Halógeno Xenón Led			71	Botones de estereo			¿Funciona?	☒	Código de encendido	☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad	1	Tarjeta	☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo		Tarjeta de circulación	
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo	☒	Si	☐
11	Facia			75	Guantero			¿Funciona?	☒	Si	☐
12	Molduras			76	Consola			Marca	STEREO CONTROL		
13	Regillas de facia			77	Porta vasos			Adicionales			
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS	☐	Pantalla TV	☐
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD	☐	Marca	
Trasero											
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			TAG	☐		
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Llantas			
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			Ejemplo: Llantera DD Gombas 155/60 R14		Vida	
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (uniquel) (derecho)			DD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
20	Emblema cajuela			84	Coderas			TD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
21	Calavera (2) (4)			85	Manijas de puerta (2) (4)			DD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
22	Reflejos			86	Bocinas radio			TD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
23	Defensa			87	Carburones de seguridad			DD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
24	Molduras			88	Barra de asientos traseros			TD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
25	Porta placa			89	Respaldo de asientos traseros			DD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)			TD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
27	Spoiler			91	Alfombra			DD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TD: DD Gombas 155/60 R14		1/2 1/2 1/2	
Lado derecho											
29	Salpicadera			Motor							
30	Cuarto luz lateral			93	Alternador			Rines			
31	Espejo lateral			94	Amortiz.ador delantero (Luz verde)			Marca:	0216-0001		
32	Cristal aleta			95	Amortiz.ador trasero (Luz verde)			Original	☒	Especial	☐
33	Puerta delantera			96	Bandas de motor			No (1) (2) (3) (4)	(4)		
34	Cristal puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			Acero	☒		
35	Manija de puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			No (1) (2) (3) (4)	(4)		
36	Puerta trasera			99	Bayoneta aceite transmisión			Volante			
37	Cristal puerta trasera			100	Bobina			Marca:	0216-0001		
38	Manija de puerta trasera			101	Bocina de claxon			Original	☒	Especial	☐
39	Cristal costado			102	Bomba de agua			No (1) (2) (3) (4)	(4)		
40	Estribo			103	Bomba dirección hidráulica			Acero	☒		
41	Molduras			104	Boster de frenos			Observaciones			
Lado izquierdo											
42	Salpicadera			105	Cables bujías			No hay objetos de valor en el inventario			
43	Cuarto luz lateral			106	Compresor aire acondicionado			Se declaró con 20 centavos			
44	Espejo lateral			107	Deposito de chisgueros			Objetos personales			
45	Cristal aleta			108	Distribuidor			Deten mis papeles.			
46	Puerta delantera			109	Filtro gasolina			Adaptaciones equipo especial			
47	Cristal puerta delantera			110	Marcha						
48	Manija de puerta delantera			111	Motor limpiadores						
49	Puerta trasera			112	Motor ventilador						
50	Cristal puerta trasera			113	Porta filtro de aire						
51	Manija de puerta trasera			114	Radiador						
52	Cristal costado			115	Sistema de inyección						
53	Estribo			116	Transmisión (STD) (AUT)						
54	Molduras			117	Tapon aceite motor						
Cajuela											
55	Alfombra cartón cajuela			118	Tapon radiador						
56	Birlo de seguridad			119	Tapon deposito liquido de frenos						
57	Cables pasa corriente			General							
58	Extintidor			120	Canastilla						
59	Gato			121	Alarma						
60	Gato hidráulico			122	Tapon de gasolina						
61	Llave de rueda			123	Herramientas						
62	Señales de carretera			124	Sensor de reversa						
63	Tapete cubre llanta			125	Quemacocos						
64	Tapa sombrerera			126	Toldo						
General											
127 Gancho de arrastre											
128 Tapon gancho de arrastre											
129 Calcomanía de verificación											
130 Tapon birlo											
131 Tapon Centro de rueda (1) (2) (3) (4)											

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. No podemos permitir que no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe