

RENE
FORZA
12/19.

NOT 0691

AO. 0891

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TECNOLOGIA ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>G.M.</u>	TIPO: <u>CHEVY</u>
VIN: <u>3G15F21XSA5122161</u>	PLACA: <u>HHJ621B</u>
SINIESTRO: <u>372593561</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14/02/26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2010</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOSINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X	X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		X
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X	X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X	X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77593561	Número de póliza: BS26210AANS	Inciso / Certificado: (1)	Placas: MHT 6213
Marca: GM	Submarca: CHEVY	Tipo: Hatchback	Modelo: 2010
Nombre del ajustador: José Roberto Silva	Claves: X285	Fotos: X285	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$ 2685.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: María de Jesús Hernández García	Celular: 5566182187	Correo electrónico: chuchukiss@hotmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **1) MARCO RODADOR 2) MECANICA POR COLISION**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 11-03-26 Lugar de expedición: COM. CUAUHTEMOC Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: OTO ONLINE Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVO #19, BUENAVISTA, TULTEPEC
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños, marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Firmas y sellos del interesado: <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado: María de Jesús Hernández García		Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:
Indemnización de daños: El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autoriza a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se realice la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).		El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro D-1393351	Póliza BS26110408N5	Inciso / certificado (1)	Número de serie 35JPF21X3A5122161
Marca GM	Submarca CHEVY	Tipo / cilindraje 41	Modelo 2010
Lugar Cond. Hm.	Fecha Día 11 Mes 8 Año 26	Placas MJT621B	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Hernandez	Celular 5566182187	Correo electrónico chuchin-kiss@chuchin-kiss.com
Kilometraje 12008		Gasolina ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ f	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de todo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estereo	☒	☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐		
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐		
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐		
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐		
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐		
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐		
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐		
17	Limpiadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐		
18	Lámpara stop	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84	Coderas	☒	☐		
20	Emblema cajuela	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐		
22	Reflejos	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐		
23	Defensa	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐		
24	Molduras	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
25	Porta placa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
26	Cámara de reversa	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐		
27	Spoiler	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
28	Escape	☒	☐	Motor				Adicionales	
Lado derecho				93	Alternador	☒	☐	Pantalla GPS	☒ Sí ☐ No
29	Salpicadera	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Pantalla TV	☒ Sí ☐ No
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Tarjeta GPS SD	☒ Sí ☐ No
31	Espejo lateral	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐	Tarjeta	☒ Sí ☐ No
32	Cristal aleta	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	TAG	☒ Sí ☐ No
33	Puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐		
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐		
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐		
36	Puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐		
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐		
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐		
40	Estríbo	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueteros	☒	☐		
42	Salpicadera	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
44	Espejo lateral	☒	☐	110	Marcha	☒	☐		
45	Cristal aleta	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
53	Estríbo	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	General				Volante	
Cajuela				120	Canastilla	☒	☐	Marca:	
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121	Alarma	☒	☐	Original	Especial
56	Birlo de seguridad	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)	
57	Cables pasa corriente	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐	Aleación	Acero
58	Extinguidor	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)	
59	Gato	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
60	Cables de freno	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
61	Llave de rueda	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐		
62	Señales de carretera	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	130	Tapón birlo	☒	☐		
				131	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe