

MARCA: Chevrolet  
VIN: JH1BPCMLXP170735

TIPO: Chevy  
PLACA: 31P  
AOTB-00209

SINIESTRO: 888,539965  
OPERADOR: Arturo Romero  
FECHA: 8-8-26  
COLOR: Negro AÑO: 2005

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK		X	
VENTILADOR		X	
RADIADOR		X	
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Cofre Cerrado por Colisión

<p>ELABORA</p> <p><i>Arturo Casper</i></p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>ENTREGA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>RECIBE</p> <p><i>Arturo Casper</i></p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	---

# SI VALUACION DE PERDIDA TOTAL BLANCO

FECHA SINIESTRO 29/05/2026		FECHA INGRESO CVI 30/05/2026		FECHA DE TERMINADO PT 01/06/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL TRAS	
No DE SINIESTRO B68539965		NO. DE SALVAMENTO 2652651694		PLACAS PKP324E		INTERSAJO <input type="checkbox"/> ASFG <input checked="" type="checkbox"/> TERC		MARCA VEHICULO CHEVROLET GM	
MODELO 01/01/20		COLOR NEGRO		VERSION M		CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		N PUERTAS 3	
No DE MOTOR		REG FED DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE 154125		ADAP Y CONV <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		POLIZA 81667100R5	
HECHO EN MEXICO		N/A		INCISO		00001			
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A AC		<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD		<input type="checkbox"/> RECUP ROBO		<input type="checkbox"/> FLOTTILA CIA		<input type="checkbox"/> FRONTERIZO	
<input type="checkbox"/> EQUIPADO		<input type="checkbox"/> TURBO		<input type="checkbox"/> ABANDONO		<input type="checkbox"/> AUTOMATICO		<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	
<input type="checkbox"/> GARANTIA		<input type="checkbox"/> LEGALIZADO		<input type="checkbox"/> IMPORTADO		<input type="checkbox"/> AGENCIA			

1 - VALOR INDEMNIZADO		32.800.00	
2 - DAÑOS			
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL		6787.19	
* REFACCIONES DE HP INICIALES		6952.66	
* MANO DE OBRA INICIAL		1300	
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES		6890	
<b>TOTAL DAÑOS</b>		<b>21.929.85</b>	
3 - ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)			
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES		0.00	
4 - DEDUCCIONES			
* MOTOR NO ACREDITADO		0.00	
* TENENCIAS		0.00	
5 - DEMERITOS			
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%		1.640.00	
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%		0.00	
6 - TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES			
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO		23.569.85	
7 - VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)			
* VALOR DE SALVAMENTO		9.230.15	
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%		461.51	
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL		8.768.64	
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO			

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	ABRIL JUNI		
PAG	141		
VALOR	32.800.00		
% DAÑOS	66.86 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

**CUENTA CON UNA LLAVE DE ENCENDIDO LLANTA DE REFACCION Y GATO NO CUENTA CON LLAVE DE RUEDAS NI LA TAPA DE LA PUERTA DER SE SUGIERE DEMERITO POR \$850.00**

NUMERO DE MOTOR

**HECHO EN MEXICO**

PLACA V.I.N.

**3G1SF21X85S195725**

PARED DE FUEGO

RESERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

<p>ATENTAMENTE</p> <p><u>DANIEL AGUILAR HERNANDEZ</u></p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.</p>	<p>ATENTAMENTE</p> <p><u>NOE DELGADILLO MIER</u></p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.</p>
--	--

