

MARCA: Chevrolet
VIN: 36 WP 2423Y156402
TIPO: Chevy
PLACA: Force

SINIESTRO: 067789860
OPERADOR: [Signature]
FECHA: 21/05/25
COLOR: Guinda AÑO: 2000

| | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------|
| BATERIA | | X | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | | | XX |
| LLANTA DE REFACCIÓN | | | XX |

| | SI | NO | DAÑO |
|----------------|----|----|------|
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES | XX | | |
| ALTERNADOR | XX | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | XX | | |
| CLAXON | XX | | |
| BOMBA AGUA | XX | | |
| BANDAS MOTOR | XX | | |
| SISTEMA FRENSOS | XX | | |
| CABLES BUJIAS | XX | | |
| BOBINA | XX | | |
| AIRE ACONDICIONADO | XX | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | XX | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | X | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | XX | | |
| GENERADOR | XX | | |
| MARCHA | XX | | |
| MONOBLOCK | XX | | |
| VENTILADOR | XX | | |
| RADIADOR | XX | | |
| RADIADOR DE A/C | | X | |
| TANQUE DE GASOLINA | XX | | |
| TAPON DE GASOLINA | XX | | |
| TAPON DE ACEITE | XX | | |
| TAPON RADIADOR | XX | | |
| TURBO CARGADOR | | | X |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASACORRIENTERAS | | | XX |
| TAPA CAJUELA | | | XX |
| HERRAMIENTA | | | XX |
| GATO | | | XX |
| LLAVE DE RUEDA | | | XX |
| SEÑALES DE CARRETERA | | | XX |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | XX | | |
| CUARTOS DE LUZ | XX | | |
| DEFENSA DELANTERA | | | XX |
| FAROS | | | XX |
| BALASTRAS | | | XX |
| BULBOS | | | XX |
| FAROS DE NIEBLA | | | XX |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | | | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | | X |



| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | | | X |
| CAJUELA | XX | | |
| DEFENSA TRASERA | XX | | |
| LIMPIADOR | | | X |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | | | X |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | | | XX |
| SPOILERS | | | XX |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | | X |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | | XX |
| EXTINGUIDOR | | | XX |
| ANTENA | | | XX |
| PLACA VIN | | | XX |
| KILOMETRAJE | | | XX |
| CANASTILLA | | | XX |
| ADAPTACIÓN | | | XX |

DOCUMENTOS

| GOSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | | | XX |
| MOLDURAS | | | X |
| PUERTA DELANTERA | | | XX |
| PUERTA TRASERA | | | XX |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | | | XX |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | | | XX |
| VIDRIOS LATERALES | | | X |

| GOSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | | | X |
| MOLDURAS | | | XX |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRASERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | | | XX |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | | | XX |
| VIDRIOS LATERALES | | | XX |



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Hob FullPlan TRASLADO(PROV): _____

NOTB00158

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| MARCA: <u>Chrysler</u> | TIPO: <u>CHRY</u> |
| VNI: <u>5G1TE2423Y15642</u> | PLACA: <u>JD</u> |
| SINIESTRO: <u>66184960</u> | ASEGURADORA: <u>TSBVA</u> |
| FECHA: <u>25-05-20</u> | COLOR: <u>7050</u> |
| | AÑO: <u>2000</u> |

| | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BATERIA | | | |
| CAMBIO DE MOTOR | | | |
| ESTEREO | | | |
| LANTAS DE REFLEJON | | | |
| BOMBA GASOLINA | | | |
| LLAVES | | | |
| CATALIZADOR | | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CALA DE VELOCIDADES | | | |
| ALTERNADOR | | | |
| BANQUETA ACEITE MOTOR | | | |
| CLAVON | | | |
| BOMBA AGUA | | | |
| BANDA MOTOR | | | |
| SISTEMA FRENSOS | | | |
| CABLES BUJIAS | | | |
| ROBINA | | | |
| AIRE ACONDICIONADO | | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | | |
| DISTRIBUIDOR | | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | | |
| GENERADOR | | | |
| MARCHA | | | |
| MONOBLOCK | | | |
| VENTILADOR | | | |
| RADIADOR | | | |
| RADIADOR DE A/C | | | |
| TANQUE DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE ACEITE | | | |
| TAPON RADIADOR | | | |
| TJERO CARGADOR | | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | | | |
| COFRE | | | |
| CUARTOS DE LUZ | | | |
| DEFENSA DELANTERA | | | |
| FANOS | | | |
| BALASTRAS | | | |
| BILBOS | | | |
| FANOS DE NEBLA | | | |
| PARABRISAS | | | |
| PARILLA | | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | | | |
| PORTA PLACA | | | |


| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAMBRAS | | | |
| BILBOS | | | |
| CAJUELA | | | |
| DEFENSA TRASERA | | | |
| LIMPIADOR | | | |
| MEDALLON | | | |
| PORTA PLACA | | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRAS | | | |
| CABLES PASADORIENTES | | | |
| TAPA CAJUELA | | | |
| HERRAMIENTA | | | |
| GATO | | | |
| LLAVE DE RUEDA | | | |
| SENALES DE CARRETERA | | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | | | |
| SPOILERS | | | |
| FISURAS | | | |
| PLACAS | | | |
| RINES | | | |
| ALARMA | | | |
| EXTINGUIDOR | | | |
| ANTENA | | | |
| PLACA VIN | | | |
| KILOMETRAJE | | | |
| CANASTILLA | | | |
| ADAPTACION | | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | | | |
| ASIENTOS TRASEROS | | | |
| BORGAS | | | |
| BOLSAS DE AIRE | | | |
| CABECERAS | | | |
| CERRCEROS | | | |
| GUANTERA | | | |
| CINT SEGURIDAD | | | |
| CLAVON | | | |
| CODERBAS | | | |
| CONSOLE | | | |
| CONTROL A/C | | | |
| DEFROSTER | | | |
| ENCENDIDOR | | | |
| ESPEJO RETROVISOR | | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | | | |
| LUZ INTERIOR | | | |
| LUZ STOP | | | |
| MANILAS | | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | | | |
| RELOJ | | | |
| SEGUIOS ELECTRICOS | | | |
| TABLERO | | | |
| TAPETES | | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | | | |
| VESTIDURAS | | | |
| VOLANTE | | | |
| VISERAS | | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | |
| COSTADOS | | | |
| ESPEJO EXTERIOR | | | |
| ESTRIBO | | | |
| MANILAS EXTERIORES | | | |
| MOLDURAS | | | |
| PUERTA DELANTERA | | | |
| PUERTA TRASERA | | | |
| SALPICADERA | | | |
| LLANTAS | | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | | | |
| VIDRIOS LATERALES | | | |



OBSERVACIONES:

| | |
|------------------------|--------------------|
| ELABORA | RECIBE |
| <u>Admora Cuervo</u> | <u>[Signature]</u> |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |
| <u>Edwardo Sanchez</u> | <u>[Signature]</u> |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

