

# GRUAS FORZA

AOTB 0225 INVENTARIO VEHICULO

F. 106498

MARCA: Chevrolet TIPO: Chev  
 VIN: 3G6F661X386U2293 PLACA: Q Octulus

SINIESTRO: 867156667  
 OPERADOR: Armando Perez  
 FECHA: 10/16/26  
 COLOR: Cereza AÑO: 2008

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/	/	
ESTEREO	/	/	
LLANTA DE REFACCION	/		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			/
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJUELO DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
RAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENO	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		/
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

CAJUELO	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTERAS	/	/	
TAPA CAJUELO	/	/	
HERRAMIENTA	/	/	
GATO	/	/	
LLAVE DE RUEDA	/	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	/	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRASERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		/
CUARTOS DE LUZ	/		/
DEFENSA DELANTERA	/		/
FAROS	/		/
BALASTRAS	/		/
BULBOS	/		/
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		/
PARRILLA	/		/
PLUMAS LIMPIADORES	/		/
PORTAPLACA	/		/


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRASERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		/
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		/
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		/
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		/
ELEVADORES ELECTRICOS	/		/
VESTIDURAS	/		/
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELO	/		/
DEFENSA TRASERA	/		/
LIMPIADOR	/		/
MEDALLON	/		/
PORTAPLACA	/		/
SISTEMA DE ESCAPE	/		/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		/
FUSIBLES	/		/
PLACAS	/		/
RINES	/		/
ALARMA	/		/
EXTINGUIDOR	/		/
ANTENA	/		/
PLACA VIN	/		/
KILOMETRAJE	/		/
CANASTILLA	/		/
ADAPTACION	/		/

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:

ELABORA  NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA  NOMBRE Y FIRMA	RECIBE  NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

0225  
ABTB

11 Blanco  
Inventario de vehículo dañado auto  
1300  
22-05-26

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

BBVA 1300 BT

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

Asegurado    Afectado no.

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------	--

**Delantero**

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

**Trasero**

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

**Lado derecho**

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

**Lado izquierdo**

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

**Cajuela**

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extintidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

**Interior**

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

**Motor**

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

**General**

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Tapón de aceite		
124	Quemador de gas		
125	Toldo		
126	Gancho de arrastre		
127	Tapón gancho de arrastre		
128	Calcomanía de verificación		
129	Tapón birlo		
130	Tapón birlo		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  Sí  No

**Llantas**      **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14      (3/4 1/2 1/4)

DD: \_\_\_\_\_  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_

¿Funda o cubierta?  Sí  No

DD: Delantera derecha      DI: Delantera izquierda      R: Refacción  
 TD: Trasera derecha      TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: \_\_\_\_\_

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: \_\_\_\_\_

Original    Especial

**Observaciones**

\_\_\_\_\_

**Objetos personales**

\_\_\_\_\_

**Adaptaciones equipo especial**

\_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
19/05/2026		23/05/2026		26/05/2026					
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
B67156667		2652549483		LJH309B		<input type="checkbox"/> ASEG <input checked="" type="checkbox"/> TERC		CHEVROLET	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N PUERTAS	
01/01/20		CEREZA		B		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		4	
								N CILINDROS	
								0	
								NUM.SERIE	
								3G1SF61X38S112293	
No. DE MOTOR		REG FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV		POLIZA	
HECHO EN MEXICO		N/A				<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		8756210VAI	
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO		<input checked="" type="checkbox"/> TIPICO		<input type="checkbox"/> A/A/C		<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD		<input type="checkbox"/> RECUP. ROBO	
<input type="checkbox"/> EQUIPADO		<input type="checkbox"/> TURBO		<input type="checkbox"/> ABANDONO		<input type="checkbox"/> AUTOMATICO		<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

1.- VALOR INDEMNIZADO

<input checked="" type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO	<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	38,200.00
---	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------

2.- DAÑOS

* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	3896.62
* REFACCIONES DE HP INICIALES	12601.41
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	3280
<b>TOTAL DAÑOS</b>	<b>19,778.03</b>

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)

* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
--------------------------------	------

4.- DEDUCCIONES

* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>	0.00

5.- DEMERITOS

* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	1,910.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00

6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES

* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	21,688.03
--	-----------

7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)

* VALOR DE SALVAMENTO	16,511.97
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	825.60
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	15,686.37
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

GUJA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO		
PAG.	140		
VALOR	38,200.00		
% DAÑOS	51.77%		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

UNIDAD DE RI INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION.

NUMERO DE MOTOR

HECHO EN MEXICO

PLACA V.I.N.

3G1SF61X38S112293

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.