

MARCA: Chevrolet  
VIN: 3C71SFLX56S102913

TIPO: Chevy  
PLACA: 3/P

AOTB00043

SINIESTRO: 863 752464  
OPERADOR:  
FECHA: 25/01/26  
COLOR: GRIS AÑO: 2006

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCIÓN		/	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		/	
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		/
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		/
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		/

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTAS		/	/
TAPA CAJUELA		/	
HERRAMIENTA		/	
GATO		/	
LLAVE DE RUEDA		/	
SENALES DE CARRETERA		/	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRAS	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		/

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		/
LIMPIADOR	/		/
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		/
SISTEMA DE ESCAPE	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		/
RINES	/		
ALARMA	/		/
EXTINGUIDOR	/		/
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		/
CANASTILLA	/		/
ADAPTACION	/		/

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Pedro</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): Hub 10/12/100       TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

A0730045

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>chevy</u>
VIN: <u>3G15F61X565102913</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B63752464</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>25-06-26</u> COLOR: <u>Grps</u>	AÑO: <u>2006</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			NN
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: Ventura guardado

ELABORA <u>Adm'n Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Lucas Alvarez Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adm'n Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

**ORIGINAL**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

<b>Número de siniestro:</b> R03R52464.	<b>Número de póliza:</b> B9562107FFD.	<b>Inciso / Certificado:</b> 01.	<b>Placas:</b> 3FOTZP.
<b>Marca:</b> GM	<b>Submarca:</b> Chevy	<b>Tipo:</b> C2.	<b>Modelo:</b> 2006.
<b>Nombre del ajustador:</b> Guillermo David	<b>Claves:</b> LMO	<b>Fotos:</b> X-218 X-218	<b>Aplica deducible:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
<b>Atención a:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	<b>Nombre del interesado:</b> Nec Cortes Montiel	<b>Celular:</b> \$6428782004	<b>Correo electrónico:</b> esteban1967@gmail.com

**IMPORTANTE**

Con base en la clausula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños preexistentes**

**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de frotlo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución deja sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedará extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran incorrectamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Datos depósito deducible**

Banco: BBVA  
Cuenta / Convenio: 617482  
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B  
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago debe ser presentado al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro Nacional de atención a clientes.

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

**Nombre del taller**  
Duplico (Calle número exterior / interior (colonia, teléfonos)  
Abo Online, Calle Otino 19  
Reusos Hidalgo sFR13, Benito Mex.

**Número de pase**

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p> <p>Nombre y firma del interesado Nec Cortes Montiel</p>	<p>Indemnización de daños - Nec Cortes Montiel</p> <p>Nombre y firma del interesado</p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado</p>
---	---	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acabo el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autorizo desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

**¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? atenciónclientes.mx@bbva.com**

**Centro nacional de atención a clientes**  
Asegurados: 800 90 21 300 800 83 62 003  
Afectados: Atención de lunes a Viernes de 08:30 a 18:30 horas.

**Aviso de Privacidad**

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro: BBVS2464    Póliza: 89562107TD    Inciso / certificado: 01  
 Marca: Chevrolet    Submarca: Chevy    Tipo / ejemplar: 4  
 Fecha: 22/04/2026    Placas: 3701ZP    Modelo: 2006    CANTIDAD DE PLACAS: 1    1/2    3/4    1  
 Nombre del interesado: Noe Carlos Montiel    Celular: 50288207    Correo electrónico: esteban197@equival.com  
 Atención a: 70    Afectado no. 70    Asegurado

**Inventario**

No.	Inventario	Sí	No
<b>Delantero</b>			
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	
<b>Trasero</b>			
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (4)	/	
22.	Reflejanetes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa	/	
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	

No.	Inventario	Sí	No
<b>Interior</b>			
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espajo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estérero	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Cenicero	/	
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

No.	Inventario	Sí	No
<b>Motor</b>			
93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	
101.	Bocina de claxon	/	
102.	Bomba de agua	/	
103.	Bomba dirección hidráulica	/	
104.	Boster de frenos	/	
105.	Cables bujías	/	
106.	Compresor aire acondicionado	/	
107.	Depósito de chisgueteros	/	
108.	Distribuidor	/	
109.	Filtro gasolina	/	
110.	Marcha	/	
111.	Motor limpiadores	/	
112.	Motor ventilador	/	
113.	Porta filtro de aire	/	
114.	Radiador	/	
115.	Sistema de inyección	/	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117.	Tapón aceite motor	/	
118.	Tapón radiador	/	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	

No.	Inventario	Sí	No
<b>Lado derecho</b>			
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espajo lateral	/	
32.	Cristal aleña	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras	/	
<b>Lado izquierdo</b>			
42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral	/	
44.	Espajo lateral	/	
45.	Cristal aleña	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras	/	

No.	Inventario	Sí	No
<b>Cajuela</b>			
55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birfo de seguridad	/	
57.	Cables pasa corriente	/	
58.	Extintor	/	
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico	/	
61.	Llave de rueda	/	
62.	Señales de carretera	/	
63.	Tapete cubre llanta	/	
64.	Tapete sabbaterera	/	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación.  
 Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán reemplazados en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor **no entregar los originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

**Noe Carlos Montiel**    **Guillermo Torres**    **Cirios Payan**  
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo    Nombre y firma del ajustador    Razón social de la grúa  
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe

**Otros**

Computadora	Batería
¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Observaciones:	Marca:
<b>Liaves</b>	<b>Tipo de liaves</b>
Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estérero</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
Estérero <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:

**Adicionales**  
 Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca:  
 TAG  Sí  No

**Llantas**    **Vida**  
 Ejemplo: Llantas DD GoodYear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: 4  
 DI:           
 TI:           
 R:           
 ¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha    DT: Delantera izquierda    R: Refacción  
 DT: Trasera derecha    TT: Trasera izquierda

**Rines**  
 Marca: Aceo  
 Original  Especial  No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Aceo  No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: C.M.  
 Original  Especial

**Observaciones**  
Se otorgan pagos a asegurado Noe Carlos Montiel

**Objetos personales**  
Sin objetos de valor ni personales

**Adaptaciones equipo especial**