

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): GDL

☒ TRASLADO(PROV): Periferico sur

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Chevy</u>
VIN: <u>3615F21X455212911</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B78967066</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>24/08/26</u> COLOR: <u>Azul</u>	AÑO: <u>2005</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	N/V		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	N/V		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	N/V		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	N/V		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	N/V		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	N/V		
TAPON DE GASOLINA	N/V		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	N/V		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	N/V		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: Daño defensa
delantera

gras: Servigras

OP: Ricardo Cortes

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Dorothian Alvarez</u>	<u>Ricardo Cortes</u>	<u>Dorothian Alvarez</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL



Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

AOCB0307

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B78967066	Número de póliza: 835621022M	Inciso / Certificado: 01	Placas: JFB 483A
Marca: Chevrolet	Submarca: Chevy	Tipo: C2	Modelo: 2005
Nombre del ajustador: Ulises Rodriguez	Claves: M95	Fotos: SI	Aplica deducible: SI ☐ No ☐ \$ 100%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Christian Jarr Ramirez	Celular: 5322349899	Correo electrónico: 5322349899

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 22/08/26 Lugar de expedición: Aguascalientes Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: <i>AUTO ONLINE</i>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Número de pase: <i>AUTO ONLINE</i>	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños 0 <i>Christian</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1378967066	Póliza 835621052M	Inciso / certificado 07	Número de serie 3615F21X4552129TH
Marca Chevrolet	Submarca Chevy	Tipo / cilindrada 2005	Color Azu
Lugar Periferico	Fecha Día 22 Mes 08 Año 26	Placas JFB983A	Cantidad de placas (1) 0
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Christian Jais Ramirez	Celular 3322349849	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de todo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero								Adicionales	
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☒
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☒	Marca:
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			TAG ☐ Sí ☐ No ☒	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas				
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)				
22.	Reflejes			86.	Bocinas radio				
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad				
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero				
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero				
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27.	Spoiler			91.	Alfombra				
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Llantas	
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD:	(3/4, 1/2, 1/4)
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD:	
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			DI:	
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			TI:	
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			R:	
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estribo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujías				
Lado izquierdo								Rines	
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			Marca:	
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisgueros			☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor			☐ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
45.	Cristal aleta			109.	Filtro gasolina				
46.	Puerta delantera			110.	Marcha				
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador				
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire				
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador				
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
53.	Estribo			117.	Tapón aceite motor				
54.	Molduras			118.	Tapón radiador				
Cajuela								Observaciones	
55.	Alfombra cartón cajuela			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
56.	Birto de seguridad								
57.	Cables pasa corriente								
58.	Extinguidor								
59.	Gato								
60.	Gato hidráulico								
61.	Llave de rueda								
62.	Señales de carretera								
63.	Tapete cubre llanta								
64.	Tapa sombrerera								
General								Objetos personales	
120.	Canastilla								
121.	Alarma								
122.	Tapón de gasolina								
123.	Herramientas								
124.	Sensor de reversa								
125.	Quemacocos								
126.	Toldo								
127.	Gancho de arrastre								
128.	Tapón gancho de arrastre								
129.	Calcomanía de verificación								
130.	Tapón birlo								
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)								
Adaptaciones equipo especial									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Christian
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Christian
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346