32

SOLERA | AUTOonline
vehicle claims

# INVENTARIO VEHICULO

[ ] RESGUARDO(CCAO) _____ [ ] TRASLADO(PROV) _____

MARCA chevrolet TIPO Aveo
VIN 3G1TA5AF1FL180474 PLACA S1P
SINIESTRO D7941506S ASEGURADORA
FECHA 21-09-26 COLOR Gris AÑO 2015

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| ALTERNADOR | ✓ | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | ✓ | | |
| CLAXON | ✓ | | |
| BOMBA AGUA | ✓ | | |
| BANDAS MOTOR | ✓ | | |
| SISTEMA FRENOS | ✓ | | |
| CABLES BUJIAS | ✓ | | |
| BOBINA | ✓ | | |
| AIRE ACONDICIONADO | ✓ | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | ✓ | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | ✓ | | |
| DISTRIBUIDOR | ✓ | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | ✓ | |
| GENERADOR | ✓ | | |
| MARCHA | ✓ | | |
| MONOBLOCK | ✓ | | |
| VENTILADOR | ✓ | | |
| RADIADOR | ✓ | | |
| RADIADOR DE A/C | | ✓ | |
| TANQUE DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE ACEITE | ✓ | | |
| TAPON RADIADOR | ✓ | | |
| TURBO CARGADOR | | ✓ | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | ✓ | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | ✓ | | |
| ASIENTOS TRASEROS | ✓ | | |
| BOCINAS | ✓ | | |
| BOLSA DE AIRE | ✓ | | |
| CABECERAS | ✓ | | |
| CENICEROS | | ✓ | |
| GUANTERA | ✓ | | |
| CINT. SEGURIDAD | ✓ | | |
| CLAXON | ✓ | | |
| COBERAS | ✓ | | |
| CONSOLA | | ✓ | |
| CONTROL A/C | | ✓ | |
| DEFROSTER | ✓ | | |
| ENCENDEDOR | | ✓ | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | ✓ | | |
| LUZ INTERIOR | | ✓ | |
| LUZ STOP | | ✓ | |
| MANIJAS | ✓ | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| RELOJ | ✓ | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | ✓ | | |
| TABLERO | ✓ | | |
| TAPETES | ✓ | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | ✓ | | |
| VESTIDURAS | ✓ | | |
| VOLANTE | ✓ | | |
| VISERAS | ✓ | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | ✓ | | |
| COFRE | ✓ | | |
| CUARTOS DE LUZ | ✓ | | |
| DEFENSA DELANTERA | ✓ | | |
| FAROS | ✓ | | |
| BALASTRE | ✓ | | |
| BULBOS | ✓ | | |
| FAROS DE NIEBLA | ✓ | | |
| PARABRISAS | ✓ | | |
| PARRILLA | ✓ | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | ✓ | | |
| PORTAPLACA | ✓ | | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | | | ✓ |
| BULBOS | ✓ | | |
| CAJUELA | ✓ | | |
| DEFENSA TRASERA | ✓ | | |
| LIMPIADOR | ✓ | | |
| MEDALLON | ✓ | | |
| PORTAPLACA | ✓ | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | ✓ | | |


| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | ✓ | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJUELA | | X | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | ✓ | |
| SPOILERS | | ✓ | |
| FUSIBLES | ✓ | | |
| PLACAS | | ✓ | |
| RINES | ✓ | | |
| ALARMA | | ✓ | |
| EXTINGUIDOR | | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | | |
| PLACA VIN | | ✓ | |
| KILOMETRAJE | | ✓ | |
| CANASTILLA | | ✓ | |
| ADAPTACION | | ✓ | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | ✓ | | |
| COMPUTADORA MOTOR | ✓ | | |
| ESTEREO | ✓ | | |
| LLANTA DE REFACCION | | ✓ | |
| BOMBA GASOLINA | ✓ | | |
| LLAVES | ✓ | | |
| CATALIZADOR | ✓ | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | ✓ | | |
| COSTADOS | ✓ | | |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | ✓ | | |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | ✓ | | |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | ✓ | | |
| COSTADOS | ✓ | | |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | ✓ | | |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | ✓ | | |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |



**OBSERVACIONES:**

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Alejandro Mtz | | Alejandro Mtz |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA
Seguros

# Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

B794/SO6S | BBS6210000 | 1 | 3G1TA5AF1FL180474
CHEVROLET | AUTO | 2015
CRUCERO | 20 01 26 GR1024C | 0
DIEGO ZARAGOZA ZUÑIGA

| No. | Inventario | SI | No |
|---|---|---|---|
| **Delantero** | | | |
| **Trasero** | | | |
| **Lado derecho** | | | |
| **Lado izquierdo** | | | |
| **Cajuela** | | | |
| **Interior** | | | |
| **Motor** | | | |
| **General** | | | |

**Inventario**

**Otros**

| | |
|---|---|
| Computadora<br>(¿Es visible? SI ☐ No ☐)<br>Observaciones | Batería<br>(¿Es visible? SI ☐ No ☐)<br>Marca<br>KIRKLAND |
| Llaves<br>(Llave de encendido ¿Funciona? SI ☐ No ☐)<br>Cantidad | Tipo de llaves<br>Normal ☐<br>Código de encendido ☐<br>Tarjeta ☐ |
| Auto extremo<br>Estéreo SI ☐ No ☐<br>¿Funciona? SI ☐ No ☐<br>Marca | Tarjeta de circulación<br>SI ☐ No ☐ |

**Adicionales**

Pantalla GPS SI ☐ No ☐ Pantalla TV SI ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD SI ☐ No ☐ Marca
TAG SI ☐ No ☐

| Llantas | Vida |
|---|---|
| Ejemplo: Llantas 20 Cascabel GPS 195/60/14 | (14 A 7 1/2) |
| DD | |
| TD | |
| DI | |
| TI | |
| R | |
| (Tirada o cubierta? SI ☐ No ☐) | |
| DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción<br>TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda | |

**Rines**

Marca

| | | |
|---|---|---|
| Original | Especial | No. (1) (2) (3) (4) |
| Aleación | Acero | No. (1) (2) (3) (4) |

**Volante**

Marca

Original | Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

Nota: El equipo que presenta la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y el estado de conservación.

Nombre y firma del interesado

Objetos personales: (El vehículo incluyendo llaveros, para evitar problemas, porque estos no serán responsables en caso de extravío. Así como también deberá estar presente en el momento en el que se lleve a cabo el inventario. Le pedimos por favor no retire los accesorios originales (radio, reloj, CD, carátula, llave de ruedas, extensor, etc.). Esto evitará que el ajustador tenga inconvenientes cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o conductor que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV06

FDDO 346

Escaneado con CamScanner