

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4138

☒ RESGUARDO(CCAO):

☒ TRASLADO(POV):

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Aveo</u>
VIN: <u>3G1TASAF2CL107657</u>	PLACA: <u>SLP</u>
SINIESTRO: <u>B78537369</u>	ASEGURADORA: <u>PRU</u>
FECHA: <u>28/8/20</u>	COLOR: <u>blco</u>
	AÑO: <u>2012</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		☒	
ALTERNADOR	☒		
BOYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON		☒	
BOMBA AGUA		☒	
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENS	☒		
CABLES BUJIAS		☒	
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO		☒	
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒		
GENERADOR	☒		
MARCHA		☒	
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C		☒	
TANQUE DE GASOLINA		☒	
TAPON DE GASOLINA		☒	
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR		☒	
TURBO CARGADOR		☒	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOCINAS		☒	
BOLSA DE AIRE		☒	
CABECERAS	☒		
CENICEROS		☒	
GUANTERA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON		☒	
CODERAS		☒	
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER		☒	
ENCENDEDOR		☒	
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP		☒	
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ		☒	
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO	☒		
TAPETES		☒	
ELEVADORES ELECTRICOS		☒	
VESTIDURAS	☒		
VOLANTE	☒		
VISERAS	☒		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRASOS LIMPIADORES	☒		
COFRE	☒		
CUARTOS DE LUZ		☒	
DEFENSA DELANTERA			☒
FAROS	☒		
BALASTRE		☒	
BULBOS		☒	
FAROS DE NIEBLA		☒	
PARARRISAS			☒
PARRILLA	☒		
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA		☒	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			☒
BULBOS		☒	
CAJUELA			☒
DEFENSA TRASERA			☒
LIMPIADOR		☒	
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA		☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		☒	
CABLES PASACORRIENTES		☒	
TAPA CAJUELA		☒	
HERRAMIENTA		☒	
GATO	☒		
LLAVE DE RUEDA		☒	
SEÑALES DE CARRETERA		☒	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		☒	
SPOILERS		☒	
FUSIBLES	☒		
PLACAS		☒	
RINES	☒		
ALARMA		☒	
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE		☒	
CANASTILLA		☒	
ADAPTACION		☒	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒		
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO			☒
LLANTA DE REFACCION	☒		
BOMBA GASOLINA		☒	
LLAVES	☒		
CATALIZADOR		☒	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA			☒
PUERTA TRASERA			☒
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		☒	
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA		☒	
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		☒	
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES: Golpe frontal
Golpe lado Golpe trasero
Golpe costados

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Alu Arzu</u>	<u>Druyan Granica</u>	<u>#</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

ADG-B0333

La presente informacin se formula de conformidad con lo establecido en los artculos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, as como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario acepta al contratar con BBVA Seguros Mxico S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Mxico

La presente informacin se formula de conformidad con lo establecido en los artculos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, as como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario acepta al contratar con BBVA Seguros Mxico S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Mxico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☒ No ☐ Observaciones: <i>chevrolet</i>	Batería ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca: <i>/</i>
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☒ No ☐ Cantidad: <i>1</i>	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☒ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS Si ☐ No ☒ Pantalla TV Si ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☒ Marca: _____
TAG Si ☐ No ☒

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 9 195/65/14 C/A 1/2 1/4

DD: Goodyear 195/65R15 1/4

TD: _____

DI: _____

T: _____

R: _____

¿Funda o cubierta? SI ☐ No ☐

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refaccidin
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Marca: Chevrolet

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Chevrolet

☒ Original ☐ Especial

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V.**, Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

* <u>Caf</u> Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	179 <u>S.M.</u> Nombre y firma del ajustador que recibe	<u>Groa Fenix</u> Razón social de la grúa	<u>Alonso</u> Nombre y firma del operador de grúa que recibe
---	---	---	--