

MARCA: Chevrolet TIPO: AVEO
 VIN: 3G1TAEAF3GL1277566 PLACA: S/P

SINIESTRO: B68000706
 OPEP:
 FECHA: 06/27/26
 COLOR: VINO AÑO: 2016

SI NO DAÑO

00294

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR			X

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PORTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PORTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS: 9i

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO


ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES			X

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Daños en cableado
 Daños por colisión
 Daños en interior por piezas sueltas

ELABORA

 NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

 NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

 NOMBRE Y FIRMA

55 Rosa

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto
26-05-2026

03:25

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene a su disposición en bbva.mx.

Poliza	46805030	Inicio / certificado	01	Número de serie	394TASAF3G12756G
Submarca	Auco	Tipo / cilindrado	Sedan	Modelo	2016
Marca	Chevrolet	Placas		Kilometraje	Gasolina
Lugar	CDMX	Año	26	Cantidad de placas	01
Atención a:		Día	26	Mes	5
		Nombre del interesado	Kathy Bassas Cuchillo		
		Celular	5516245590		
		Correo electrónico			

Inventario

No.	Descripción	Sí	No	Inventario	Sí	No
Delantero						
1.	Parabrisas	/				
2.	Buzos de limpiadores	/				
3.	Plumas limpiadoras	/				
4.	Cofre	/				
5.	Cuartos de luz	/				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/				
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/				
9.	Parrilla	/				
10.	Emblemas	/				
11.	Facia	/				
12.	Molduras	/				
13.	Rejillas de facia	/				
14.	Porta placa	/				
15.	Spoiler	/				
Trasero						
16.	Medallón					
17.	Limpiadores					
18.	Lámpara stop					
19.	Tapa cajuela / quita puerta					
20.	Emblema cajuela					
21.	Calaveras (2) (4)					
22.	Reflejantes					
23.	Defensa					
24.	Molduras					
25.	Porta placa					
26.	Cámara de reversa					
27.	Spoiler					
28.	Escape					

No.	Descripción	Sí	No	Inventario	Sí	No
Interior						
65.	Cielo de todo	/				
66.	Luz interior	/				
67.	Espajo retrovisor	/				
68.	Viseras	/				
69.	Tablero	/				
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/				
71.	Botones de estéreo	/				
72.	Control aire acondicionado	/				
73.	Control calefacción	/				
74.	Control eléctrico	/				
75.	Guantera	/				
76.	Consola	/				
77.	Porta vasos	/				
78.	Encendedor	/				
79.	Cenicero	/				
80.	Palanca de velocidades	/				
81.	Perilla palanca	/				
82.	Botones puerta	/				
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/				
84.	Coderas	/				
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/				
86.	Bocinas radio	/				
87.	Cinturones de seguridad	/				
88.	Banca de asiento trasero	/				
89.	Respaldo de asiento trasero	/				
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/				
91.	Alfombra	/				
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/				

No.	Descripción	Sí	No	Inventario	Sí	No
Motor						
93.	Alternador	/				
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/				
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/				
96.	Bandas de motor	/				
97.	Bayoneta aceite dirección	/				
98.	Bayoneta aceite motor	/				
99.	Bayoneta aceite transmisión	/				

No.	Descripción	Sí	No	Inventario	Sí	No
Lado derecho						
29.	Salpicadera	/				
30.	Cuarto luz lateral	/				
31.	Espajo lateral	/				
32.	Cristal alela	/				
33.	Puerta delantera	/				
34.						
35.						

FDDO-346

REVOS

Firma

Firma

Reservaciones: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Observaciones: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Razón social de la grúa: _____

Razón social de quien recibe: _____

Nombre del operador de la grúa: _____

Nombre del responsable: _____

112

BOLETA DE ENTREGA ALIQU

No. SINISTRO	FECHA DE ENTREGA	HORA DE ENTREGA	HORA DE SALIDA	INVENTARIO
B68000766	28-05-26	03:25		
MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE
Aveo	Sedan	2016	Rojo	36LTASAF36H27566
GIUSA	PLACAS	OPERADOR	BO/CD DE PROCEDENCIA DE LA UNIDAD	

PENDIENTE TOTAL	ROBO	FINANCIAS

LLAVE DE ENCENDIDO	SI	NO	SI	NO
LLANTA DE REACCION	✓		✓	
BATERIA	✓		✓	
GATO	✓		✓	
CRUCETA	✓		✓	
TAPETES	✓		✓	
COMPUTADORA	✓		✓	
ESTEREO ORIGINAL	✓		✓	
ESTEREO NO ORIGINAL	✓		✓	
CARATULA ESTEREO	✓		✓	
CENTRO ENTRENAMIENTO	✓		✓	
PLACAS	✓		✓	
No. DE PLACAS			S/P	

BOCINAS DELANTERAS	SI	NO
BOCINAS TRASERAS	✓	
ESTEREO	✓	
AMPLIFICADOR	✓	
FINES DEPOSITIVOS	✓	
LLANTAS DEPORTIVAS	✓	
COJA DE PATA	✓	
EXTINTOR	✓	
ACCESORIOS PERSONALES	✓	

CUENTA CON SOLIDOS	SI	NO
CUENTA CON LIBERACION	✓	

OBSERVACIONES

Llave Normal de Encendido
 Vehículo sin placas
 Golpe en la Puerta de lado Izquierda Tercero
 llantas pajas (2)
 Puertas de lado Izquierda no abren
 Coffre con llave
 Puertas de lado Derecho con Golpe

Roberto Olivas A.
 NOMBRE DE GUARDIAJEN TUNDO

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR DE GRILLA