

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B78348561	Número de póliza: 776A53010J	Inciso / Certificado: 01	Placas: LXX734C
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Bruno Rubio Sánchez	Claves: R06Z	Fotos: SI	Color: Vino
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: SCIINTEL SA de CV	Celular: 4442388893	Correo electrónico: 4442388893

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Fascia Delantera A/B, Parrella, Cobre, Faro Izq**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Salpicadera Derecha, Puerta Delant Derecha**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 18-8-26 Lugar de expedición: Peramitlan Qro Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Carralon Autoline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carr 19bre a Celaya #300 Villa Apaseo el Alto Gto 4422234504
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas o el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
Indemnización de daños: <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

Paredera IZO, Pda y llanta Delantera IZO

Marco y Radiador, Suspensión Talca, Costado Derecha, Puerta trase, Salpicadera Derecha, Puerta trase, Salpicadera Derecha, Calavera



Aviso de Privacidad

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro P18348561		Póliza 776A53010J		Inciso / certificado 01		Número de serie 39ITA5AF3HL168247	
Marca Chevrolet		Submarca Aveo		Tipo / cilindraje 4		Modelo 2017	
Lugar Panamá		Fecha 18 Mes 8 Año 26		Placas SIP		Cantidad de placas 01	
Atención a: ☐ Seguro ☐ Afectado no.		Nombre del interesado scintel 3A		Celular 4442388893		Kilometraje 13534	
						Gasolina E  F	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de tolder	☒	☐	Computadora		Batería	
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:		Marca: Xtreme	
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐				
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐				
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estèreo	☒	☐				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐				
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐				
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐				
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐				
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐				
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐				
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐				
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐				
Trasero				Motor				Auto estèreo		Tipo de llaves	
16.	Medallón	☒	☐	80.	Palanca de velocidades	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No		Normal ☒	
17.	Limpiadores	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐	Cantidad: ☒ Sí ☐ No		Código de encendido ☐	
18.	Lámpara stop	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐	Código de encendido ☐		Tarjeta ☐	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Adicionales			
20.	Emblema cajuela	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No Pantalla TV ☐ Sí ☐ No			
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No Marca:			
22.	Reflejantes	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐	TAG ☐ Sí ☐ No			
23.	Defensa	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐				
24.	Molduras	☒	☐	88.	Banka de asiento trasero	☒	☐				
25.	Porta placa	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐				
26.	Cámara de reversa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐				
27.	Spoiler	☒	☐	91.	Alfombra	☒	☐				
28.	Escape	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐				
Lado derecho				General				Estéreo		Tarjeta de circulación	
29.	Salpicadera	☒	☐	93.	Alternador	☒	☐	¿Estéreo ☒ Sí ☐ No		Sí ☐ No ☒	
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Marca:			
31.	Espejo lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐				
32.	Cristal alea	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐				
33.	Puerta delantera	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐				
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	98.							

14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrera		

78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Auto estereo	Estéreo ☒ No ☐	Tarjeta de circulación	Si ☐ No ☒
¿Funciona?	Si ☒ No ☐		
Marca:			

Adicionales	
Pantalla GPS	Si ☐ No ☐
Pantalla TV	Si ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD	Si ☐ No ☐
TAG	Si ☐ No ☐

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4 1/2 1/4)
DD: <u>Black Hawk</u>		<u>3/4</u>
TD: <u>Black Hawk</u>		<u>3/4</u>
DI: <u>Black Hawk</u>		<u>3/4</u>
TI: <u>Black Hawk</u>		<u>3/4</u>
R: <u>Black Hawk</u>		<u>3/4</u>
¿Fundas o cubiertas?	Si ☐ No ☒	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: <u>Orig.</u>	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) <u>5</u>
Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4) <u>5</u>

Volante	
Marca: <u>chevrolet</u>	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones
<u>Grupos Salinas</u>
<u>Domitilo Concedo</u>
<u>San Juanito Carr la Estación</u>
<u>Peramiller Km 11.5</u>

Objetos personales
<u>4422 72 50 38 Grupos</u>
<u>Municipal de Peramiller</u>

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

GRUAS
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

GRUA: SALINAS
PLACA: 96-LE-2C
Aog: 00774
F. 109701
SINIESTRO: 378348567
OPERADOR: Israel Salinas
FECHA: 21/08/26
COLOR: Rojo
AÑO: 2017

MARCA: Chevrolet
VIN: 3G1TA5AF34LT68247
TIPO: Aveo
PLACA: sp

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒	☒	☒
COMPUTADORA MOTOR	☒	☒	☒
ESTEREO	☒	☒	☒
LLANTA DE REFACCION	☒	☒	☒

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	☒	☒	☒
LLAVES	☒	☒	☒
CATALIZADOR	☒	☒	☒

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒	☒	☒
ALTERNADOR	☒	☒	☒
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☒	☒
CLAXON	☒	☒	☒
BOMBA AGUA	☒	☒	☒
BANDAS MOTOR	☒	☒	☒
SISTEMA FRENS	☒	☒	☒
CABLES BUJIAS	☒	☒	☒
BOBINA	☒	☒	☒
AIRE ACONDICIONADO	☒	☒	☒
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☒	☒
DIRECCION HIDRAULICA	☒	☒	☒
DISTRIBUIDOR	☒	☒	☒
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☒	☒
GENERADOR	☒	☒	☒
MARCHA	☒	☒	☒
MONOBLOCK	☒	☒	☒
VENTILADOR	☒	☒	☒
RADIADOR	☒	☒	☒
RADIADOR DE A/C	☒	☒	☒
TANQUE DE GASOLINA	☒	☒	☒
TAPON DE GASOLINA	☒	☒	☒
TAPON DE ACEITE	☒	☒	☒
TAPON RADIADOR	☒	☒	☒
TURBO CARGADOR	☒	☒	☒

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☒	☒
CABLES PASACORRIENTERAS	☒	☒	☒
TAPA CAJUELA	☒	☒	☒
HERRAMIENTA	☒	☒	☒
GATO	☒	☒	☒
LLAVE DE RUEDA	☒	☒	☒
SENALES DE CARRETERA	☒	☒	☒

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☒	☒
COFRE	☒	☒	☒
CUARTOS DE LUZ	☒	☒	☒
DEFENSA DELANTERA	☒	☒	☒
FAROS	☒	☒	☒
BALASTRAS	☒	☒	☒
BULBOS	☒	☒	☒
FAROS DE NIEBLA	☒	☒	☒
PARABRISAS	☒	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☒	☒
PORTAPLACA	☒	☒	☒

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒	☒	☒
BULBOS	☒	☒	☒
CAJUELA	☒	☒	☒
DEFENSA TRASERA	☒	☒	☒
LIMPIADOR	☒	☒	☒
MEDALLON	☒	☒	☒
PORTAPLACA	☒	☒	☒
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☒	☒

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☒	☒	☒
SPOILERS	☒	☒	☒
FUSIBLES	☒	☒	☒
PLACAS	☒	☒	☒
RINES	☒	☒	☒
ALARMA	☒	☒	☒
EXTINGUIDOR	☒	☒	☒
ANTENA	☒	☒	☒
PLACA VIN	☒	☒	☒
KILOMETRAJE	☒	☒	☒
CANASTILLA	☒	☒	☒
ADAPTACION	☒	☒	☒

DOCUMENTOS

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☒	☒
COSTADOS	☒	☒	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☒	☒
ESTRIBO	☒	☒	☒
MANIJAS EXTERIORES	☒	☒	☒
MOLDURAS	☒	☒	☒
PUERTA DELANTERA	☒	☒	☒
PUERTA TRASERA	☒	☒	☒
SALPICADERA	☒	☒	☒
LLANTAS	☒	☒	☒
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	☒	☒	☒
VIDRIOS LATERALES	☒	☒	☒

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☒	☒
COSTADOS	☒	☒	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☒	☒
ESTRIBO	☒	☒	☒
MANIJAS EXTERIORES	☒	☒	☒
MOLDURAS	☒	☒	☒
PUERTA DELANTERA	☒	☒	☒
PUERTA TRASERA	☒	☒	☒
SALPICADERA	☒	☒	☒
LLANTAS	☒	☒	☒
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	☒	☒	☒
VIDRIOS LATERALES	☒	☒	☒



OBSERVACIONES:

ELABORA: *Israel Salinas*
ENTREGA: *Israel Salinas*
RECIBE: *Israel Salinas*