

MARCA: CHEVROLET TIPO: Aseo
 VIN: 3G1TASAF6G1L59360 PLACA: SLP

SINIESTRO: 864643269
 OPERADOR: MIGUEL B. S. A. S.
 FECHA: 30-04-26
 COLOR: GRIS AÑO: 2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

Gr Forza
 Seguro - BVA
 Hora - 01:00

AORB-55

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENSOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TURBO RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		
PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRAS	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		
PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		
COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CAMASTILLA	/		
ADAPTACION	/		



OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS:

ELABORA	RECIBE
Jesus H. H. B.	Jesus H. B.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA	
Miguel B. S. A. S.	
NOMBRE Y FIRMA	

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Hubo full y llano TRASLADO(PROV): _____

AOTB 0052

SI NO DAÑO

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>AVEO</u>
VIN: <u>3C1TAF6DL159300</u>	PLACA: <u>X</u>
SINIESTRO: <u>B6A643269</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>28/11/16</u>	COLOR: <u>GRIS</u>
	AÑO: <u>2013</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

1109

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
EENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Jose Guillermo Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Jorge Diaz</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jose Guillermo Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

P.T.

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx


La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.


Número de siniestro: #B64643269	Número de póliza: 8336210CLH	Inciso / Certificado: 1	Placas: MKM 833B
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Aveo	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: Omar Lopez	Claves: XUB	Fotos: XUB	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$0.00
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado	Nombre del interesado: Mama del Sol	Celular: 999999999	Cofre electrónico: cecong

IMPORTANTE
Con esta cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de doble siniestro o la falta de exacta declaración del beneficiario y/o del asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error, la situación dejará sin efectos el presente documento y sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, suscribir o declarar inexactamente hechos que en el evento podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 28-4-26 Lugar de expedición: Cuauhtémoc
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)
Nombre del taller: Auto online Número de pase: _____ Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. olivo 19 Recursos Hidráulicos C.P. 54913 Buenavista Mex.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: _____ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: _____ Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: _____ Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas

Autosonline
P.T.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de registro 0606A3269	Póliza B336210CLH	Inciso / certificado 1	Número de serie 3G1TASA760L159360
Marca Chevrolet	Submarca Aveo	Tipo / cilindraje 2013	Modelo GEN
Lugar Cuacuitlan	Fecha Día 28 Mes 4 Año 2016	Placas 27M833B	Cantidad de placas (0) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 3
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado Dono de Sol	Apellido Cuesta	Correo electrónico 5565766420

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71.	Botones de estéreó	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llaves	Tipo de llaves
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Código de encendido <input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantidad: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	Tarjeta <input type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75.	Guantero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca:
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79.	Genicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adicionales	
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca:
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llantas	
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GP5 (1) (2) (3) (4)	
21.	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DD: Goodyear GP5 180/65R14/112	
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD: Goodyear GP5 180/65R14/112	
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DI: Goodyear GP5 180/65R14/112	
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TI: Goodyear GP5 180/65R14/112	
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R: Goodyear GP5 180/65R14/112	
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motor				TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
Lado derecho				93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rines	
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marca:	
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial No. (1) (2) (3) (4)	
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Aleación <input type="checkbox"/> Acero No. (1) (2) (3) (4)	
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Volante	
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marca:	
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observaciones	
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101.	Bocina de cláxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ejemplo:	
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	116.	Transmisión (5P) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	119.	Tapón depósito líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	General					
Cajuela				120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
56.	Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
58.	Extintuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64.	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento: BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: *[Firma]*

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán reponidos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirarte los originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será firmado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: *[Firma]*

Nombre y firma del ajustador que recibe: *[Firma]*

Razón social de la grúa: *[Firma]*

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: *[Firma]*