AOMB00 38

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey. ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA	Chevrolet	TIPO	Aveo
VIN	3GLTA5AF6GL190290	PLACA	
SINIESTRO	B81555065	ASEGURADORA	
FECHA	23/09/26	COLOR	AÑO

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON	X	X	
CODERAS			
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS			
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE		X	


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA		X	
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Rachel Ha Cant

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

GRÚAS

1947 2026
Garage y Talleres
S. DE R.L. DE C.V.
79 aniversario
Tel.: 818319-3000
Prol. Cuauhtémoc No. 2206 Nte.
Monterrey, N.L.

INVENTARIO DE VEHICULO DETENIDO

Referencia:
Fecha: 23-sep-26
Lugar de Deposito:
Autoridad:
Motivo:

Recogido en: Juan Alvarez 740


DATOS DEL VEHICULO

Marca: Chevrolet Tipo: Aveo No. de Serie: 2016
Motor: Gris Placas: (1) (2)

INTERIOR

	Bien	Mal
Tablero		
Volante		
Radio		
Eq. Sonido		
Reloj		
Encendedor		
Espejos		
Asientos		
Tapetes		
Bocina		
Luces		
Aire Acond		
Radiador		
Compresor		
Antena		

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CARROCERIA



MOTOR

	Bien	Mal
Radiador		
Ventilador		
Generador		
Bomba Gas		
Bomba		
Inyección		
Compresor		

	Bien	Mal
Batería		
Carburador		
Filtro Aire		
Distribuidor		
Bujías Cables		
Bobina		

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OBJETOS OLVIDADOS DENTRO DEL VEHICULO.

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR INCENDIO, ROBO TOTAL O PARCIAL DESPUES DE 90 DIAS DE LA FECHA DE INGRESO DEL VEHICULO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 90 DIAS, SI EL USUARIO NO HA LIBERADO SU VEHICULO, ESTE PODRA SER REMATADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL).

OBSERVACIONES

Golpes de Cofa de Izq y Frente
llanta ponchada

OFICIAL CLIENTE GRUA No.
OPERADOR No.
Ricardo Cruz
#111

Escaneado con CamScanner