

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0288

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOXCAN ☐ TRASLADO(POV):

G-Forza OP-JOSUE SERVANTES H-10:40

MARCA: CHEVROLET

TIPO: AUTO

VIN: 3G1TSAF8FL110819

PLACA: NFR-076-C

SINIESTRO: 075005968

ASEGURADORA: BBVA

FECHA: 22-07-26 COLOR: BLANCO

AÑO: 2015

ATR-509

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BODINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>José Hdez P</u>	<u>[Signature]</u>	<u>José Hdez P</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75005968	Número de póliza: 8B5640J91 - 1	Inciso / Certificado: 1	Placas: NFR076C
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Enrique Flores Mora	Claves: X131	Fotos: X131	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Asturo Nicolas Avolar Hernandez	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro




Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización correspondiente a la valoración realizada por BBVA Seguros México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y el acuerdo a los datos, montos, en el presente documento, a desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización correspondiente a la valoración realizada por BBVA Seguros México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y el acuerdo a los datos, montos, en el presente documento, a desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 25/07/2026 Lugar de expedición: Ecatepec Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto line Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calle Olivo # 19 Col. Nueva Esperanza
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños, se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
Indemnización de daños: Asturo Nicolas Avolar Hernandez Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización correspondiente a la valoración realizada por BBVA Seguros México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y el acuerdo a los datos, montos, en el presente documento, a desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización correspondiente a la valoración realizada por BBVA Seguros México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y el acuerdo a los datos, montos, en el presente documento, a desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 875005968	Póliza 8856210 JAZ 7	Inciso / certificado	Número de serie 3617A58EL116819
Marca GM	Submarca Aveo	Tipo / cilindraje sedan	Modelo 2015
Lugar Cuacera	Fecha 27/07/2016	Placas UAB 076	Cantidad de placas (0) (1)
Afectación a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Arxiro Uribeles	Celular Avelar	Correo electrónico Arxiro Uribeles

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Pumias limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cotxe			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenon ☐ Led			71	Botones de estéreo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción				
10	Emblemas			74	Control eléctrico				
11	Facia			75	Guantera				
12	Molduras			76	Consola				
13	Revollos de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero				80	Palanca de velocidades				
16	Medallón			81	Perilla palanca				
17	Limpiadores			82	Botones puerta				
18	Lampara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas				
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)				
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio				
22	Refleantes			87	Cinturones de seguridad				
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero				
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero				
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26	Cámara de reversa			91	Alfombra				
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Motor				Llantas	
Lado derecho				93	Alternador			Vida	
29	Sapicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
30	Cuanto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DD: 5159 5100	
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			TD: 5159 5100	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			DI: 5159 5100	
33	Cristal aleta			98	Bayoneta aceite motor			TI: 5159 5100	
34	Puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			R: 5159 5100	
35	Cristal puerta delantera			100	Bobina			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
36	Manija de puerta delantera			101	Bocina de claxon			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
37	Puerta trasera			102	Bomba de agua			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estrizo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueteros				
42	Sapicadera			108	Distribuidor				
43	Cuanto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Cristal aleta			112	Motor ventilador				
47	Puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Cristal puerta delantera			114	Radiador				
49	Manija de puerta delantera			115	Sistema de inyección				
50	Puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Cristal puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Manija de puerta trasera			118	Tapón radiador				
53	Cristal costado			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Estrizo			General				Observaciones	
55	Alfombra cartón cajuela			120	Canastilla				
56	Birto de seguridad			121	Alarma				
57	Cables para corriente			122	Tapón de gasolina				
58	Extintidor			123	Herramientas				
59	Gato			124	Señal de reversa				
60	Gato hidráulico			125	Quemacables				
61	Llave de rueda			126	Toldo				
62	Señales de carretera			127	Gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			128	Tapón gancho de arrastre				
64	Tapa sombrerera			129	Calcomanía de verificación				
				130	Tapón birlo				
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, quien corresponda. Te pedimos por favor no retirar los señeros originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Arxiro Uribeles **Arxiro Uribeles** **Arxiro Uribeles** **Arxiro Uribeles**
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
Nombre y firma del ajustador que recibe
Razón social de la grúa
Nombre y firma del operador de grúa que recibe