

MARCA: CHEVROLET  
VIN: 3G1TASAF9EL0S357

TIPO: AVEO  
PLACA: SIA

SINIESTRO: 367664466  
OPERADOR: ARTURO FLORES  
FECHA: 09/06/26  
COLOR: GRIS AÑO: 2014

3BUA 6:25P.4

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOT: BBUN 0218

### MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

### CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

### PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

### PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

### GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

### COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

### COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

LA DEFENSA ESTA DENTRO DE LA O.M.A.D.

### INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ENTREGADA  
  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA  
  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE  
  
NOMBRE Y FIRMA

82 BLANCO

Inventario de vehículo dañado auto

23-05-26  
05:30

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, operarte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B2764466	Póliza B3462103PD	Inciso / certificado G0000	Número de serie 3977ASAFSELL6S357
Marca chevrolet	Submarca Aveo	Tipo / cilindros CC	Color F.V.
Lugar Chihuahua	Fecha Día 27 Mes Mayo Año 2026	Placa U36 B9A	Kilometraje 2019
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Beneficiario no. 90 Ismael Cervantes	Nombre del interesado	Cantidad de pólizas (0) 885	Correo electrónico lsmael33@gmail.com

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de todo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Especjo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Botones de estérero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Inventario

Computadora	Batería
¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Observaciones:	Marca:
<b>Claves</b>	<b>Tipo de llaves</b>
Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Código de encendido <input type="checkbox"/>
Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estérero</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
Estérero <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca:

**Trasero**

16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lado derecho**

29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Especjo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Motor**

93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101.	Bocina de cláxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107.	Depósito de chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116.	Transmisión (SID) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119.	Tapón depósito líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**General**

120.	Cannallilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126.	Tallo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cajuela**

55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Birfo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No

Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca

TAG  Sí  No

**Llantas**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: **Montas America 185/70/14 3/4**

TD: **Montas America 185/70/14 3/4**

DI: **Montas America 185/70/14 3/4**

TI: **Montas America 185/70/14 3/4**

R: **Montas America 185/70/14 3/4**

¿Funda o cubierta?  Sí  No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refleccion

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: **Agencia**

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: **Agencia**

Original	Especial
----------	----------

**Observaciones**

tiene objetos personales.  
llaves, llaves, herramientas, una mochila

**Objetos personales**

mochila, herramientas, llaves de acceso  
a la van. 2000000000

# Valuación de Pérdida Total **82 BCO**

FECHA INGRESO CVI		FECHA DE TERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
23/05/2026		26/05/2026					
NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARC. VEHICULO	
2652549469		U36BCG		<input checked="" type="checkbox"/> ASIG. <input type="checkbox"/> TERC.		CHEVROLET GM	
MODELO		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	
867664466		B		0		4	
COLOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP. Y CONV.	
GRIS		N/A		180931		PUB. LJA	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP. Y CONV.	
01/01/20		N/A		180931		PUB. LJA	
HECHO EN MEXICO		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP. Y CONV.	
N/A		N/A		180931		PUB. LJA	
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO		<input checked="" type="checkbox"/> A/AC		<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD		<input type="checkbox"/> RECUP. ROBO	
<input type="checkbox"/> EQUIPADO		<input type="checkbox"/> ABANDONO		<input type="checkbox"/> AUTOMATICO		<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	
<input type="checkbox"/> FLORILEA CIA		<input type="checkbox"/> GARANTIA		<input type="checkbox"/> LEGALIZADO		<input type="checkbox"/> IMPORTADO	
<input type="checkbox"/> EXPORTADO		<input type="checkbox"/> IMPORTADO		<input type="checkbox"/> AGENCIA			

1.- VALOR INDEMNIZADO		AUTOMETRICA		78,200.00	
2.- DAÑOS		AUTOMETRICA		78,200.00	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL				6036.97	
* REFACCIONES DE HP INICIALES				24500	
* MANO DE OBRA INICIAL				0	
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES				13900	
<b>TOTAL DAÑOS</b>				<b>44,436.97</b>	
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)				0.00	
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES				0.00	
4.- DEDUCCIONES				0.00	
* MOTOR NO ACREDITADO				0.00	
* TENENCIAS				0.00	
5.- DEMERITOS				0.00	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%				3,910.00	
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%				0.00	
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES				48,346.97	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO				48,346.97	
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)				29,853.03	
* VALOR DE SALVAMENTO				29,853.03	
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%				1,492.65	
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL				28,360.38	
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO				28,360.38	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VEREDA DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION.

NUMERO DE MOTOR

HECHO EN MEXICO

PLACA V I N.

3G1TA5AF9EL105357

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T..