SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMBO183
AO. 2820

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Chevrolet	TIPO:	Aveo
VIN:	3G1TP5AFXDL102739	PLACA:	TDH-513-A
SINIESTRO:	BBVA7595666	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	22/10/20	COLOR:	Rojo
		AÑO:	2013

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS	✓		
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	✓		
BALASTRE	✓		
BULBOS	✓		
FAROS DE NIEBLA	✓		
PARABRISAS	✓		
PARRILLA	✓		X
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA	✓		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA	✓		
SEÑALES DE CARRETERA	✓		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	✓		
SPOILERS	✓		
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓		
RINES	✓		
ALARMA	✓		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA	✓		
ADAPTACION	✓		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION	✓		
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Luis Gpes Gut

Escaneado con CamScanner

Solo Para Presupuesto

Autorización de servicio auto

BBVA Seguros

Aviso de Privacidad

[illegible]

[illegible]

Datos del siniestro

Este paso vence 30 días después de su fecha de expedición

Siniestro de siniestro: B8675956	Número de póliza: 8436210PTN	Inciso / Certificado: 1	Placas: TDV61SA	
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2013	Color: Rojo
Nombre del asistador: Michael Aleman Hdz	Clave: A171	Folios: OK	Aplica Deducible: ☐ Sí ☐ No $	
Asociado a: K ☐ Asegurado ☐ Afectado a:	Nombre del interesado: Dalma Janeth Rosales Manuel	Celular: 8110673461	Correo electrónico: dalma.rosales@gmail.com	

IMPORTANTE

Conforme a lo dispuesto en la cláusula VI, inciso C, párrafo C) obligaciones del asegurado de las condiciones de la póliza antes citada, acepto pagar proporcionalmente a cuenta de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (o a quien en su caso) legalmente corresponder todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por ella en caso de no encontrarse vigente y cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: [illegible]

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, invalidará la declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el Contrato de seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si derivado a que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran maliciosamente hechos que excluyen o pudieran restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: [illegible]

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 0178422
Referencia 1: Escribir el número de siniestro sin la letra S
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: 22-10-16
Lugar de expedición: Reynosa
Firma del asistador: A171

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): Lic Alberto Lopez Portillo #6 Balcones del Nte. Escobedo
Número de pase: 2026097119

[illegible]

Nombre y firma del interesado

Otorga su consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que [illegible]

Indemnización de daños
X
Nombre y firma del interesado

Autorización de taller
X
Nombre y firma del interesado

[illegible]

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S. A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B867595 66	Póliza: 8436210PTN	Inciso / certificado: 1		Número de serie: 3GTRSAFXDG102739	
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo / cilindraje: Sedan	Modelo: 2013	Color: Rojo	
Lugar: Pesqueria	Fecha: Día 22 Mes 10 Año 26	Placa: TDA5132A	Cantidad de placas: (0) (1) 2	Kilometraje:	Gasolina: E 1/8 1/2 3/4 F
Atención a: [X] Asegurado [ ] Afectado no.	Nombre del interesado: Palma Javida Regalo	Celular: 8181673461	Correo electrónico: palma.rmos@gmail.com		

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: [ ] Halógeno [ ] Xenón [ ] Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (1) (2) (3) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extinguidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (1) (2)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Booster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón [ ] Centro [ ] de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora
¿Es visible? S[ ] No[ ]
Observaciones:

Batería
¿Es visible? S[ ] No[ ]
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? S[ ] No[ ]
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal[ ]
Código de encendido [ ]
Tarjeta [ ]

Auto estéreo
Estéreo S[ ] No[ ]
¿Funciona? S[ ] No[ ]
Marca:

Tarjeta de circulación
S[ ] No[ ]

Adicionales
Pantalla GPS S[ ] No[ ] Pantalla TV S[ ] No[ ]
Tarjeta GPS SD S[ ] No[ ] Marca:
TAG S[ ] No[ ]

Llantas

	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS, II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? S[ ] No[ ]
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Acerc

Original	Especial	
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)
		No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Agencia
Original / Especial

Observaciones

Objetos personales
No

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S. A. de C. V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, **para evitar molestias**; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Escaneado con CamScanner