AOUBO167

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 2783

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Chevrolet TIPO: Aveo
VIN: 3G1TA5AFXL198360 PLACA: BBVA
SINIESTRO: B75559668 ASEGURADORA:
FECHA: 20,10,26 COLOR: Rojo AÑO: 2019

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA		X	
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRE	X		
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJHUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Mtz	Felipe UAZ	Alejandro Mtz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aquí Felipe UAZ 4x2

Cerrado

Escaneado con CamScanner

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca	Submarca	Tipo / cilindros	Modelo / Color
Lugar	Fecha	Placa	Carretera o pieza	Kilometraje	Gasolina
Asegurado	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No
Exteriores			
	Antena		
	Espejo de cortesía		
	Espejo retrovisor		
	Faro		
	Fascia		
	Limpiadores		
	Manija de cajuela		
	Manija de puerta		
	Molduras		
	Parabrisas		
	Parrilla		
	Tapón de gasolina		
	Tapón de radiador		
	Vidrios		
Tracero			
	Antena		
	Calavera		
	Cristal		
	Defensa		
	Emblemas		
	Espejo retrovisor		
	Faros		
	Fascia		
	Limpiadores		
	Manija de cajuela		
	Molduras		
	Parabrisas		
	Parrilla		
	Tapón de gasolina		
	Tapón de radiador		
	Vidrios		
Lado derecho			
	Antena		
	Cristal de puerta		
	Cristal de puerta trasera		
	Defensa		
	Emblemas		
	Espejo retrovisor		
	Faros		
	Fascia		
	Limpiadores		
	Manija de cajuela		
	Manija de puerta		
	Molduras		
	Parabrisas		
	Parrilla		
	Tapón de gasolina		
	Tapón de radiador		
	Vidrios		
Lado izquierdo			
	Antena		
	Cristal de puerta		
	Cristal de puerta trasera		
	Defensa		
	Emblemas		
	Espejo retrovisor		
	Faros		
	Fascia		
	Limpiadores		
	Manija de cajuela		
	Manija de puerta		
	Molduras		
	Parabrisas		
	Parrilla		
	Tapón de gasolina		
	Tapón de radiador		
	Vidrios		
Cofre			
	Antena		
	Cristal		
	Defensa		
	Emblemas		
	Faros		
	Fascia		
	Limpiadores		
	Parabrisas		
	Parrilla		
	Tapón de gasolina		
	Tapón de radiador		
	Vidrios		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
	Cajón de usos		
	Cajuela		
	Cenicero		
	Cinturón de seguridad (delantero / trasero)		
	Consola		
	Encendedor		
	Espejo de cortesía		
	Espejo retrovisor		
	Forros		
	Guantera		
	Manija de cajuela (1) (2) (3) (4)		
	Manija de puerta (1) (2) (3) (4)		
	Parasol		
	Portavasos		
	Radio		
	Reloj		
	Tablero		
	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
	Alternador		
	Amortiguador delantero (izquierdo / derecho)		
	Amortiguador trasero (izquierdo / derecho)		
	Bandas de motor		
	Bandeja delantera derecha		
	Bandeja delantera izquierda		
	Bandeja delantera transversal		
	Bobina		
	Bomba de clutch		
	Bomba de agua		
	Bomba hidráulica		
	Bujías		
	Cables bujías		
	Compresor aire acondicionado		
	Depósito de limpiaparabrisas		
	Distribuidor		
	Filtro gasolina		
	Marcha		
	Motor completo		
	Motor ventilador		
	Parrilla frontal de aire		
	Radiador		
	Soporte de suspensión		
	Transmisión (1) (2) (3) (4)		
	Tuerca rueda trasera		
	Tuerca volante		
	Tuerca delantera (izquierda / derecha)		
General			
	Carrocería		
	Chasis		
	Tapón de gasolina		
	Herramientas		
	Llanta de refacción		
	Gato		
	Cambio de aceite		
	Tapón cambio de aceite		
	Documentos de verificación		
	Tapón radio		
	Tapón [ ] Centro [ ] de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario	
Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:	**Batería** ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad:	**Tipo de llaves** Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ☐
Adicionales Pantalla DVD Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐ Tarjeta DVD SD Sí ☐ No ☐ Marca: TAG Sí ☐ No ☐	
Llantas Marca: Llanta DI: Landcruiser LPS 4 185 65 R14	Vida (1) (2) (3) (4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐	
DD: Delantero derecho TD: Trasero derecho	DI: Delantero izquierdo TI: Trasero izquierdo R: Refacción
Rines Marca: Original Especial No. (1) (2) (3) (4) Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)	
Volante Marca: Original Especial	
Observaciones	
Objetos personales	
Adaptaciones equipo especial	

Nota: En caso de que el asegurado no quiera o pueda, o que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento para que GNP Seguros (México) S.A. de C.V., Grupo Financiero GNP lleve a cabo el tratamiento de mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se recomienda retirar sus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo durante la inspección, para corroborar la petición por favor no retire los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado por el ajustador y/o perito en presencia del asegurado o conductor del vehículo asegurado y/o tercero afectado y/o representante legal, en ausencia de estos se levantará en presencia de dos testigos y/o autoridad competente. Se anexará en duplicado la evidencia fotográfica