multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio

(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)

Marca	CHEVROLET	Serie	3G1TB5AF3GL112708
Tipo	AVEO	Placas	S/P
Modelo	2016	**Siniestro**	B78491564
Color	BCO	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	**Folio**	16626457

Proveedor Asignado MUÑOZ

Fecha de Asignacion lunes, octubre 19, 2026

Observaciones

ORIGEN: : CENTINELA: Av. Plan de Guadalupe 1704, Residencial el Lienzo, 21259 Mexicali, B.C., México -- Telefono: 686 567 1778

DESTINO: AUTO ONLINE TIJUANA::: Valle México 15, Fernandez CP 22464
Tijuana,B.C. - GRUAS FORZA TIJUANA Maps: Valle de México 15 32.51939373206011, -116.94795765166234 Tel: 6631640450

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia: Centinela Auto Body Shop
Municipio: Mexicali
Fecha Programada: 20/10/26.

Responsable: Ramon Parra
Estado: Baja California
Fecha y Hora de Recepción: 20/10/2026 : horas 9:49 AM

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI | NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Ramón Parra
Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Javier Valenela
Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo

(Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos

Fecha de Entrega

Compañía de Gruas que entrega el Vehículo

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI | NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones