

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0779

☒ RESGUARDO(CCAO): Teolopucun

☐ TRASLADO(PROV):

AOTB00633

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Aveo</u>
VIN: <u>3G1TB5C6XAL14901</u>	PLACA: <u>5/P</u>
SINIESTRO: <u>877230361</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>10-8-26</u> COLOR: <u>Gris</u>	AÑO: <u>2010</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		/
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR			/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		/
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		/
CODERAS	/		/
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		/
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		/
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		/
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		/
CUARTOS DE LUZ	/		/
DEFENSA DELANTERA	/		/
FAROS	/		/
BALASTRE	/		/
BULBOS	/		/
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		/
PARRILLA	/		/
PLUMAS LIMPIADORES	/		/
PORTA PLACA	/		/

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		/
DEFENSA TRASERA	/		/
LIMPIADOR	/		/
MEDALLON	/		/
PORTA PLACA	/		/
SISTEMA DE ESCAPE	/		/

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		/
TAPA CAJUELA	/		/
HERRAMIENTA	/		/
GATO	/		/
LLAVE DE RUEDA	/		/
SEÑALES DE CARRETERA	/		/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		/
ALARMA	/		/
EXTINGUIDOR	/		/
ANTENA	/		/
PLACA VIN	/		/
KILOMETRAJE	/		/
CANASTILLA	/		/
ADAPTACION	/		/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Arturo Campos</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Rene Silva</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Arturo Campos</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77230361	Número de póliza: 8526210	Inciso / Certificado: 1	Placas: EO1 AUL
Marca: GM	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2010
Nombre del ajustador: Nora Flores	Claves: X299	Fotos: X299	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$2,990
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado	Nombre del interesado: Luzmila Jimiliet Pineda Aparicio	Celular: 551273568	Correo electrónico: SS1273568

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución, dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición:	08-08-2026
Lugar de expedición:	C. Eculli
Firma del ajustador:	X299

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Autoonline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivetti 19 12 cursa 11 de muller
Número de pase: Buenavista Tultitlan	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado		Asignación de taller Nombre y firma del interesado	
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autoriza desistirse en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para su presupuesto mecánico.		El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).	

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 73723036	Póliza 8526210 KCH	Inciso / certificado 1	Número de serie JGNTBSC6YAL40901
Marca Chrysler	Submarca Aven	Tipo / Cilindraje 2	Modelo 2010
Lugar C. Itzamal	Fecha 08/08/2026	Placas CDIAWL	Kilometraje 1/4 1/2 3/4
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Gerardo Jimiliet Ponce Apurico	Celular	Correo electrónico 55/2173568

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción				
10	Emblemas			74	Control eléctrico				
11	Facia			75	Guantera				
12	Molduras			76	Consola				
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero								Auto estereo	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Estereo ☒ No ☐	Tarjeta de circulación
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			¿Funciona? ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			Marca:	
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20	Emblema cajuela			84	Coderas				
21	Calaveras (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)				
22	Reflejos			86	Bocinas radio				
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad				
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero				
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero				
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27	Spoiler			91	Alfombra				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Adicionales	
29	Salpicadera			93	Alternador			Pantalla GPS ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ No ☐	
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD ☐ No ☐ Marca:	
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TAG ☐ No ☐	
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor				
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección				
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor				
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión				
36	Puerta trasera			100	Bobina				
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon				
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua				
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estríbo			104	Boster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujías				
Lado izquierdo								Llantas	
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros			DD: _____	
44	Espejo lateral			108	Distribuidor			TD: _____	
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina			DI: _____	
46	Puerta delantera			110	Marcha			TI: _____	
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores			R: _____	
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire			DD: Delantera derecha	
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador			DI: Delantera izquierda	
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección			TD: Trasera derecha	
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)			TI: Trasera izquierda	
53	Estríbo			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela								Observaciones	
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos			Sob Henta de Reparación	
56	Birio de seguridad							Ra Cajuela	
57	Cables para corriente								
58	Extintor								
59	Cable								
60	Cable hidráulico								
61	Llaves de rueda								
62	Señales de carretera								
63	Tapete sobre llanta								
64	Tapete sombrero								
General								Objetos personales	
120	Canastilla								
121	Alarma								
122	Tapón de gasolina								
123	Herramientas								
124	Sensor de reversa								
125	Quemacocos								
126	Toldo								
127	Gancho de arrastre								
128	Tapón gancho de arrastre								
129	Calcomanía de verificación								
130	Tapón birlo								
131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)								
Adaptaciones equipo especial									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (palo, señales de carretera, llaves de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razon social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe