

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B69338967	Número de póliza: 8A56210PYK	Inciso / Certificado: 001	Placas: P71AEX
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: Alexis Velazquez Gomez	Claves: R063	Fotos: si	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 2778
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Jesus Felipe Moreno	Celular: 4728639574	Correo electrónico: fmm_96@icloud.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, **acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.**

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Defensa del Salp leg. D. C. A. 4) Parabrises 5) Pta. del leg.**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **0 Costado delo 2) Fascia Tras.**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 05-06-26 Lugar de expedición: Querétaro, Qro Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto - Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Villa Apaseo El Alto # 300
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Jesus Felipe Moreno Nombre y firma del interesado</p> <p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños</p> <p>Jesus Felipe Moreno Nombre y firma del interesado</p> <p>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza disimular en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</p>	<p>Asignación de taller</p> <p><i>[Signature]</i> Nombre y firma del interesado</p> <p>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</p>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **0222 222 2222**
Afectados: **0222 222 2222**

11) Pta. tras. leg. 12) Rin. del. leg. 13) Sup. d.l. 14) Costado leg. 15) Rin. tras. leg. 16) Fascia Tras. 17) Cabeza leg. 18) Salp. del. 19) Rin. del. del. 20) Salp. del.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B69338967	Póliza 8456210PYK	Inciso / certificado 001	Número de serie 3E1TB5CF3EL117677
Marca Chevrolet	Submarca Aveo	Tipo / cilindraje Sedan	Modelo 2016
Lugar Querétaro	Fecha Día 02 Mes 07 Año 20	Placas P71AEX	Cantidad de placas 1
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Jesús Felipe Moreno Martínez	Celular 4428639579	Correo electrónico jfmm-96@icloud.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	/	/
2.	Brazos de limpiadores	/	/
3.	Plumas limpiadoras	/	/
4.	Cofre	/	/
5.	Cuartos de luz	/	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9.	Parrilla	/	/
10.	Emblemas	/	/
11.	Facia	/	/
12.	Molduras	/	/
13.	Rejillas de facia	/	/
14.	Porta placa	/	/
15.	Spoiler	/	/

Trasero

16.	Medallón	/	/
17.	Limpiadores	/	/
18.	Lámpara stop	/	/
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20.	Emblema cajuela	/	/
21.	Calaveras (2) (4)	/	/
22.	Reflejes	/	/
23.	Defensa	/	/
24.	Molduras	/	/
25.	Porta placa	/	/
26.	Cámara de reversa	/	/
27.	Spoiler	/	/
28.	Escape	/	/

Lado derecho

29.	Salpicadera	/	/
30.	Cuarto luz lateral	/	/
31.	Espejo lateral	/	/
32.	Cristal aleta	/	/
33.	Puerta delantera	/	/
34.	Cristal puerta delantera	/	/
35.	Manija de puerta delantera	/	/
36.	Puerta trasera	/	/
37.	Cristal puerta trasera	/	/
38.	Manija de puerta trasera	/	/
39.	Cristal costado	/	/
40.	Estribo	/	/
41.	Molduras	/	/

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	/	/
43.	Cuarto luz lateral	/	/
44.	Espejo lateral	/	/
45.	Cristal aleta	/	/
46.	Puerta delantera	/	/
47.	Cristal puerta delantera	/	/
48.	Manija de puerta delantera	/	/
49.	Puerta trasera	/	/
50.	Cristal puerta trasera	/	/
51.	Manija de puerta trasera	/	/
52.	Cristal costado	/	/
53.	Estribo	/	/
54.	Molduras	/	/

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	/	/
56.	Birlo de seguridad	/	/
57.	Cables pasa corriente	/	/
58.	Extinguidor	/	/
59.	Gato	/	/
60.	Gato hidráulico	/	/
61.	Llave de rueda	/	/
62.	Señales de carretera	/	/
63.	Tapete cubre llanta	/	/
64.	Tapa sombrerera	/	/

Interior

65.	Cielo de toldo	/	/
66.	Luz interior	/	/
67.	Espejo retrovisor	/	/
68.	Viseras	/	/
69.	Tablero	/	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71.	Botones de estereo	/	/
72.	Control aire acondicionado	/	/
73.	Control calefacción	/	/
74.	Control eléctrico	/	/
75.	Quantera	/	/
76.	Consola	/	/
77.	Porta vasos	/	/
78.	Encendedor	/	/
79.	Cenicero	/	/
80.	Palanca de velocidades	/	/
81.	Perilla palanca	/	/
82.	Botones puerta	/	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84.	Coderas	/	/
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86.	Bocinas radio	/	/
87.	Cinturones de seguridad	/	/
88.	Banca de asiento trasero	/	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91.	Alfombra	/	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Motor

93.	Alternador	/	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96.	Bandas de motor	/	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/	/
98.	Bayoneta aceite motor	/	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100.	Bobina	/	/
101.	Bocina de claxon	/	/
102.	Bomba de agua	/	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/	/
104.	Boster de frenos	/	/
105.	Cables bujías	/	/
106.	Compresor aire acondicionado	/	/
107.	Depósito de chisgueteros	/	/
108.	Distribuidor	/	/
109.	Filtro gasolina	/	/
110.	Marcha	/	/
111.	Motor limpiadores	/	/
112.	Motor ventilador	/	/
113.	Porta filtro de aire	/	/
114.	Radiador	/	/
115.	Sistema de inyección	/	/
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117.	Tapón aceite motor	/	/
118.	Tapón radiador	/	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

General

120.	Canastilla	/	/
121.	Alarma	/	/
122.	Tapón de gasolina	/	/
123.	Herramientas	/	/
124.	Sensor de reversa	/	/
125.	Quemacocos	/	/
126.	Toldo	/	/
127.	Gancho de arrastre	/	/
128.	Tapón gancho de arrastre	/	/
129.	Calcomanía de verificación	/	/
130.	Tapón birlo	/	/
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Otros

Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones: S/D	Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca: S/D
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: Chevrolet	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS Sí No Marca: **S/D**
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS-1195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: **S/D** Vida: **S/D**
 TD: **S/D**
 DI: **S/D**
 TI: **S/D**
 R: **S/D**

¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **S/D**

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **Chevrolet**

Original Especial

Observaciones

S/D

Objetos personales

Modelo auto dañado de valor en el vehículo y activo ambos papeles

Adaptaciones equipo especial

S/D

GRUAS FUERZA

grua: Zamudio

placas: 88-AN-7

109488 BBVA

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00097

SINIESTRO: 869358967
 OPERADOR: Luis Fernando Servin
 FECHA: 02/07/2016
 COLOR: blanco AÑO: 2016

MARCA: chevrolet TIPO: Aveo
 VIN: 3G1TB5CF36L117677 PLACA: 5/P

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA-GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		X
TAPA CAJUELA	X		X
HERRAMIENTA	X		X
GATO	X		X
LLAVE DE RUEDA	X		X
SEÑALES DE CARRETERA	X		X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		X
BALASTRAS	X		X
BULBOS	X		X
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		X
PORTAPLACA	X		X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		X
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		X


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		X
SPOILERS	X		X
FUSIBLES	X		X
PLACAS	X		X
RINES	X		2X
ALARMA	X		X
EXTINGUIDOR	X		X
ANTENA	X		X
PLACA VIN	X		X
KILOMETRAJE	X		X
CANASTILLA	X		X
ADAPTACION	X		X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	No visible		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: *[Signature]* ENTREGA: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*
 NOMBRE Y FIRMA: Luis Fernando Servin