

MARCA: CHEVROLET
VIN: 3G1TB5cF5HL23329

TIPO: AVEO
PLACA: 31P

SINIESTRO: B70102265
OPERADOR: Edwin León
FECHA: 18-06-26
COLOR: Blanco AÑO: 2017

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA		NIV	
COMPUTADORA MOTOR		NIV	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR		NIV	

AOT: 0274

MOTOR SI NO DAÑO

CAJUELA SI NO DAÑO

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

Cerrado por colisión

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		



GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan
ENTREGA: [Signature]
RECIBE: Juan

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub telefónico TRASLADO(PROV): _____

AOTB 0021 212

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>AUTO</u>
VIN: <u>3G1TB5CE5HL23329</u>	PLACA: <u>no</u>
SINIESTRO: <u>830102265</u>	ASEGURADORA: <u>BISVA</u>
FECHA: <u>12-03-26</u> COLOR: <u>Bianco</u>	AÑO: <u>2011</u>

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		X
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Adm'n Cuzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>ISABEL FLOPEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adm'n Cuzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
B30182266	375A53067 Y	000003	3G1TB5CF5HL73B329A
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Chevrolet	Aveo	Sedan	2013
Lugar	Fecha	Año	Placa
CdMx Buena Vista	12/06	26	P41 ASD
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado <input type="checkbox"/>	Rodrigo	Hernandez	Martinez

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	Noto	✓
2	Brazos de limpiadores	✓	✓
3	Plumas limpiadoras	✓	✓
4	Cofre	✓	✓
5	Cuartos de luz	Notos	✓
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	Notos	✓
7	Focos (Halógeno) (Xenón) (Led)	✓	✓
8	Faro de niebla (izquierda) (derecho)	Notos	✓
9	Parrilla	Notos	✓
10	Emblemas	✓	✓
11	Facia	✓	✓
12	Molduras	✓	✓
13	Rejillas de facia	✓	✓
14	Porta placa	✓	✓
15	Spoiler	✓	✓

Interior

65	Cielo de toldo	✓	✓
66	Luz interior	✓	✓
67	Espejo retrovisor	✓	✓
68	Viseras	✓	✓
69	Tablero	2	✓
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	✓
71	Botones de estereo	✓	✓
72	Control aire acondicionado	✓	✓
73	Control calefacción	✓	✓
74	Control eléctrico	✓	✓
75	Guantero	✓	✓
76	Consola	✓	✓
77	Porta vasos	✓	✓
78	Encendedor	✓	✓
79	Cenicero	✓	✓
80	Palanca de velocidades	✓	✓
81	Perilla palanca	✓	✓
82	Botones puerta	✓	✓
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	✓
84	Coderas	✓	✓
85	Manijas de puertas (2)	✓	✓
86	Bocinas radio	✓	✓
87	Cinturones de seguridad	✓	✓
88	Banca de asiento trasero	✓	✓
89	Respaldo de asiento trasero	✓	✓
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	✓
91	Alfombra	✓	✓
92	Tapetes (1) (2) (3)	Platin	✓

Otros

Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones: NO VISIBLE	Bateria ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca: AMONU.
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: AGUM	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

Trasero

16	Medallón	✓	✓
17	Limpiadores	✓	✓
18	Lámpara stop	✓	✓
19	Tapa cajuela / quita puerta	Danada	✓
20	Emblema cajuela	✓	✓
21	Calaveras (2) (4)	✓	✓
22	Reflejantes	✓	✓
23	Defensa	✓	✓
24	Molduras	✓	✓
25	Porta placa	✓	✓
26	Cámara de reversa	✓	✓
27	Spoiler	✓	✓
28	Escape	✓	✓

Motor

93	Alternador	✓	✓
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	✓
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	✓
96	Bandas de motor	✓	✓
97	Bayoneta aceite dirección	✓	✓
98	Bayoneta aceite motor	✓	✓
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	✓
100	Bobina	✓	✓
101	Bocina de claxon	✓	✓
102	Bomba de agua	✓	✓
103	Bomba dirección hidráulica	✓	✓
104	Boster de frenos	✓	✓
105	Cables bujías	✓	✓
106	Compresor aire acondicionado	✓	✓
107	Depósito de chisqueteros	✓	✓
108	Distribuidor	✓	✓
109	Filtro gasolina	✓	✓
110	Marcha	✓	✓
111	Motor limpiadores	✓	✓
112	Motor ventilador	✓	✓
113	Porta filtro de aire	✓	✓
114	Radiador	✓	✓
115	Sistema de inyección	✓	✓
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	✓
117	Tapón aceite motor	✓	✓
118	Tapón radiador	✓	✓
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	✓

Lado derecho

29	Salpicadera	Danada	✓
30	Cuarto luz lateral	✓	✓
31	Espejo lateral	✓	✓
32	Cristal aleta	✓	✓
33	Puerta delantera	✓	✓
34	Cristal puerta delantera	✓	✓
35	Manija de puerta delantera	✓	✓
36	Puerta trasera	Noto	✓
37	Cristal puerta trasera	✓	✓
38	Manija de puerta trasera	✓	✓
39	Cristal costado	✓	✓
40	Estribo	✓	✓
41	Molduras	✓	✓

Lado izquierdo

42	Salpicadera	✓	✓
43	Cuarto luz lateral	✓	✓
44	Espejo lateral	✓	✓
45	Cristal aleta	✓	✓
46	Puerta delantera	✓	✓
47	Cristal puerta delantera	✓	✓
48	Manija de puerta delantera	✓	✓
49	Puerta trasera	✓	✓
50	Cristal puerta trasera	✓	✓
51	Manija de puerta trasera	✓	✓
52	Cristal costado	✓	✓
53	Estribo	✓	✓
54	Molduras	✓	✓

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	✓	✓
56	Birlo de seguridad	✓	✓
57	Cables pasa corriente	✓	✓
58	Extintidor	✓	✓
59	Gato	✓	✓
60	Gato hidráulico	✓	✓
61	Llave de rueda	✓	✓
62	Señales de Zarretera	✓	✓
63	Tapete cubre llanta	✓	✓
64	Tapa sombrerera	✓	✓

General

120	Canastilla	✓	✓
121	Alarma	✓	✓
122	Tapón de gasolina	✓	✓
123	Herramientas	✓	✓
124	Sensor de reversa	✓	✓
125	Quemacocos	✓	✓
126	Toldo	✓	✓
127	Gancho de arrastre	✓	✓
128	Tapón gancho de arrastre	✓	✓
129	Calcomanía de verificación	✓	✓
130	Tapón birlo	✓	✓
131	Tapón <input checked="" type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3)	✓	✓

Adicionales

Pantalla GPS Sí No
Pantalla TV Sí No
Tarjeta GPS SD Sí No
TAG Sí No

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: **Michelin P85 215** 1/2
TD: **Goodyear 165 55 13** 1/2
DI: **Michelin 165 55 13** 1/2
TI: **Goodyear 165 55 13** 1/2
R: **NO TRAC**

¿Fundas o cubiertas? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **Agency Onn**

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **Agency Onn**

Original Especial

Observaciones

Asegurado
retirar placas

Objetos personales

Sin carga de Faltas.
Adaptaciones a tipo especial.

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

[Firma]
Nombre y firma del interesado

citamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán responsables en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de emergencia, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado ente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Firma]
Nombre y firma del asegurado
Nombre y firma del ajustador que recibe

[Firma]
Razón social de la empresa