SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0191

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2837

☒ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA:	Chevrolet	TIPO:	Aveo
VIN:	3G1TN5167 9L111717	PLACA:	SAR-062-C
SINIESTRO:	B6H27464	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	29/10/26	COLOR:	Dorado
		AÑO:	2009

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA		X	
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA		X	
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR			
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS			
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR			
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
German		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Cuna Gruas

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro: B87427469	Número de póliza: 8266210NTE	Inciso / Certificado: 1	Placas: SAR062C	
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2009	Color: Dorado
Nombre del ajustador: Michael Aleman Mora	Clave: A171	Folios: OK	Agotar deducible: Sí / No	
Atención a: Conductor / Tercero	Nombre del interesado: Mario Alberto Cabrera Llanas	Celular: 8126462012	Correo electrónico: mario02021@gmail.com	

IMPORTANTE

Con fundamento en la Cláusula VI, sección I, Letra C, obligaciones del asegurado de las condiciones de la póliza de Auto Limite, aunque exista cobertura de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente con amparados bajo los términos de esta póliza y que hayan sido designados para ello, en caso de no encontrarse su vigente o cancelada la póliza correspondiente


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el periodo de su investigación, así como la falta o omisión de declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la aseguradora, serán causa de nulidad o rescisión del contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa nacidas en este caso se darán por cumplidas si la aseguradora, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o pudieran restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: 10-09-26
Lugar de expedición: Apodaca NL

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online (Lote)
Número de pase: 2026082753
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Lic Jose Lopez Portillo 16, Balones de NTE 1ER Sector 66052, Escobedo NL

El vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asegura a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.
La valuación de los daños se realizará de acuerdo a tarifas de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el Ajustador.
El ajustador no determina el monto de la magnitud de los daños, cambios y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños mecánicos en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del pase expedido

Los datos personales proporcionados a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se hagan más datos personales y patrimoniales, consulte el Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El monto pertinente por indemnización del vehículo asegurado del que se exige esta autorización de servicio, según el Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los términos establecidos en la póliza de seguro de auto limite, y que se encuentra en el presente documento, así como el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El asegurado proporciona y/o responsable del vehículo asegurado, la cual se otorga esta autorización, incluyendo expresamente la aceptación del monto con los daños señalados en el presente documento, así como el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, colocar tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Atendados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, principalmente llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la toma de las responsabilidades según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, radios, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346

Escaneado con CamScanner