



SCLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

AOTBOS40
AO. 0396

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

AOTB-00540

SI NO DAÑO

MARCA: GMTIPO: CavalierVIN: 3G55JX54WB5148651PLACA: 31SINIESTRO: B74903069ASEGURADORA: BBVAFECHA: 24-7-26COLOR: GrisAÑO: 1999

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		/	
ALTERNADOR		/	
BAYONETA ACEITE MOTOR		/	
CLAXON		/	
BOMBA AGUA		/	
BANDAS MOTOR		/	
SISTEMA FRENSOS		/	
CABLES BUJIAS		/	
BOBINA		/	
AIRE ACONDICIONADO		/	
DEPOSITO LIMPIADORES		/	
DIRECCION HIDRAULICA		/	
DISTRIBUIDOR		/	
ENCENDIDO ELECTRONICO		/	
GENERADOR		/	
MARCHA		/	
MONOBLOCK		/	
VENTILADOR		/	
RADIADOR		/	
RADIADOR DE A/C		/	
TANQUE DE GASOLINA		/	
TAPON DE GASOLINA		/	
TAPON DE ACEITE		/	
TAPON RADIADOR		/	
TURBO CARGADOR		/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		/	
ASIENTOS DELANTEROS		/	
ASIENTOS TRASEROS		/	
BOBINAS		/	
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON		/	
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE		/	
CUARTOS DE LUZ		/	
DEFENSA DELANTERA		/	
FAROS		/	
BALASTRE		/	
BULBOS		/	
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA		/	
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA		/	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA		/	
LIMPIADOR		/	
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		/	
CABLES PASACORRIENTES		/	
TAPA CAJUELA		/	
HERRAMIENTA		/	
GATO		/	
LLAVE DE RUEDA		/	
SEÑALES DE CARRETERA		/	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS		/	
FUSIBLES		/	
PLACAS		/	
RINES		/	
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA		/	
ADAPTACION		/	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		/	
COMPUTADORA MOTOR		/	
ESTEREO		/	
LLANTA DE REFACCION		/	
BOMBA GASOLINA		/	
LLAVES	/		
CATALIZADOR		/	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR		/	
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES		/	
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA		/	
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS		/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		/	
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR		/	
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES		/	
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA		/	
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS		/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

OBSERVACIONES: Corte Corrido

ELABORA

Arturo Guevara
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

VAEL SANTES
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Arturo Guevara
NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 874905069	Número de póliza: 8136210NKO	Inciso / Certificado: 1	Placas: 917VLP
Marca: GM	Submarca: Cavalier	Tipo: Sedán	Modelo: 1997
Nombre del ajustador: Diego Lopez S	Claves: X201	Fotos: X201	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Mauro Gonzalez	Celular: 5541108135	Correo electrónico: mauro.gonzalez02@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) o las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Revisar Mecánica a Consecuencia de choque y electro**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Falla que causa el incendio no se empara**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 20/04/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Acto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivos 19 Recursos Hídricos Benavista
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: [Firma]
--	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de registro 54903069	Plaza 87367 V N x C	Inciso / certificado I	Número de serie 5G35X54WXS148681
Marca GM	Submarca Opel	Tipo / cilindrada Sedan	Modelo 1997
Lugar CDMX	Fecha Día 10 Mes 7 Año 2016	Placas 917VL	Cantidad de placas (0) 0
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Marco Gonzalez	Celular 55111111	Correo electrónico marco.gonzalez@bbva.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ ☒	¿Es visible? ☐ ☒
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofo golpeado quemado			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción			Llaves	Tipo de llaves
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Llave de encendido	Normal
11	Facia golpeado			75	Guantera			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
12	Molduras			76	Consola			Cantidad:	Tarjeta ☐
13	Repillas de facia			77	Porta vasos			Auto estereo	Tarjeta de circulación
14	Porta placa			78	Encendedor			Estereo: ☐ Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐
15	Spoiler			79	Cenicero			¿Funciona? ☐ Si ☐ No ☐	Marca:
Trasero								Adicionales	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Si ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Si ☐ No ☐
17	Limpiadores			81	Perrilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Si ☐ No ☐	Marca:
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TAG: ☐ Si ☐ No ☐	
19	Tapa cajuela golpeado quemado			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20	Emblema cajuela			84	Coderas				
21	Calaveras (2) (4)			85	Mujas de puertas (2) (4)				
22	Reflejos			86	Espejo retrovisor				
23	Defensas golpeado			87	Cinturones de seguridad				
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero				
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero				
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27	Spoiler			91	Alfombra				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Llantas	
29	Salpicadera golpeado			93	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 105/65/14	Vida (3/4 1/2 1/4)
30	Cuarto luz lateral			94	Amortizador delantero (izquierdo) (derecho)			DD	
31	Espejo lateral golpeado			95	Amortizador trasero (izquierdo) (derecho)			TD	
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			DI	
33	Puerta delantera golpeado			97	Rayoneta aceite dirección			TI	
34	Cristal puerta delantera			98	Rayoneta aceite motor			R	
35	Manija de puerta delantera			99	Rayoneta aceite transmisión			¿Fundas o cubiertas? ☐ Si ☐ No ☒	
36	Puerta trasera golpeado			100	Bobina			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua				
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estribo golpeado			104	Booster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujas				
Lado izquierdo								Rines	
42	Salpicadera golpeado			106	Compresor aire acondicionado			Marca:	
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros			Original Especial	No 15 (2) (3) (4)
44	Espejo lateral			108	Distribuidor			Aleación Acero	No (1) (2) (3) (4)
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina				
46	Puerta delantera golpeado			110	Marcha				
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores				
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador				
49	Puerta trasera golpeado			113	Porta filtro de aire				
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador				
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección				
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)				
53	Estribo			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela								Volante	
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos			Marca:	
56	Birlo de seguridad							Original Especial	
57	Cables pasa corriente								
58	Extintor								
59	Gato								
60	Gato hidráulico								
61	Llave de rueda								
62	Señales de carretera								
63	Tapete cubre llanta								
64	Tapa sombrerera								
General								Observaciones	
120	Canastilla								
121	Alarma								
122	Tapón de gasolina								
123	Herramientas								
124	Sensor de reversa								
125	Quemacocos								
126	Toldo								
127	Gancho de arrastre								
128	Tapón gancho de arrastre								
129	Calcomanía de verificación								
130	Tapón birlo								
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)								

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346