SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0197

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2854

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: [redacted] Chevrolet TIPO: Silverado
VIN: 3GBEC14X67M107827 PLACA: S/P
SINIESTRO: 3809455560 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 27/10/16 COLOR: Blanca AÑO: 2007

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

Gato

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Trujillo	[redacted]	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

LIC. OSCAR PEÑA CHARLES

SERCICIO PÚBLICO FEDERAL LAS 24 HORAS
CALLE 25 DE JULIO NO. 1554 COL. PROVIVIENDA
SALTILLO, COAHUILA.
TELS. (844) 135 75 41(42)
R.F.C. PECO510307GX8

CARTA PORTE

No. 770

ORDEN DE TRABAJO

1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE SERVICIO
SALTILLO, COAH A 27/10/2026	27/10/2026

DATOS DEL CLIENTE	NOMBRE DEL OPERADOR	UNIDAD
MULTIASISTENCIA SA DE CV	ELIAS GALLEGOS	2

MARCA/TIPO	MODELO/COLOR
DODGE RAM4000 2014	BLANCO

PLACAS	No. DE SERIE
01LE8B	

PERSONA QUE AUTORIZA	NOMBRE DEL ASEGURADO	EXPEDIENTE
MONICA ESQUIVEL	BLANCA DAVILA	B80945560

DATOS DEL VEHÍCULO A TRASLADAR

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PLACAS O SERIE
CHVEROLET	SILVERADO	2007	BLANCO	M107821

COL. LOMAS DE LOURDES C. PASEO DE LOS CONEJOS 860

HORA DE REPORTE	CONTACTO	ESCOBEDO N.L. AUTO ONLINE	HORAS TRABAJO	COSTO DEL SERVICIO	
12:00				IMPORTE	$ 4,000.00
				IVA 16%	$ 640.00
				RETENCIÓN 4%	$ 160.00
				NETO A PAGAR	$ 4,480.00

ENCUESTA DE SERVICIO

1.-EL CUIDADO DE SU AUTOMOVIL FUE:	EXCELENTE ☐	BUENA ☐	REGULAR ☐	MALA ☐
2.-LA ATENCIÓN DE NUESTRO OPERADOR FUE:	EXCELENTE ☐	BUENA ☐	REGULAR ☐	MALA ☐
3.-LA APARIENCIA DE LA GRÚA FUE:	EXCELENTE ☐	BUENA ☐	REGULAR ☐	MALA ☐
4.-VOLVERÍA A OCUPAR NUESTRO SERVICIO:	SI ☐		NO ☐	

NOMBRE ASEGURADO _____ TELÉFONO _____ E-MAIL _____

NOTA: MANIFIESTO QUE MI UNIDAD NO HA SUFRIDO DAÑO, NI FALTANTE ALGUNO POR EL SERVICIO PRESTADO; POR LO CUAL LIBERO A ESTA COMPAÑÍA DE CUALQUIER RECLAMACIÓN FUTURA.

_____

FIRMA CLIENTE O ASEGURADO

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO NO TIENE EFECTOS FISCALES

Escaneado con CamScanner

multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de
Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	CHEVROLET	Serie	3GBEC14X67M107821
Tipo	C15 PICKUP SILVERADO	Placas	S/P
Modelo	2007	**Siniestro**	B80945560
Color	BCO	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	**Folio**	16625323
Proveedor Asignado	PEÑA		
Fecha de Asignacion	lunes, 19 de octubre de 2026		

Observaciones

ORIGEN: CALLE PASEO DE LOS CONEJOS #860 INTERIOR 3 ENTRE PASEO DE LAS ÁGUILAS Y PASE LOS LOBOS COLONIA LOMAS DE LOURDES 25090 CONTACTO- BLANCA ESTELA DAVILA MANZANARES - 844 297 4142 8:00 AM -12:00 PM LUNES- VIERNES

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner

Gruas Peña
GP
Saltillo.com

LIC. OSCAR PEÑA CHARLES
25 DE JULIO 1554 COL. PROVIVIENDA
SALTILLO COAHUILA
TELS. 844-485-12-89 Y 844-136-35-61

COMPAÑIA	NOMBRE DE DUEÑO O TALLER	FECHA DE INGRESO O TRASLADO
MULTIASISTENCIA	BLANCA DAVILA	
MARCA/TIPO	**MODELO/COLOR**	**PLACAS**
CHEV / SILVERADO	2007 / BLANCO	N107821


INVENTARIO

	BIEN	MAL		BIEN	MAL
FAROS EXTRAS		X	COMPUTADORA	✓	
BETERIA		X	DEFENSAS	✓	
ESPEJO LAT IZQ	✓		TAPETES		X
ESPEJO LAT DER	✓		EQ. SONIDO		X
COPAS		X	CENICERO		X
RINES	✓		BOCINAS		X
ANTENA		X	REFACCION		X
PLACAS		X	GATO		X
TAPON DE GAS			CRUCETA/LLAVE L		X
STEREO		X	PARABRISAS	✓	estrellado
EQUALIZADOR		X	HERRAMIENTA		X
CLAXON	✓		SEÑALAMIENTOS		X
ESPEJO INTERIOR	✓		EXTINTOR		X
ENCENDEDOR		X	CRISTALES		X
LLAVES	✓		ASIENTOS	✓	

Unidad Recibida según correo de Finestrano y firma.

OBSERVACIONES GOLPE FRONTAL.

FALTA PARRILLA.



NOMBRE DUEÑO VEHICULO Y/O TALLER ENTREGA

NOMBRE OPERADOR GRUA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE UNIDAD

Escaneado con CamScanner

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepcion de
Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	CHEVROLET	Serie	3GBEC14X67M107821
Tipo	C15 PICKUP SILVERADO	Placas	S/P
Modelo	2007	Siniestro	B80945560
Color	BCO	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	Folio	16625323

Proveedor Asignado **PEÑA**

Fecha de Asignacion **lunes, 19 de octubre de 2026**

Observaciones

ORIGEN: CALLE PASEO DE LOS CONEJOS #860 INTERIOR 3 ENTRE PASEO DE LAS ÁGUILAS Y PASE LOS LOBOS COLONIA LOMAS DE LOURDES 25090 CONTACTO- BLANCA ESTELA DAVILA MANZANARES - 844 297 4142 8:00 AM -12:00 PM LUNES- VIERNES

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner