

Lucco966

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:					E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
	GAC		CUAUTITLÁN	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN		CONSIGNACIÓN							

SERIE: 3GCPY9EH0LG157991	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO 2500 PICK UP	MODELO: 2020
--------------------------	------------------	----------------------------------	--------------

PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------	------------------------	-----------------	----	----

ODÓMETRO	INICIAL: 66726	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA
----------	----------------	---------------	------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	AÑO	1ER	2DO
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	MULTA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:

OSCAR G.B NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FINC 23/12/2025 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Eymen Eder Pape Ahmed NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	 Eymar (KA) Recyle Alvar NOMBRE Y FIRMA CLIENTE



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25172

FECHA

23/12/25

LUMCOO966

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
X	/
X	/
X	/
X	/
X	/
X	/
X	/
X	/

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARjeta DE CIRCULACION
PLACAS

MBM-546A

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES



R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Fuga de los faros Con Plasticos Flacos y faltantes
Barro de ruedas lado izq.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chimal
FIRMA
FECHA 23/12/25 HORA 17:00

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Eyman Elka Nayer Ahmed
FIRMA
FECHA 23/12/25 HORA 17:00

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO