

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	RAÚL ESQUERRA		CUAUTITLÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA TULTITLÁN VENTA								

SERIE:	3GCPY9EH0LG221446	MARCA:	CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA	SILVERADO 2500	MODELO	2020
--------	-------------------	--------	-----------------------	----------	----------------	--------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	03-08-26
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2) llave y control	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO		1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		HOLOGRAMA			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		0		00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/					

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCÍAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

- Unidad sale en guía inoperable

Raúl Esquerre
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Raúl Esquerre
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA 03/08/26

FECHA


03-08-26
FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE 
------------	--	---	---


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE