

09	12	2023
----	----	------

LOMC

Luuccoo 397

Quant: 1/46

--

3	G	C	P	Y	9	E	H	O	L	G	3	5	8	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

~~doge~~

RAM

Blanco

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO			LLANTA DE REFACCION			LLAVES ENCENDIDO		
BOCINAS			RIN DE REFACCION			LLAVES COMBUSTIBLE		
ANTENA			TAPONES DE RUEDAS			MANUALES		
ENCENDEDOR			LLAVE DE RUEDA			POLIZA DE GARANTIA		
CENICERO			GATO			VERIFICACION		
CINTURONES DE SEGURIDAD			MANERAL DE GATO			TARJETA DE CIRCULACION		
ESPEJO RETROVISOR			REFLEJANTE			PLACAS		
ESPEJOS LATERALES			HERRAMIENTA					

- LUZ INTERIOR
- LUCE DELANTERAS
- LUCE TRASERAS
- DIRECCIONALES IZQ
- DIRECCIONALES DER
- INTERMITENTES
- CLAXON
- LIMPIADORES

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

1	2	8	4	7	4		
---	---	---	---	---	---	--	--



tallones en rancia

NOMBRE Aituro Siddhartha G.

FIRMA

FECHA 27/12/21 HORA 12:00

NOMBRE Juan Jose Rodriguez

FIRMA OG-DIC-73-76

FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____

FIRMA

FECHA HORA

M atencion.clientes@gruasforza.com




GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO0397

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: .		E	S
	PROYECTO				GB	ORO	PUE	ATIZAPAN
				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .

SERIE: 3GCPY9EH01G358015	MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: Silverado	MODELO: 2020
PLACAS: UR197630	EDO EMPLACAMIENTO: S.L.P	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
	128974	Blanca	09/12/15

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCHAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


OSCIL C.B. NOMBRE Y FIRMA ACTIVO RNO 09/12/2015 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO Man Jose Gue FECHA 09/12/15	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	---	-------------------------------------

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE