

879

TRIM	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 93245			E	S /
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS
	TRIM				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA Cuautitlan (Av. Ferrocarriles Nacionales Oriente. 100, 54840 Fracción San Roque, Méx.); Oscar Barron; 5610748805


SERIE: 3GCPY9EH1LG205627 MARCA: CHEVROLET COMERCIALES SUBMARCA: SILVERADO 2500 PICK UP MODELO: 2020

PLACAS: PERMISO AX-38598 EDO EMPLACAMIENTO: — PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL 89037 FINAL COLOR: Blanco FECHA DE ENTREGA: 18/03/2026




EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	N/A		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO		/	PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
						0		00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 V6 / V8 V12




OBSERVACIONES:


Alberto Ugalde NOMBRE Y FIRMA	Daniel Frias Ramirez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	
18/03/2026 FECHA	18/03/2026 FECHA	
		NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
		FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE 
------------	--	---	---

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE