

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25337

FECHA

27 01 26

CLIENTE

LUMCO

LUMCO0615

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCRY9EHL1LQ214747

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


Silverado

COLOR

blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	X		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	X		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	X		MANUALES	X	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	X		POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	X		GATO	X		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	X		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		541		
						NNB487		
						ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/				
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Defensa delantera dañada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Belen Aceli Gomez G.
FIRMA
FECHA 28/01/26 HORA 12:10

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUM100615

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	☒
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
DANIEL FLORENTINO		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA SARABIA CONSIGNA									

SERIE:	LG214774	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA:	SILVERADO	MODELO:	2008
--------	-----------------	--------	------------------	-----------	------------------	---------	-------------

PLACAS:	AX18226	EDO EMPLACAMIENTO:	ND	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	----------------	--------------------	-----------	------------------	----	-----------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		68,659	BLANCO	28/ENE/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	AMARILLO		ROSA
GATO		☒	PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		☒	TC VIGENTE		☒	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒	0		00
								EX

TRANSMISIÓN
☒ A ☐ M

TRACCIÓN
☒ 4X2 ☐ 4X4

VESTIDURAS
☒ SUCIAS ☐ LIMPIAS

CILINDRAJE
4 ☒ V6 ☐ V8 ☐ V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO Ornel C. B. 28/01/2026 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE Humberto Centeno 28/01/26 FECHA
---	---	--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		1
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		6
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE