

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

13947

FECHA

03/08/26

CLIENTE

LUNO

LUNCO0612

ORIGEN

SACABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCP44G1E111G215574

NUMERO DE MOTOR

MARCA

JUEVCOLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

BN

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADRLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R



E

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

03/08/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO0617

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

JOAN CLAVARIN VAZQUEZ

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE:

ET LG 215774

MARCA:

Chrysler

SUBMARCA

Silver

MODELO

PLACAS:

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (_)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI	NO	
GATO		/	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA 3-08-26

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

