

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25270

FECHA

29 01 2020

 992
 Comcoo 992

CLIENTE

Lumo

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCPY9E41LG319918

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

Amarillo

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☐	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☐	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NYV-825-B	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	148518	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	882	☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

2 llantas en la caja de los.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE: Arturo Sridel... G. S.
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 29/01/26 HORA: [Signature]

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE: [Signature]
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: [Signature] HORA: [Signature]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE: Eymen Reyes
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: [Signature] HORA: [Signature]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

FOLIO:

992

E

S

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL DEL CLIENTEMARIO
COLÍN

GB

GDL.

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

GAC

CUAUTITLÁN

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN

CONSIGNACIÓN

SERIE: 3GCPY9EH1LG319918

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA

SILVERADO 2500
PICK UP

MODELO

2020

PLACAS: S/P

EDO EMPLACAMIENTO:

N/A

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

218518

COLOR

Amarillo

FECHA DE ENTREGA

29/01/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☐	☒	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☐	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☐	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☐	☒	SISTEMA DE FRENOS	☒	☐
ANTENA	☐	☐	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA	☒	☐
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☐
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☒	☐	CHECK ENGINE	☒	☐
RINES	☐	☒	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☐	☒	SENSOR DE LLANTA	☒	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☐	☒	SI		NO
GATO	☐	☐	PERMISO	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	☐	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AÑO		1ER
LLAVE "L"	☐	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☐	☒			2DO
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☐	☐	TC VIGENTE	☐	☒	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☒	0	00	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☐	☒			

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	----------------

VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE