

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25559

FECHA

09/04/26

CLIENTE

LUNCO01179

Luna

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3GCPV9EH1L6392272

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

Silverado

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	NXY-96-67		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADLBU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Con piezas de metal en cabina y caja de defensa delantera cubrada y congeltes y piezas de plastico del taller

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Aitza Sidda  
 FIRMA [Signature]  
 FECHA 09/04/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 93104

**E** **S**

PROYECTO  
RECOLECCIÓN POR TERMINO DE CONTRATO - IMSS  
PICK UP - SINALOA

GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Mecánico y Eléctrico Automundo Garage - Av Sta Rosa 417, Jaripillo, 82136 Mazatlán, Sin.; Ing. Victor; 5524057216


SERIE: 3GCPY9EH1LG352272      MARCA: CHEVROLET      SUBMARCA: SILVERADO 1500 PICK UP      MODELO: 2020

PLACAS: NXY9661      EDO EMPLACAMIENTO: EDO. MEX      PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL // FINAL //      COLOR: Blanca      FECHA DE ENTREGA: 08-04-2020

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		<b>ENGOMADO</b>		
<b>HERRAMIENTA</b>	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		<b>HOLOGRAMA</b>		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M      TRACCIÓN: 4X2 4X4      VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS      CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:  
 Sin firma del cliente ya que se acordó que se iba a entregar la unidad en otro lugar  
 S/verificación ni engomado  
 se entrega unidad en grua

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: *Francisco*  
 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: *Francisco Juan Ortiz*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 08-04-2020      FECHA: \_\_\_\_\_      FECHA: \_\_\_\_\_