



FOLIO
 25676
 FECHA
 21 05 2016

CLIENTE
 LUMIO

LUMC00846

ORIGEN
 Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE
 3GCPY9FH2LG229807

NUMERO DE MOTOR

MARCA
 CHEVROLET

MODELO

TIPO
 SILVERADO

COLOR
 Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="text"/>	
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="text"/>	
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddes Iba GS	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA	FECHA	FECHA
HORA	HORA	HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUM100846

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:					E	<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
OSCAR FIERRO		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		FOZTA COAUTILAN			VENTA ESP			


SERIE: LG229807 MARCA: CHEVROLET SUBMARCA: SILVERADO MODELO: 2020

PLACAS: AX72659 EDO EMPLACAMIENTO: NA PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL: 134,846 COLOR: BLANCO FECHA DE ENTREGA: 21 MAYO/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA		
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES ()	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		<input checked="" type="checkbox"/>	AMARILLO		ROSA
GATO			PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO		<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE		<input checked="" type="checkbox"/>	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M TRACCIÓN: 4X2 4X4 VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS CILINDRAJE: 4 V6 V8 V1



OBSERVACIONES:

Octavio Guevara <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Ivan Gonzalez <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Ivan Gonzalez <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
21/05/26 FECHA	FECHA	21-Mayo-26 FECHA