

LUC00946

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	XS
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
DANIEL FLORENTINO		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTILAN CONSISONA									

SERIE:	LG352300	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA:	SILVERADO	MODELO:	2020
--------	-----------------	--------	------------------	-----------	------------------	---------	-------------

PLACAS:	AX18281	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	----------------	--------------------	-----------	-----------------	----	-----------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		115,943	BLANCO	28/ENERO/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERÍA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Osle C.3		Acumberto C. M. M.
FECHA	FECHA	FECHA
28/01/26		28/01/26

SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X
------------	--------	-------------	---------

VISTA LADO IZQUIERDO

VISTA LADO DERECHO

VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	6
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	6
Comentarios y sugerencias:	 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE